

2 mars 1961

Sida 1 (1)

FF tjänsteställe, handläggare ELR1/Bondesson	Fastställt av B Lundqvist /S Sörelius	Andrad enligt	Upphäver 851-Ä19P
Ändringsmärkning Ingen	Ändringsklass 3	Mtrländrn	
Införs vid översyn vid cv, tv			

RK-01. Riktantenn FF-FR22602

Införande av förstyrningsplåt

GOLTIG

Orientering

För att kompensera för varierande längd på drivlagring FF-FR34579-3 skall vid behov, i samband med införande av förstärkning enligt FF-FR22623, även införas förstyrningsplåt enligt CVA 43-00.512378.

Av ändringen berörd materielÄndringsmateriel 2)EnheterErforderliga nya delar per enhet och reservdel

Samtliga till RK-01 hörande
Riktantenn FF-FR22602

Pos Ritn CVA 43-00.512378Reservdelar

1	1 st	Förstyrningsplåt	CVA 43-00.512379
2	6 "	Skruv sexkant	SMS 1414, B6LS 8x22 fzgl
3	6 "	Skruv	SMS 1416, EC6S 6x22 fzgl

Förstärkning FF-FR22623

Tekniskt underlag 1)Delar som utgår per enhet 3)Ritning (erforderlig för ändringens införande)

CVA 43-00.512378 Förstyrning
mont

6 st	Skruv	SMS 1416, EC6S	6x10 fzgl
6 "	Skruv	BUFO 60 M	8x16 fzgl

Arbetsgång

Om det vid montering av förstärkning enligt ritn FF-FR22623 visar sig att kugghjulet i drivlagring FF-FR34579-3 ej gör ordentligt ingrepp på grund av att det 2 enligt denna ritning är för kort, skall förstyrningsplåt det 1 på ritning CVA 43-00.512378 införas mellan fästskiva och förstärkning. Befintliga skruvar byts ut mot lägre enligt samma ritning det 2 och 3.

1) Från CVA.

2) Beställs från UHF som TOMÄ grp 975-101191.

3) Kasserar

