

1995-10-03

000001C:1  
Sida 1 (1)

Gäller: Flygvapnet

**RADIOSTATION FMR 18**

**M3955-718000**

## Underhållsplan Materiel

### Tillägg

Textrad införs vid adress 2000, HF-FÖRSTÄRKARE 3-4:

VID KONSTATERAT FEL PÅ ENDERA HF-FÖRSTÄRKAREN  
SKALL BÅDA ENHETERNA INSÄNDAS FÖR REPARATION.  
DE SKALL SAMTRIMMAS PÅ CVST OCH DE UTGÖR ETT  
UE-PAR.

---

1) Inför "Se :1" på sidan 1 och i anteckningsfältet vid adress 2000 samt :1 på innehållsförteckningen.

---

Sakhandläggare, ref: *FMV:FuhM/Hans Bergqvist*  
Tekniskt underhållsstöd:

TML AB, D:\WORD\UHP\MRADIOKOLON-OR.DOC

Mtrlgrp:  
SAMBAND 100

Ändrad enligt:

Upphäver:

Förrådsbeteckning: M7781-004403  
Distribution: FMV:FuhTDOKD



Gäller: Försvarsmakten

## RADIOSTATION FMR 18

M3955-718000

### Underhållsplan Materiel

#### Ändring gentemot :2

UHP-M för EF 204 utgår varvid adress 005500 får ändrat innehåll.

Underhållstabell, se sidan 2.

1) Inför "Se:3" och stryk "Se:2" under "Ändrad enligt:" i UF FMR 18-000001C. Inför 000001C:3 och stryk 000001C:2 i innehållsförteckningen IF/UF FMR 18.

Sakhandläggare: *FMV:ILSUhber/Hans Bergqvist*

Tekniskt underhållsstöd:

Mtrlgrp:  
SAMBAND 100

Ändrad enligt:

Upphäver:  
:2 1)

Förrådsbeteckning:M7781-005094  
Distribution: FMV:ILSTinfo

2000-10-06

Sida 2(2)

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtri typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvar				
				CV	4	5			6	Åtg av	Åtgärd	
IUF	7	8	9									

005500	01	.VERTIKALANTENN	UE	1			2ÅR	---	BE	UF SAMBAND 100-000074
-----	02	M1921-590010	TELUA						BRN	TILLSYN
	03	COBRO-HGC4US15001330								
	04						VB		ME	---
	05								TELUA	REPARATION