

1975-12-05

Sida 1 (1)

| | | | |
|---|--|---------------|---|
| Tjänsteställe, handläggare F:UP/Å Hellström 1340/CVM Ljungæus | Fastställd av E Vintheden /Å Hellström | Ändrad enligt | Upphäver 1) Tpr 021720 1975-08-02 |
|---|--|---------------|---|

35Övergångsbestämmelser

Med anledning av ändrade Underhållsperioder för inre och yttre navhalvor (poserna 0441, 0442, 0451 och 0452 i UFS 35-00-1927C) gäller följande:

Navhalvor som är kryssmärkta med

- 20 - 24 X ska sändas till hvst.

Anm Navhalvor som genomgått tillsyn vid 20 - 24 X får vara i tjänst ytterligare 10 X varefter de ska kasseras.

- 25 - 29 X får vara i tjänst till 30 X varefter de ska kasseras.

Anm Navhalvor som genomgått tillsyn vid 30 X får vara i tjänst ytterligare 5 X varefter de ska kasseras.

Obs Hvst makulerar tidigare kryssmärkning.

1) Inför "Se:1" på sidan 1 i UFS 35-00-1927C.

Upph nr 35-00-1927D / 78

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER UFS
UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT SYSTEM

35-00-1927C:2

1976-10-22

Sida 1 (1)

| | | | |
|---|--|---------------|---|
| Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å Hellström | Fastställd av E Vintheden /B Persson | Ändrad enligt | Upphöver UFS 35-00-1927C:1 ¹⁾ |
|---|--|---------------|---|

35

Underhållsplan Apparater

Grupp 20. Landställ. Ändring

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | Ue | Antal | | | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | Anteckning | |
|------|---|------|----|-------|-----|-----|-----|------------------|-------|----------------|--------------------------|--|----------------------|--|
| | | | | 351 | 353 | 354 | 355 | 356 | Dritt | För- varing | Åtgärd av | | | Åtgärd |
| 0441 | .. Navhalva Inre F3527-000312 GOODY-95-43758 SAAB-6126024-001 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2) | 5 år | ME Fvst ME Fvst | UFA 35-20-4339 Sprickletning UFA 35-20-4339 Smörjning | FFV-U (CVM) 35 | 2) Var 5:e däck- byte Kasseras efter 30 däckbyten |
| 0442 | .. Navhalva yttre F3527-000053 GOODY-95-32856 SAAB-6110467-000 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2) | 5 år | ME Fvst ME Fvst | UFA 35-20-4339 Sprickletning UFA 35-20-4339 Smörjning | FFV-U (CVM) 35 | 2) Var 5:e däck- byte Kasseras efter 30 däckbyten |
| 0451 | .. Navhalva Inre F3527-000052 GOODY-95-32855 SAAB-6110463-000 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2) | 5 år | ME Fvst ME Fvst | UFA 35-20-4339 Sprickletning UFA 35-20-4339 Smörjning | FFV-U (CVM) 35 | 2) Var 5:e däck- byte Kasseras efter 30 däckbyten |
| 0452 | .. Navhalva yttre F3527-000053 GOODY-95-32856 SAAB-6110467-000 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2) | 5 år | ME Fvst ME Fvst | UFA 35-20-4339 Sprickletning UFA 35-20-4339 Smörjning | FFV-U (CVM) 35 | 2) Var 5:e däck- byte Kasseras efter 30 däckbyten |

1) Ändrat och inarbetat i detta "Tillägg".

Inför "Se:2" istället för "Se:1" på sidan 1 samt till höger om
texten för pos 0441, 0442, 0451 och 0452.