

1974-09-11

Sida 1 (1)

Tjänsteställe, handläggare F:UT/Å Hellström	Fastställt av J Arman /J Österberg	Ändrad enligt	Upphäver 1) 2)
--	--	---------------	-----------------------

35Underhållsplan apparater (UHPLAN-A)Grupperna 813 och 815. Elanläggning. Tillägg

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppt		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0005	Alkbatt 1, 25 V 4 Ah M2673-001020 JUACK-RC40A	08 11 40 50		4	2	6	2	2	2	B 2 mån 2 ar Vb 2-6 mån >6 mån		BE Komp ME Komp ME Fvst ME Komp ME Komp ME Fvst	SKI Flygplandelen Kontroll av ljusintensitet UFA 35-813-4001 Tillsyn UFA 35-813-4001 Översyn UFA 35-813-4001 Tillsyn UFA 35-813-4001 Laddas före inmontering i fpl UFA 35-813-4001 Urladdas	CVA 35	Förvaras urladdat
2251	Relä F2043-000003 ALLIE MHB-18D (E3-12)	08 12 49 00				1		1		Vb Vb		ME Fvst ME CVA	ASM 35-81-363 Reparation ASM 35-81-363 Reparation	CVA 35	Ingår i reläbox V 210
2252	Relä 2555-000009 BABCO-BR 7x-300D5-264 (E3-13; -14; -15; -16; -17; -18)	08 12 49 10				6		6		Vb Vb		ME Fvst ME CVA	ASM 35-81-358 Reparation ASM 35-81-358 Reparation	CVA 35	Ingår i reläbox V 210

- 1) Stryk pos 0005 i UFS 35-00-1954B och inför "Se :1" i anteckningskolumnen.
- 2) Pos 2251 och 2252 har tillkommit. Inför "Se :1" i anteckningskolumnen efter pos 2250.

1974-09-27

Sida 1 (1)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/Å Hellström	Fastställt av E Vintheden /J Österberg	Ändrad enligt	Upphäver 1)
--	--	---------------	----------------

35**Underhållsplan apparater (UHPLAN-A)****Grupp 815. Elanläggning. Tillägg**

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf	Ue	351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
2650	Brandvarningsgivare MZ962-101010 GRAVI-15D (LS-38)	08 13 01 00		1	1	1	1	1	1	EFGH Vb		BE Komp ME Fvst	UFS 35-815-2001 Funktionsprovning TOMT 35-862-1 Tilläyn	CVA 35	SAAB-0575399-000

1) Pos 2650 har tillkommit.

Inför "Se:2" i anteckningskolumnen efter pos 2550.

1975-12-03

Sida 1 (1)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/Å Hellström	Fastställd av E Vintheden /Å Hellström	Ändrad enligt	Upphäver 1)
--	--	---------------	----------------

35Underhållsplan apparater (UHPLAN-A)Grupp 815. Elanläggning. Tillägg

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Individ- uppf	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst Under- håll i krig	Anteckning
					351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av			
2780	Anfallsvinkelgivare M2921-120020 TEDYN-SLZ9299-3 (L10-16)	08 13 12 00	Ue	1	1	1	1	1	1	B			BE Komp	SK1 35 Flygplandelen	CVA 381	
										D			BE Komp	UFS 35-815-2011 Funktionsprovning		
										EFGH			BE Komp	UFS 35-815-2012 Prestandakontroll		
										CDEFGH			BE Komp	UFS 35-814-2004 Funktionsprova varmeelement		
										3 år			ME CVA	CVA-4250-005 Översyn		
										5 år			ME CVA	CVA-4250-005 Funktionsprovning		

1) Inför "Se:3" på sidan 1 och i anteckningskolumnen
för pos 2780 i UFS 35-00-1954B. Stryk posen.

1978-11-16

Sida 1 (1)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/Å Hellström FFV-U/L 1340	Fastställd av J-O Arman /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver 1)
--	---	---------------	--------------------

35Underhållsplan ApparaterGrupp 813/814/815. Elanläggning. ÄndringAllmänt

I samband med underhållsminimering har Underhållsplan Funktioner omarbetats. Detta medför att underhållsperiod som åtgärdas enligt SKI och UFS i Underhållsplan Funktioner och Underhållsplan Apparater inte alltid överensstämmer med varandra. Emedan Underhållsplan Funktioner är mindre till omfång har den ändrats först och gäller till dess Underhållsplan Apparater rättats.