

1993-06-11

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37

M5800-370011

FPL SK37

M5800-370041

FPL SH37

M5800-370021

FPL SF37

M5800-370031

Underhållsplan Materiel

Grupp 43. Miljösystem. Ändring

Underhållstabell, se sidan 2.

1) Makulera adress 431060 i UFS FPL 37 00-1933Q.
Inför "Se:1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen
för nämnd adress samt :1 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF2/C Askhag

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPSB

1993-06-11

Sida 2

Adress	Rad	Materialidentifiering	Uo	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anmärkning
				1	2	3	Drift	Förvaring						
431060	01	KYL TURBIN	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 431-2545			BYTESFÖRE- SKRIFT GÄLLER DÄR KYLARPACKEN ÄR MONTERAD I FPL
	02	F6400-041244		1 (1)					KOMP		BYTE			
	03	SAAB -9300210-10-5												
	04	9300210-105												
	05													
	06						FGH		BE		UFS FPL 37 431-2020			
	07								KOMP		FUNKTIONSPROVNING AV			
	08										TERMSTAT 002-012			
	09													
	10						500TIM		ME		UFA FPL 37 431-4006	TS		
	11								FVST		TILLSYN			
	12													
	* 13						1000TIM		ME		AIRES OHM 6-1462	Ö		
	14								FFVAL		ÖVERSYN			
	15													
	16						VB		ME		AIRES OHM 6-1462			
	17								FFVAL 320		REPARATION			