

1990-09-21

Sida 1 (2)

Tjänstställna, handläggare FuhBV/G Saveborn	Festställd av R Askenbom/ S Hjulström	Ändrad enligt	Upphäver 1)
--	---	---------------	----------------

SH37  
SF37Ny TO-beteckning:  
UFS FPL 37 00-1952J:1  
Mtrlgrp: FLYG

## UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 77. Spaningskamerainstallation. Ändring

Underhållstabell, se sid 2

Tekniskt underhållsstöd, ref SAAB/TFSUE

- 1) Makulera adress 771620, 772120 och 773440 i UFS 37-00-1952J.  
Inför "Se :1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen  
för nämnda adresser samt :1 på Innehållsförteckningen.

1990-09-21

Sida 2

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
771620*	01	..ELVÄRMARE	UE	-	-	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-77-2503		
	02	F6400-029422		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8214001-10-1								210			
	04	8214001-101					VB		ME		UFA 37-771-4009		
	05	(D05-015)							FVST		REPARATION		
-----													
772120	01	ELDOMKRAFT	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-77-2501		
	02	F5200-001177		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	PLESS-L16-102											
	* 04	9301587-001					1800TIM		ME		TUA 37-772-14002	TS	
	05	(N05-010)							FFVAL	-	TILLSYN: KONTROLL AV EL- BORSTAR, KOMMUTATOR OCH BROMSBELÄGG. SMÖRJNING. BYTE AV LAGER.		
	06												
	07												
	08												
	09						VB		ME		TUA 37-772-14002		
	10								FFVAL	320	REPARATION		
	11												
	12												
	13						60MÅN		ME		TUA 37-772-14002	FÖ	
	14								FFVAL	-	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: RENGÖRING, SMÖRJNING. BYTE AV LAGER.		
	15												
	16												
-----													
773440*	01	..ELVÄRMARE	UE	-	-	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-77-2502		
	02	F6400-029422		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8214001-10-1								210			
	04	8214001-101					VB		ME		UFA 37-771-4009		
	05	(D04-015)							FVST		REPARATION		