

1981-06-22

Sida 1 (1)

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FSUM	Fastställt av E Vintheden /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver 1)
--	---	---------------	----------------

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 10. Skrov. Ändring

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Man timmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	krig	Åtgärd		
108035	01	VIKINGSSYSTEM, FENA	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-108-4002		SE TOMÄ 37-
	02	LÄSMEKANISM	--	-	1	-			FVST	37	REPARATION		108-Å5153
	03	F6400-064610											
	04	SAAB - 1736311-10-3											
	05	1736311-103											
	06	ALTFBET:F6400-071800											
	07												
108040	01	LÄSMEKANISM	--	-	-	-	CD	---	ME	CVM	UFS 37-108-2003		331-STD
	02	F6400-071800			1	-			KOMP	100	SMÖRJNING		
	03	SAAB -1802080-10-1											
	04	1802080-101					EFGH		ME		UFA 37-108-4002		
	05								FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.	TS	
	06										SMÖRJNING		
	07												

- 1) Makulera adress 108035.
Adress 108040 har tillkommit.
Inför "Se :1" på sidan 1 och i antecknings-
kolumnen för nämnd adress samt :1 på
Innehållsförteckningen.