

1995-11-03

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37**Underhållsplan Materiel****Grupp 10. Skrov. Ändring/Tillägg**

Underhållstabell, se sidan 2

¹⁾ Adress 102020 har tillkommit. Makulera adress 102015 i UFS FPL 37 00-1962L.

Inför "Se:1" på sidan 1 och anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :1 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF/ N-E Andersson

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPUC

Mtrigrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
1)

Förrådsbeteckning: M7781-206670
Distribution: FMV: FuhTDOKD

1995-11-03

Sida 2

UPPHÄVD

| Mtrl typ | Antal / Version | Intervall/Tiillfälle | | Åtg på | TO/Föreskrift | Uh-kod DIDAS | Anteckning |
|----------|-------------------------|----------------------|-----------|--------|---------------|-------------------------|------------|
| | | Drift | Förvaring | | | | |
| CV | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | Åtgärd | Arbetsvolym (Mantimmar) | |

01 FRAMKROPP (SKROVMÄSSIGT)
 02 -----
 03
 *04 UTGÅR NÄR MF FPL 37 102-Å5640 ÄR INFÖRD.

02015 01 FRÄMRE HUV -- (1) (1) (1) --- BE UFS FPL 37 102-2011
 02 F6400-074883 FFVAL (1) 1 - KOMP BYTE
 03 SAAB -1701009-10-7
 04 1701009-107 K-REP: 320 VB ME TUA FPL 37 102-14002
 05 FFVAL REPARATION (BYTE AV GLASRUTA)

01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 102-Å5640.

102020 01 FRÄMRE HUV -- (1) - (1) --- BE UFS FPL 37 102-2011
 02 F6400-076011 FFVAL (1) 1 - KOMP BYTE
 ***** 03 SAAB -1701009-11-1
 04 1701009-111 K-REP: 320 VB ME TUA FPL 37 102-14002
 05 FFVAL REPARATION (BYTE AV GLASRUTA)

UPPHÄVD

UPPHÄVD