

1993-10-22

Gäller: Flygvapnet

**FPL JA37****Underhållsplan Materiel****Grupp 85. Flygradio-, radar och IR-installationer. Ändring**

Underhållstabell, se sidan 2

---

<sup>1)</sup> Makulera adress 851007 och 852035 i UFS FPL 37 00-1985I.

Inför "Se:1" på sidan 1 och anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :1 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: *FMV:FuhF2/ C Wennerlund*

Tekniskt underhållsstöd, ref: *SAAB/TSPSB*

---

Mtrlgrp:  
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:  
1)

Förrådsbeteckning: M7781-203767  
Distribution: FMV: FuhTDOKD

1993-10-22

Sida 2

UPPHÄVD

drosslad	Materialidentifisering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing				
			CV	4	5			6	Åtg av	Åtgärd	
1001	F01 ANTENNANPASSNHET	UE	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 851-2505			
02	F6400-025474	FFVAA	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
03	SAAB -8458000-10-2										
04	8458000-102	K-REP: 310				VB	ME	FFVAA AF20:170			
05							FFVAA	REPARATION			
-----											
	01 FÄRSKNINGEN MÅSTE UTFÖRAS I FPL.										
32035	01 EFFEKTSTEG EFF	UE	-	-	-		BE	UFS FPL 37 852-2506			
02	M3330-046138	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
03	LME -UDP11701										
04	9302026-003	K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599			
05	(F04-006)						KOMP	FK MIS			
06											
07						EFGH	BE	UFS FPL 37 8060-3310			
08							KOMP	IPK FÄRSKNING AV VVR-RÖR		SE TEXTRAD	
09											
10						VB	ME	M3330-046138-U01			
11							FFVAA	REPARATION			
12											
*13						6MÅN	BE	UFS FPL 37 8060-3310		F0	
14							KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:			
15								IPK FÄRSKNING AV VVR-RÖR		SE TEXTRAD	

UPPHÄVD

UPPHÄVD