

2001-06-12

## FPL JA37

## Underhållsplan Funktioner

(Gäller flygplan, som underhålls  
enligt Fasat underhåll)

## Grupp 10. Skrov. Ändring

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
102							<b>Framkropp (Skrovmässigt)</b>			
35					X		Huvband. Byte	18 mån	UFS FPL 37 102-2019	Samordnas med arbeten på stol

- 1) Makulera pos 35 grupp 102 i UFS FPL 37 00-1999E. Inför "Se :3" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnd pos samt :3 på innehållsförteckningen.

Ansvarig enhet, ref: FMV:ILSUhber/P Beijer  
Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/FCL

Leverantör ref: Saab AB

TO-grupp:  
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:  
1)Förrådsbeteckning: M7781-208897  
Distribution: FMV:ILS Tinfo