Tjänsteställe, handläggare	Fastställd av	Ändrad enligt	Upphäver
FuhTF/M Lindberg FuhDF/A Gullberg	M Berg /M Lindberg		1)

Ny TO-beteckning:
UFS FPL 37 00-19270:1

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 20. Landställ. Ändring

Underhållstabell, se sidan 2

Tekniskt underhållsstöd, ref SAAB/TFSUB

1) Makulera adress 203005, 203010, 203045, 204010 och 204015 i UFS 37-00-19270.
Inför "Se :1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :1 på Innehållsförteckningen.

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvud-vst krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	01	NOSSTÄLL									
	02	--------									
203005	01	NOSSTÄLL	--	1 1 1			BE	FFVAL	UFS 37-203-2501		
	02	F6400-049360		1 - -			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700686-10-4									
	* 04	1700686-104	ALTFBET:		1650TIM		ME		UFA 37-203-4005	TS	
	05		F6400-074162				FFVAL		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-		UPPFÖLJS PÅ
	06								SLITNING		UNDERORDNAD ME
	07										
	08				VB		ME		TUA 37-203-14005		
	09						FFVAL		REPARATION		
	10										
	11					144MÅN	ME		---		
	12						FFVAL		FÖRVARING:SE NOSSTÄLLS-		
	13								BEN		
	01	UTGÅR NÄR TOMÄ 37-203-Ä871 ELLER -Ä1112 ÄR INFÖRDA.									
203010	01	.NOSSTÄLLSBEN	UE	1 1 1	H		BE	FFVAL	UFS 37-203-2007		
	02	F6400-046408		1 - -			KOMP	100	BYTE AV HJULLAGER OCH		
	03	SAAB -9300093-11-3						37	TÄTNING.SMÖRJNING		
	04	9300093-113	ALTFBET:								
	05		F6400-071406		VB		ME		UFS 37-203-2012		
	* 06		F6400-073473				KOMP		ÅTGÄRDER VID LÄCKNING		
	07										
	08				1650TIM		ME		TUA 37-203-14001	TS	
	09						FFVAL		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-		
	10								SLITNING. BYTE AV SKRAP-		
	11								RING OCH O-RINGAR		
	12										
	13				VB		ME		UFA 37-203-4001		
	14						FVST		REPARATION		
	15										
	16				VB		ME		TUA 37-203-14001		
	17						FFVAL		REPARATION		
	18										
	19					144MÅN	ME		UFA 37-203-4001		FÖ
	20						FVST		FÖRVARING:BYTE AV SKRAP-		
	21								RING OCH O-RINGAR		
	01	INFÖRD GENOM TOMÄ 37-203-Ä871 (REPARATION).									
203045	01	.BEN NOSSTÄLL	UE	1 1 1	H		BE	FFVAL	UFS 37-203-2007		
	02	F6400-071406		1 - -			KOMP	100	BYTE AV HJULLAGER OCH		
	03	SAAB -9300093-11-4						37	TÄTNING.SMÖRJNING		
	04	9300093-114	ALTFBET:								
	* 05		F6400-073473		VB		ME		UFS 37-203-2012		
	06						KOMP		ÅTGÄRDER VID LÄCKNING		
	07										
	08				1650TIM		ME		TUA 37-203-14001	TS	
	09						FFVAL		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-		
	10								SLITNING.BYTE AV SKRAP-		
	11								RING OCH O-RINGAR		
	12										
	13				VB		ME		UFA 37-203-4001		
	14						FVST		REPARATION		
	15										
	16				VB		ME		TUA 37-203-14001		
	17						FFVAL		REPARATION		
	18										
	19					144MÅN	ME		UFA 37-203-4001		FÖ
	20						FVST		FÖRVARING:BYTE AV SKRAP-		
	21								RING OCH O-RINGAR		
204010	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1 1 1			BE	FFVAL	UFS 37-204-2501		
	02	F6400-047709		1 - -			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1761417-10-2									
	* 04	1761417-102	ALTFBET:		GH		ME		UFA 37-204-4009		
	05		F6400-045652				FVST		TILLSYN:SMÖRJNING AV		
	06								ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL		
	07								OCH SMÖRJNING AV BRICK-		
	08								FJÄDRAR		
	09										
	10					60MÅN	ME		UFA 37-204-4009		
	11						FVST		FÖRVARING:SMÖRJNING AV		
	12								ÄNDSTYCKSLAGER		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
204015	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1 1 1			BE	FFVAL	UFS 37-204-2501		
	02	F6400-045652		1 - -			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1761417-10-1									
	* 04	1761417-101	ALTFBET:		GH		ME		UFA 37-204-4009		
	05		F6400-047709				FVST		TILLSYN:SMÖRJNING AV		
	06								ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL		
	07								OCH SMÖRJNING AV BRICK-		
	08								FJÄDRAR		
	09										
	10					60MÅN	ME		UFA 37-204-4009		
	11						FVST		FÖRVARING:SMÖRJNING AV		
	12								ÄNDSTYCKSLAGER		