



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
<u>ALT 1</u>					
1	1	M3620-135011	Isolationsprovare MT		
2	1	M3630-135010	. Isolationsprovare	Isolationsmesser	NORWI-1806 30302 NORWI-66702 METWA-J 100/1000
	1	M3620-135209	. . Svensk beskrivning		
Tillbehör:					
3	1	M3620-135119	. Axelrem		
<u>ALT 2</u>					
1	1	M3620-135012	Isolationsprovare MT		
Satsen innehåller pos 2 och 3 i ALT 1. Som tillbehör tillkommer					
4	1	M3620-135129	. Beredskapsväska		NORWI-6001 20801 NORWI-T667-71
<u>ALT 3</u>					
1	1	M3620-135013	Isolationsprovare 135 MT		
Satsen innehåller pos 2 i ALT 1 samt pos 4 i ALT 2. Som tillbehör tillkommer					
	1	M1811-803010	. Provkabel 1M		
	1	M1811-803020	. Provkabel 1M		
	1	M3618-106139	. Testpinne		
	1	M3618-106149	. Testpinne		
<u>ALT 4</u>					
1	1	M3620-135014	Isolationsprovare MT		
Satsen innehåller pos 2 och 3 i ALT 1 samt pos 4 i ALT 2. Som tillbehör tillkommer					
	1	M1811-700580	. Mätkabel svart 1M		CVA-F1250-406274
	1	M1811-700590	. Mätkabel röd 1M		CVA-F1250-406275

DATA

Resistans:

Mätområde: 0 .. 5000 .. ∞ Mohm uppdelat på 3 skalområden och med multiplikationsfaktor 0, 2; 0, 5; 1 och 2 beroende på vilken mätspänning som används.

Mätosäkerhet: ± 2, 5% av skallängden.

Mätspänning: 100, 250, 500 eller 1000 V Is

Spänning över mätobjekt: 80 till 100% av inställd mätspänning vid alla mätvärden > 0, 4 Mohm på skala II och III.

Kortslutningsström: Max 1, 6 mA

Skallängd: 85 mm

Strömförsörjning: Batteri 2 st M2671-102010

Dimensioner: 220 x 115 x 130 mm

Vikt: 2, 2 kg