

1980-02-04

Sida 1 (2)

Tjänsteställe, handläggare	Fastställt av	Ändrad enligt	Upphäver
F:UP/O Hertzman FFV-U/A 5142 H Friskman	J-O Arman /B Skärhammar		

Radiomanöverenhet F3600-011679 (TLF-kärra)

Underhållsplan Materiel

1 Allmänna bestämmelser

1.1 Allmänna föreskrifter för materielunderhåll se
TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM.

1.2 Detaljerad läsanvisning, se TOMT 80-146.

2 Speciella bestämmelser

Se sidan 2.

Adress	Rad	Materiefidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tiillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				1	2	3							
				4	5	6							
				7	8	9							
0A		SPECIELLA BESTÄMMELSER											
0B		-----											
0C		-RADIOMANÖVERENHETEN ÄR HUVUDSAKLIGAST AVSEDD ATT NYTTJAS SOM MANÖVERUTRUSTNING I TLF-KÄRROR.											
0D													
0E		-PÅ RADIOMANÖVERENHETEN UTFÖRS FUNKTIONSKONTROLL ENLIGT FUNKTIONSFÖRESKRIFT. NÄR FUNKTIONSKONTROLLEN SR UT-VISAR ELLER NÄR ANDRA SKÅL FÖRELIIGER SKÅLL VIDBEHOVS-TILLSYN UTFÖRAS ENLIGT FUNKTIONSFÖRESKRIFT.											
0F													
0G													
0H		-UNDERHÅLL I FORM AV TILLSYN, FELSÖKNING TILL UE, BYTE AV UE OCH BYTE AV RESERVEDELAR AV FÖRBRUKNINGSKARAKTÄR SKÅ UTFÖRAS AV DEN PÅ ANLÄGGNINGEN PLACERADE PERSONALEN (TSB/FF).											
0I													
0J		-RESERVEDELAR (RD) AV FÖRBRUKNINGSKARAKTÄR SÅSOM SMÅLTÅKKNINGAR, GLÖDLAMPOR OCH DYLIKT KOMMER ATT UTPLACERAS PÅ VARJE ANLÄGGNING AV F:UR.											
0K													
0L													
0M													
0N		-REPARATION AV KÅBLAR UTFÖRS AV TSB I MÅN AV RESURSER. I ÖVRIGT UTFÖRS REPARATION AV OCH PÅ HUVUDVERKSTAD.											
0O													
0P		-UE FÖR RADIOMANÖVERENHET FINNS PÅ CENTRALT UE-FÖRRÅD.											
0Q													
0R		-FFV-U/A ÄR HUVUDVERKSTAD (HVST) FÖR RADIOMANÖVERENHETEN SAMT SYSTEMHUVUDVERKSTAD (SVST) FÖR MARKRADIO FLYGBÅS VARI RADIOMANÖVERENHETEN INGRÄ.											
0S													
0T													
0U		-I SVST ÅTGANDE INGRÄ TEKNISKT UNDERHÅLLSANSVAR FÖR BLÅND ANNAT ÖVERVÅKNING AV SYSTEMETS FUNKTION MOT STÅLLDA KRÅV. I SÅMBAND DÅRMEÐ ÅGER SVST RÅTT ÅTT UTFÖRA SERVICEBESÖK PÅ BERÖRDA ANLÄGGNINGAR.											
0V													
000000	01	RADIOMANÖVERENHET	UE	1			VB	---		ME	CVA	10MT 851-	
	02	F3600-011679								TSB/F	100	KONTROLL/JUSTERING/BYTE	
	03	AGA -631 366 491								ME		TEKN UNDERLAG LEVERANT	
	04						VB			CVA	391	REPARATION	
	05												
000100	01	KABEL LF	--	1			VB	---		ME	CVA	10MT 851-	
	02	F3600-011685								TSB/F	100	REPARATION	
	03	AGA -631 366 591											
000200	01	KABEL LS	--	1			VB	---		ME	CVA	10MT 851-	
	02	F3600-011686								TSB/F	100	REPARATION	
	03	AGA -631 366 593											