

1982-02-03

Sida 1 (4)

Tjänsteställe, handläggare F:UTM/P Ståhl TELUB/TTU/ B Pettersson	Fastställt av D Degerman /P Ståhl	Andrad enligt	Upphäver
---	---	---------------	----------

Giltighet: Fr o m 1982-03-01 - 1982-12-31

RADIOMOTTAGARE 722	M3951-722010
RADIOMOTTAGARE EK11	M3951-751010
OSCILLATOR N0261, N0262	M2562-103010, M2562-103020

BRUKSENHETSUPPFÖLJNING

1 MÅLSÄTTNING

Ur funktionsuppföljning Didas Mark luftopra har indikationer erhållits på svagheter i rubricerad mottagarmateriel. Bruksenhetsuppföljningen som endast skall tillämpas vid planerat underhåll, syftar till att inhämta ytterligare information för bedömning av erforderliga åtgärder. Under drift rapporteras materielen som vanligt med Didas Mark driftjournal luftopra (L01).

2 OMFATTNING

Bruksenhetsuppföljning skall ske avseende fel-funktioner hos:

- Radiomottagare M3951-722010
- Radiomottagare EK11 M3951-751010
- Oscillator N0261 M2562-103010
- Oscillator N0262 M2562-103020

3 UPPFÖLJNINGSPERIOD

Start: 1982-03-01
Upphör: 1982-12-31

4 AVGRÄNSNING

Rapporteringskyldighet föreligger endast vid planerat underhåll av rubricerade bruksenheter oavsett tillsynsgrad.

5 UTBILDNING

Speciell utbildning erfordras inte. Vid behov kontakta handläggare.

6 RAPPORTERINGSUNDERLAG

Förutom denna föreskrift erfordras följande rapporteringsunderlag:

- TOMT 80-201, DIDAS MARK Bruksenhetsuppföljning, Allmän anvisning för rapportering.
- Teknisk Rapport DIDAS MARK M7102-252890-2. (Beställs av rapporterande förband från Försvarets Bok- och blankettförråd.)
- TOMT 851-31, UHP-M för Radiomateriel i luftoperativa radionätet.
- TOMT 851-98, UHP-M för Radiomottagare 722.

7 UTVÄRDERING

Sammanställning och utvärdering av inkomna rapporter skall göras av huvudverkstad efter uppföljningsperiodens slut. Resultatet kommer att sändas ut till berörda instanser.

8 SPECIELLA ANVISNINGAR TEKNISK RAPPORT

8.1 Plats

Ange enbart Us-nr tvåställigt och vänsterorienterat. Exempel: Us 1 skrivs "01".

8.2 Rapporteringsobjekt

I detta fält kan endast ett av följande M-nr användas beroende på i vilken bruksenhet felaktig enhet ingår.

- Radiomottagare 722 M3951-722010
- Radiomottagare EK11 M3951-751010
- Oscillator N0261 M2562-103010
- Oscillator N0262 M2562-103020

8.3 Individnummer

Ange rapporteringsobjektets individnummer.

8.4 Driftfas

Markera "Plan uh", rapporteringen utförs endast vid planerat underhåll.

8.5 Funktionspåverkan

Bedömning av felets funktionspåverkan på rapporteringsobjektet skall göras oavsett om utrustningen utnyttjas eller inte vid feltillfället.

8.6 Reptid

Ange reparationstid enligt TOMT 80-201.

8.7 Antal feltillfällen

Skall inte användas.

8.8 Felaktig enhet

Endast M- eller F-nr i för respektive bruksenhet gällande UHP-M får användas.

För Radiomottagare 722 återfinns gällande M- och F-nr på sida 3, i TOMT 851-98.

För Radiomottagare EK11 rapporteras fel i mellanfrekvensfiltret på F5563-000161, övriga fel rapporteras på M3951-751010.

M- och F-nr för oscillatorerna återfinns på sidorna 16-17, i TOMT 851-31.

Rutan tilläggskod skall inte användas.

8.9 Klartext

Ange felyttring, orsak och åtgärd så noggrant som möjligt.

Uppgifterna skall användas vid utvärdering och de skall utgöra underlag för bedömning av bl a modifieringsbehov och reservdelsanskaffning.

8.10 Speciella uppgifter

Ange schemabeteckningen på utbytt(a) komponenter. Skriv uppgiften vänsterorienterat.