

Uppskatnad 851-171 88

1982-06-04

Sida 1 (4)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/O Hertzman FFV-U/CVA 5633 T Trygg	Fastställd av A Kågström /B Skärhammar	Ändrad enligt	Upphäver
--	--	---------------	----------

Radiostation 538 MT M3955-538010

Basradioutrustning M8323-038010


Underhållsplan Materiel

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser för materielunderhåll,  
se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM.

2 Speciella bestämmelser och Referenser

Se sidan 2.



Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal			Interval/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd	
UA		SPECIELLA BESTÄMMELSER											
OB		-----											
OC		RA 538 MT ÄR I HUVUDSAK EN FÖRDONSINSTALLERAD RADIOSTATION AVSEDD ATT UTNYTTJAS FÖR MARK-MARKSAMBAND											
OD		INOM FLYGBASER.											
OE													
OF		PR RA 538 MT SKA FUNKTIONSKONTROLL UTFÖRAS ENLIGT TILLSYNSFÖRESKRIFT. NÄR FUNKTIONSKONTROLLEN SÄ UTVISAR											
OG		ELLER NÄR ANDRA SKÄL FÖRELIGGER, SKA TILLSYN UTFÖRAS ENLIGT ANVISNINGAR I TILLSYNSFÖRESKRIFTEN.											
OH													
OI		UNDERHÅLL I FORM AV TILLSYN, FELSÖKNING TILL UE, BYTE AV UE OCH BYTE AV RD AV FÖRBRUKNINGSKARAKTÄR SKA											
OJ		UTFÖRAS AV DEN PÅ ANLÄGGNINGEN FAST PLACERADE PERSONALEN (TSB/F).											
OK													
OL		RESERVEDELAR AV FÖRBRUKNINGSKARAKTÄR, SÄSOM SMÄLTSAKRINGAR, GLÖDLAMPOR OCH KOMMER ATT UTPLACERAS PÅ BE-											
OM		RÖRDA FÖRBAND.											
ON													
OO		REPARATION SKA UTFÖRAS AV OCH PÅ HUVUDVERKSTAD. KONTROLL PÅ SÄNDTAGARE SKA UTFÖRAS MED AUTOTEST. FÖR RE-											
OP		PARATION SKA LEVERANTÖRENS TEKNISKA UNDERLAG UTNYTTJAS.											
OQ													
OR		UE FÖR RA 538 MT FINNS PÅ FÖRBAND OCH CENTRALT UE-FÖRRÄD. FELAKTIG UE SKA SÄNDAS TILL HUVUDVERKSTAD FÖR											
OS		ÅTGÄRD. FRÅN CENTRALT UE-FÖRRÄD ERHÅLLS NY ENHET.											
OT													
OU		FFV-U/CVA ÄR HUVUDVERKSTAD (HVST) FÖR RA 538 MT, SAMT SYSTEMHUVUDVERKSTAD (SVST) FÖR MARKRADIO FLYGBAS											
OV		VARI RA 538 MT INGRÄ.											
OW													
OX		I SVST ÅTAGANDE INGRÄR TEKNISKT UNDERHÅLLSANSVAR FÖR BL A ÖVERVAKNING AV SYSTEMETS FUNKTION MOT STÄLLDA KRAV											
OY													
OZ		I SAMBAND MED ATT ÖVRIGA I SYSTEMET INGRENDE UTRUSTNINGAR FRAMTAGITS, KOMMER DENNA UHP-M ATT REVIDERAS.											
OX		REFERENSER											
1A		-----											
1B													
1C													
1D		SKRIVELSE F:U A65:144/81											
1E		UNDERHÅLLSBEREDNING											
1F		SKRIVELSE F:U											
1G		UNDERHÅLLSPLAN SYSTEM											
1H		UE-SYSTEM											
1I		MÄT- OCH PROVUTRUSTNING 2500 ALLMÄN											
1J		SYSTEMBESKRIVNING											
00000	01	RA 538 MT	--	X	VB	VB				BE	CVA	TOMT	
	02	M3955-538011								TSB/F	100	FUNKTIONSKONTR/TILLSYN	
	03												
000100	01	SÄNDTAGARE RA 538	UE	1	VB	---				ME	CVA	TOMT	
	02	F6057-008929								TSB/F	100	KONTROLL/BYTE	
	03	SRA -RR-187500								ME	CVA	TEKN UNDERLAG LEVERANT	
	04										390	REPARATION/ÖVERSYN	
	05												

M3955-538011

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal			Version		Interval/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	4	5	6	7					
000200	01	*RADIOKASSETT FORDON	--	0-1					VB	---	ME CVA	TOMT			
	02	F6057-008939									TSB/F 100	KONTROLL/BYTE			
	03	SRA -RR-187501/1													
-----															
000300	01	*HANDMIKROTFNHÄLLARE	--	0-1					VB	---	ME CVA	TOMT			
	02	F6057-008877									TSB/F 100	KONTROLL/BYTE			
	03	SRA -RR-189047													
-----															
000400	01	*HÖGTALARE	--	0-1					VB	---	ME CVA	TOMT			
	02	M2793-550210									TSB/F 100	KONTROLL/BYTE			
	03	SRA -RR-187523													
-----															
000500	01	*RADIOKASSETT BORD	UE	0-1					VB	---	ME CVA	TOMT			
	02	F6057-008940									TSB/F 100	KONTROLL/BYTE			
	03	SRA -RR-187502													
	04								VB		ME	TEKN UNDERLAG LEVERANT			
	05										CVA 390	REPARATION/ÖVERSYN			
-----															
000600	01	*SELEKTIVENHET SELE	UE	0-1					VB	---	ME CVA	TOMT			
	02	F6057-008911									TSB/F 100	KONTROLL/BYTE			
	03	SRA -RR-189070													
	04								VB		ME	TEKN UNDERLAG LEVERANT			
	05										CVA 390	REPARATION/ÖVERSYN			
-----															
000700	01	*HANDMIKROTELEFON	--	0-1					VB	---	ME CVA	TOMT			
	02	F6057-008913									TSB/F 100	KONTROLL/BYTE			
	03	SRA -RR-187504													
-----															
000800	01	*KRAFTENHET	UE	0-1					VB	---	ME CVA	TOMT			
	02	F6057-008914									TSB/F 100	KONTROLL/BYTE			
	03	SRA -RR-187524													
	04								VB		ME	TEKN UNDERLAG LEVERANT			
	05										CVA 390	REPARATION/ÖVERSYN			

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing		Åtg. på	Åtgärd	
000900	01	*RADIOKASSETT VÅSKA	UE	0-1			VB	---	ME	CVA	TOMT	
	02	F6057-00891P							TSB/F	100	KONTROLL/BYTE	
	03	SRA -RR-137503							ME		TEKH UNDERLAG LEVERANT	
	04						VB		CVA	390	REPARATION/ÖVERSYN	
	05											
-----												
001000	01	*ORFON	--	0-1			VB	---	ME	CVA	TOMT	
	02	M2795-840110							TSB/F	100	KONTROLL/KASSATION	
	03	SRA -RR-137522										
-----												
001100	01	*HANDMIKROFON 245	--	0-1			VB	---	ME	CVA	TOMT	
	02	M2795-245010							TSB/F	100	KONTROLL/BYTE	
	03	SIGC -SM-C-544226										
	04	SONETRONICS INC H189/										
	05	GR211										
-----												
001200	01	*ANTENN	--	0-1			VB	---	ME	CVA	TOMT	
	02	M1921-579010							TSB/F	100	KONTROLL/BYTE	
	03	KREIN-71933										
-----												
001300	01	*ORDONSANTENN	--	0-1			VB	---	ME	CVA	TOMT	
	02	M1921-531010							TSB/F	100	KONTROLL/BYTE	
	03	ALGON-128.70.00.07										
-----												
001400	01	*RADIOKASSETT PANEL	UE	0-1			VB	---	ME	CVA	TOMT	
	02	F1441-000413							TSB/F	100	KONTROLL/BYTE	
	03	FFVUA-350618										