

1987-10-09


Tjänsteställe, handläggare	Festställd av	Ändrad enligt
FuhT/H Bergqvist FuhD/J Rönkvist	E Vintheden /B Olofsson	

TOMT 851-149 1)

Radiofyr LB100 A M3316-102010 och

Radiofyr LB100 B M3316-102020

Underhållsplan Materiel



1 Inledning

1.1 System-/materielorientering

LB100 är en rundstrålande radiofyr, som finns i två versioner, LB100 A (äldre variant) och LB100 B. Radiofyren finns vid flygbaser och den är placerad ett antal kilometer från start- och landningsbanan, i dess förlängning.

Objektansvar: FMV: Radio, U Enström

Tekniskt underhållsstöd, ref: FFV-Aerotech/AF25, Arboga  
B Nilsson, tel 0589-800 00

- 1) Ändringar av försättsblad och "speciella bestämmelser", komplettering av "UE" samt ändring av koder för åtgärdsinstanser och tekniskt underhållsstöd.

### 1.1 System/materielorientering (forts)

Fyren består av ett apparatus med ett sändarstativ samt batterier, underhållsladdade, vilka kopplas in vid nätbortfall. På taket står en 10 meter hög, ostagad antenn. Fjärrmanövrering av fyren kan ske via en larm-/manöverenhet i TWR.

### 1.2 Drifttillstånd/nyttjande i fred

Samtliga fyrrar är i drift.

### 1.3 Berörda myndigheter/instanser

- Marktelekontor F4/SeNN, F10/SeS, F16/SeM och F21/SeÖN
- Driftdetalj basel (FÖRB)
- Verkstadsförvaltning (VF)

## 2 Allmänna bestämmelser

2.1 Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM.

2.2 Detaljerad läsanvisning, se TOMT 80-146.

## 3 Speciella bestämmelser

Se sidan 3.



