

1972. 03. 13

Sida 1 (3)

Tjänsteställe, handläggare F:UHD/O Hertzman CVA/G Almborg	Fastställd av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver 851-30 FMR 6-851-701C
---	---	---------------	--------------------------------------

MARKBUNDEN RADIOMATERIEL

Underhållsplan Apparater (UHP-A)

1 Allmänna bestämmelser

1.1 Allmänna bestämmelser för underhållstjänsten, se TOMT 80-18.

2 Speciella bestämmelser

2.1 På driftsatt materiel som inte utnyttjas gör flj (anl) tillsyn C1/B2 efter ett halvt år.

2.2 Tv anlitas för årstillysner om egna resurser därtill inte finns.

2.3 I utrustningen ingående:

Elverk, se TOMT 852-29 och TOMT 852-30

Fordon, se TOMT 875-12

Telefonutrustningar, se lämplig TOMT på grupp 857.

2.4 Undvik översyner och större reparationer på äldre materiel. Om detta dock måste ske ska flygverkstad, Tv eller huvudverkstad anlitas beroende på vem som för de olika utrustningarna har de lämpligaste resurserna.

2.5 D- och E tillsyn får på den äldre materielen i denna TOMT ersättas av funktionsprov. Årstillsyn utföres då vid behov.

EFFEKT FÖRSTÄRKARE 201 se TOMT 851-60

RADIOSTATION TMR 17A, B, C, D se TOMT TMR17-1

Nedanstående materiel har utgått ur flygvapnet:

RADIOSTATION TMR 8

RADIOSTATION TMR 10

PEJLBUSS

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
0010	MARKBUNDEN RADIOMATERIEL FMR 1	—	—	—	X	A C1 E1 VB	1) 6 mån	BE ANL BE 2)	TOMT FMR1-851-3 TILLSYN TOMT FMR1-851-1,-2 ÖVERSYN 1) SE SID 1, POS 2.1 2) SE SID 1, POS 2.4	CVA 100	FELRAPPORTERAS EJ UNDER UTGÅENDE	
0020	FMR 4	—	—	—	X	A C1 E1 VB	1) 6 mån	BE ANL BE 2)	TOMT FMR4-851-3B TILLSYN ÖVERSYN 1) SE SID 1, POS 2.1 2) SE SID 1, POS 2.4	CVA 100	FELRAPPORTERAS EJ UNDER UTGÅENDE	
0030	FMR 5, TMR 5, FMRP 5	—	—	—	X	A C1 E1 VB	1) 6 mån	BE ANL BE 2)	TOMT TMR9-851-11B TILLSYN ÖVERSYN 1) SE SID 1, POS 2.1 2) SE SID 1, POS 2.4	CVA 100	FELRAPPORTERAS EJ UNDER UTGÅENDE	
0040	RADIOÄNDARE FMR6 M3950-705030 SRT-CT5/3	—	—	—	X	A C1 E1 VB	1) 6 mån 3)	BE ANL BE 2)	TILLSYN ÖVERSYN 1) SE SID 1, POS 2.1 2) SE SID 1, POS 2.4 3) SÄNDARRÖR FORMERAS ENLIGT TOMT 850-37	CVA 100	FELRAPPORTERAS EJ	
0050	RADIOSTATION TMR 9 MT M3955-409011	—	—	—	X	A B2 D E1 VB	1) 6 mån	BE ANL BE 2)	TOMT TMR9-851-11B TILLSYN ÖVERSYN 1) SE SID 1, POS 2.1 2) SE SID 1, POS 2.4	CVA 100	FELRAPPORTERAS EJ UNDER UTGÅENDE RESERV FÖR RA- PRINÄT	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
	<u>MARKBUNDEN RADIOMATERIEL</u> (FORTS)											
0060	KPLEIL 141 MT M5190-141014	—		—	X	A B2 D E1 —	1) 6 mån	BE ANL BE	TILLSYN ÖVERSYN UTFÖRES EJ 1) SE SID 1, POS 2.1		CVA 100	FELRAPPORTERAS EJ UNDER UTGÅENDE
0070	.FMRP 407A								SE TOMT 851-25			
0080	MEDHÖRNINGS <span style="font-size: small;">P</span> ANEL M3921-800110 TPROD-TP1583-1	—		UE	X	C1 E1 VB	1) 6 mån	BE ANL BE CVA	TOMT 851-51 TILLSYN ÖVERSYN 1) SE SID 1, POS 2.1		CVA 100	FELRAPPORTERAS EJ
0090	MANÖVERENHET M3955-990079 FF-F1281-100310	—		—	X	E1 VB		BE ANL BE CVA	RITNING F1281-200491 TILLSYN REP		CVA 100	FELRAPPORTERAS EJ
0100	ÖVRIGT	—		—	—	—	—	—	—		—	—

