

*Uppdr avl 851-926 / 81*

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER MT 851-83B

1980-03-06

Sida 1 (3)

Tjänsteställe, handläggare F: UP/O Hertzman FFV-U/A 5149 A Larsson	Fastställd av J-O Arman /B Skärhammar	Ändrad enligt	Upphäver TOMT 851-83 1)
---	---	---------------	----------------------------

Lågeffektantennen M9999-903400

Underhållsplan Materiel

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se  
TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM.

2 Speciella bestämmelser

Se sidan 2.

---

1) Jordplanantenn (adress 600) har tillkommit

Adress	Rad	Materieldentifiering	Antal / Version	Interval/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Atgärd	Arbetsvolym (Mantimmars)	Anteckning
				Ue	1 2 3						
				4	5 6	Drift	För-varing				
				7	8 9						
0A		SPECIELLA BESTÄMMELSER									
0A		FFV-U/CVA AR SYSTEMHUVUDVERKSTAD (SVST) FÖR DE MARKRADIOSYSTEM (FYLN OCH STRIL) DÄR ANTENNERNA INGÅR									
0C		* FFV-U/CVA REPARATION UTFÖRS AV OCH PÅ HUVUDVERKSTAD									
0D		OM OKLARHET BETräFFANDE ANTENNERNAS FUNKTION FÖRELIGGER I SAMBAND MED RTGARD, KONTAKTA SYSTEMHUVUD-									
0E		OM OKLARHET BETräFFANDE ANTENNERNAS FUNKTION FÖRELIGGER I SAMBAND MED RTGARD, KONTAKTA SYSTEMHUVUD-									
0F		VERKSTADEN FFV-U/CVA AVD 1542, TFN 0589/80000.									
0000000 01		LÄGEFFEKANTENNER	--			CVA					
02		M9999-903400	--								
03		-									
 --											
0A	1)	I DET FALL ANTENNEN ÄR MONTERAD PÅ PLATS MED KRÄVANDE MILJÖ, T EX DÄR RISK FÖR SALTBELÄGGNING FINNS,									
0B		SKA TILLSYN MED FÖR ANLÄGGNINGEN LÄMPLIG TIDSINTERVALL UTFÖRAS.									
0C		UE FINNS PLACERAD PÅ TSB/R.									
000100 01		VHF-ANTENN	UE	X	VB	1)	---	BE	CVA	TOMT 851-	
02		M1921-111010						TSB/R	600	BYTE	
03		FF -FR43460									
04					VB		EE				
05						CVA	REPARATION				
 --											
0A	UE FINNS PLACERAD PÅ CENTRALETT UE-FÖRRÄD VID FFV-U/CVA.										
000200 01	DIPOLANTENN	UE	X	VB	---		BE	CVA	TOMT 851-		
02	M1921-307010						TSB/R	600	BYTE		
03	TECOMM-401014 MOD										
04		VB		BE							
05			CVA	REPARATION							
 --											
0A	UE FINNS PLACERAD PÅ CENTRALETT UE-FÖRRÄD VID FFV-U/CVA.										
000300 01	DIPOLANTENN	UE	X	VB	---		BE	CVA	TOMT 851-		
02	M1921-307110						TSB/R	600	BYTE		
03	TECOMM-401014 MOD										
04	VB		BE								
05			CVA	REPARATION							
 --											
0A	UE FINNS PLACERAD PÅ CENTRALETT UE-FÖRRÄD VID FFV-U/CVA.										
000400 01	SKIVKONANTENN	UE	X	VB	---		BE	CVA	TOMT 851-		
02	M1921-129310						TSB/R	600	BYTE		
03	GENIN-AT-1977/GR										

Adress Rad	Materieldentifiering	Antal / Version	Interval/Tillfälle				Ätgård på	Huvudvst	Föreskrift	Anteckning
			Ue	1	2	3				
	Ue	4	5	6	Drift	Förvaring	Avgård av i feld	Krig	Atgärd	Arbetsvolym (Manlummar)
000500 01	SKIVKONDANT M KOGER	UE	X	V6	---	---	BE	CVA	TOMT 851-83B/R 600	
02	M1921-129111									
03	-									
04										
05							VB	BE	REPARATION	
DA UE FINNS PLACERAD PÅ TSB/R OCH CENTRALE UEF-FÖRRADE VID FFV-U/CVA.										
000600 01	JORDPLANANTENN	UE		VB	---	---	BE	CVA	TOMT 851-83B/R 600	
02	M1921-366010									
03	AL60N-31487									
04										
05	FÖR RÄT58.			VB			BE	CVA	REPARATION	
000700 01	FING ID	--		VB	---	---	ME	CVA	TOMT 851-69 TILLSYN, BYTE	
02	F0000-000000									
03	-									
04	KOAXIALKABLAR									
05	FÖR TALRADIO									

