

1975-04-21

Sida 1 (3)

Tjänsteställe, handläggare F:U/O Hertzman CVA/5142 P-O Johansson	Fastställt av J Arman /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver
--	--	---------------	----------

VHF-multikopplare M1898-212010Underhållsplan Apparater1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se TOMT 80-140 och OSM.

2 Speciella bestämmelser

- 2.1 VHF-multikopplarutrustningen ingår i markradiosystem FYL.
- 2.2 På markradiosystemet ska funktionstillsyn utföras enligt UHPLAN-F. När funktionstillsynen så utvisar eller när andra skäl föreligger ska "vid behovs"-tillsyn på VHF-multikopplarutrustningen utföras enligt direktiv i denna UHPLAN-A.
- 2.3 Underhåll i form av tillsyn, felsökning till ue, byte av ue och byte av rd av förbrukningskaraktär ska utföras av den på anläggningen placerade personalen (tsb/f).
- 2.4 Reparation utförs på och av huvudverkstad.
- 2.5 Ue för VHF-multikopplarutrustningen är placerade på centralt ue-förråd. Felaktig enhet sänds till huvudverkstad för åtgärd. Från centralt ue-förråd erhålls ny enhet. För TWR/TCC får filterkaviteter från basreserven tillfälligt lånas för ue-ändamål. När fel påvisas ska hvst (FFV-U/CVA avd 5142, tfn 0589/80 000) kontaktas innan utbytesåtgärd vidtas.

- 2.3 FFV-U/CVA är huvudverkstad (hvst) för VHF-multikopplare samt systemhuvudverkstad (svst) för markradiosystem FYL.
- 2.7 I svst åtagande ingår tekniskt underhållsansvar för bland annat övervakning av systemets funktion mot ställda krav.
I samband därmed äger svst rätt att utföra servicebesök på berörda anläggningar.

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Foreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing				
0000	VHF-MULTIKOPPLARE M1898-212010 MATIC-TU665			—		vb	—	BE tsb/f	TOMT 851- FUNKTIONSKONTROLL TILLSYN	CVA 100	FUNKTIONSPROV ENLIGT UHPP-F
0010	.STATIV F4602-000551 MATIC-TU6654			—		1 vb	—	ME tsb/f ME CVA	REPARATION BYTE REPARATION	CVA 100	
0020	.MONTERINGSRAM F4602-000550 MATIC-TU6653			—		1-9 vb	—	ME tsb/f ME CVA	REPARATION BYTE REPARATION	CVA 100	
0030	...FILTERKAVITET F4602-000548 MATIC-TU6651			ue		1-2 vb	—	ME tsb/f ME CVA	TOMT 851- JUSTERING BYTE REPARATION	CVA 391	
0040	...KOAXIALKABEL F4602-000552 MATIC-TU6655			—		1 vb	—	ME tsb/f ME CVA	REPARATION BYTE REPARATION	CVA 100	
0050	...STJÄRNÄT F4602-000549 MATIC-TU6652			—		1-3 vb	—	ME tsb/f ME CVA	REPARATION BYTE REPARATION	CVA 100	
0060	.ÖVRIGT			—		—	—	—	—	—	

1
2
3

