

66 av 107 B / 77

FORSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER MT 851-91

1975-04-29

Sida 1 (10)

| Tjänsteställe, handläggare F:UTM/P Stål CVA/5145 S Stål | Fastställd av R Klitte /R Hjärter | Ändrad enligt | Upphäver |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|
| | | | |

Antenn M1921-124010 (ALGON-FDV 4X2) - Tillsynsföreskrift

| Innehåll | Sida |
|--------------------------|------|
| 1 Allmänt | 1 |
| 2 Erforderlig utrustning | 3 |
| 3 Tillsyn | 3 |
| 4 Speciella föreskrifter | 7 |

1 Allmänt

1.1 Underhållsdirektiv

Enligt TOMT 851-

Tillsyn ska utföras i samband med tillsyn av anläggningens övriga teleutrustning.

1.2 Erforderlig utbildning

Tillsynen utförs av teleteknisk personal.
(Ingen specialkurs finns för materiellet).

1.3 Arbetsvolym

Två man, cirka 4 timmar vardera effektiv arbetstid per antenn.

1.4 Driftavbrott

Tillsyn medför driftavbrott. Driftavbrott för tillsyn får endast ske i samråd med berörd sektorteleingenjör eller central driftledning.

1.5 Mätprotokoll

Vid tillsynen uppmätta värden och eventuella reparationer noteras i protokoll CVA 5130/74-90P. Protokoll beställs från FFV-U/CVA, avdelning 5130 expedition.

1.6 Felrapportering

DIDAS-rapportering sker inte kontinuerligt på utrustningen. Rapportering sker vid behov genom specialrapportering beordrad på TOMT.

1.7 Reparation

Reparation av fel, som kan åtgärdas med tillgängliga medel utförs på plats. Vid större fel byt enheten och sänd den till hvst för reparation.

1.8 Utbytesenheter

Utbytesenheter är fördelade enligt utbytessystem F:UHD A51:4.

1.9 Översyn

Översyn utförs vid behov av och på hvst.

Behov av översyn föreligger när:

- Uppmätta resistans- och SVF-värden är onormala.
- Reparation kräver arbetsinsats och utrustning utöver de på anläggningen befintliga.

1.10 Teknisk rådgivning

Teknisk rådgivning ges av FFV-U/CVA, avd 5145.

2 Erforderlig utrustning

2.1 Provutrustning

| Förrådsbeteckning | Förrådsbenämning | Ursprungsbeteckning |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| M3620-168010 | Resistansmätbrygga | SIEM-232800 |
| M3636-103010 | Reflektometer | ROSWA-BN3569/50NC |
| M2569-452020 | Signalgenerator | ROSWA-BN41313 |
| M2540-008010 | Detektor | HEWPA-423A |
| M3636-206010 | SVF-indikator | HEWPA-415E |
| | Övergångskontakt | SPINN-BN 902000 |
| F1250-305591 | Koaxialkabel | CVA-F1250-305591 |

2.2 Förbrukningsmaterial

| Förrådsbeteckning | Förrådsbenämning | Ursprungsbeteckning |
|-------------------|----------------------------|---------------------|
| | Polyvinylacetalfärg | MF 84-325H |
| M0722-125000 | Vaselin 125 | |
| M6342-004010 | Stålborste ¹⁾ | |
| M0722-056000 | Korrskyddsvätska 056 ME 84 | |

1) Eller liknande

3 Tillsyn

3.1 Allmänt

Föreskriften omfattar begränsat underhåll av triangelmaster.

Se även "Speciella föreskrifter" avsnitt 4.2-4.3.

Vid arbete i antennmaster, se TOMT 80-76 Skyddsföreskrifter
vid arbete på större höjd.

3.2 Antenn, mast mm

Kontrollera vid tillsyn att:

- antennmaster, antennkablar och antennelement inte utsatts för mekanisk åverkan
- dränerhål i antennelement och skyddskåpor inte är igensatta
- fästanordningar för antenn, antennkablar och antennmast inte har lossnat
- låsmuttrar på stagskruvar och stagöglor är åtdragna
- jordlinor är ordentligt fästade till mastfundament, antennmast, staglinor och linskarvar.

Behandla vid behov omålade detaljer, som muttrar, bultar, stagskruvar med mera med korrosionsskyddsvätska ME 84.

Bättringsmåla vid behov antenn, antennkablar och antennmast.

3.3 Funktionskontroll

3.3.1 Lossa antennkabeln från sändarstationen.

3.3.2 Resistansmätning

Anslut resistansmätbryggan till antennkabeln.

Tryck in knappen på instrumentet och ställ visaren i nolläge.

Avläs sedan resistansvärdet. Det erhållna värdet är till största delen beroende av resistansen i koaxialkabeln, mätutrustningens kablar samt av övergångsresistansen i koaxialskarvar och anslutningsdon.

Resistansen per 10 m kabel är för:

- RG 18 = 0,02 ohm
- HF 7/8" = 0,014 ohm

3.3.3 SVF-mätning

Mätuppkoppling se bild 1.

3.3.3 forts




Bild 1

Anslut signalgenerators utgång AUSGANG R=50Ω till uttaget SENDER på reflektometern.

Anslut antennen till uttaget MESSOBJEKT på reflektometern.

Anslut SVF-indikatorn, över detektorn, till uttaget EMPFINGER på reflektometern.

Ställ in signalgeneratorn på frekvensen 125 MHz.

Ställ in rattarna ANZEIGE (inre och yttre) för 100 % AM-modulering.

Ställ in rattarna AMPLITUDE enligt följande: den yttre i medurs ändläge och den inre i läge 1 kHz.

Ställ in rattarna AM enligt följande: den yttre i medurs ändläge och den inre i läge INT.

Ställ in ratten för HF-utspänning på max utspänning.

Ställ reflektometerns omkopplare i läge VORLAUF.

Ställ SVF-indikatorns ratt POWER i läge LINE ON och ratten INPUT i läge HIGH.

Välj lämpligt mätområde med ratten RANGE dB på SVF-indikatorn och justera in lämplig referensnivå på instrumentet med ratten GAIN.

3.3.3 forts

Ställ reflektometerns omkopplare i läge RÜCKLAUF och läs av dämpningen i dB på SVF-indikatorn. Observera att koaxialkabelns längd inverkar på mätresultatet vid SVF-mätning. Långa koaxialkablar gör att både den tillförda- och reflekterade effekten dämpas mer än vid korta kablar.

Man kan därför felaktigt få uppfattningen att en antenn med lång kabel är bättre än en annan likvärdig antenn med kortare kabel. Därför bör hänsyn tas till kabeldämpningen.

Dämpning vid frekvensen 150 MHz är för kabel:

- HF 7/8" = 1,24 dB/100 m
- RG-18 = 3,8 dB/100 m

Avläs i efterföljande tabell det SVF som motsvarar den aktuella reflexionskoefficienten (μ dB).

Exempel. SVF-indikatorn visar -20 dB.

Kabellängd cirka 50 meter (RG-18).

Dämpningen i kabeln blir då $2 \times 1,9$ dB = 3,8 dB.

Således erhålls en resulterande reflexionskoefficient in i antennen, som är -20 dB + 3,8 dB = -16,2 dB. Detta ger enligt tabellen ett SVF på 1,37.

Gör samma mätningar vid frekvenserna 105, 115, 135 och 150 MHz. Godkänt SVF är 1,5 eller mindre. Ett SVF på upp till 2,0 kan dock accepteras för enstaka frekvenser om godkänt värde innehålls för övriga.

Tabell

| μ (dB) | ρ | μ (dB) | ρ | μ (dB) | ρ |
|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 4 | 4,42 | 11,6 | 1,71 | 13,2 | 1,56 |
| 6 | 3,01 | 11,8 | 1,69 | 13,4 | 1,54 |
| 8 | 2,32 | 12,0 | 1,67 | 13,6 | 1,53 |
| 10 | 1,92 | 12,2 | 1,65 | 13,8 | 1,51 |
| 10,5 | 1,85 | 12,4 | 1,63 | 14,0 | 1,50 |
| 11,0 | 1,79 | 12,6 | 1,61 | 14,2 | 1,48 |
| 11,2 | 1,76 | 12,8 | 1,59 | 14,4 | 1,47 |
| 11,4 | 1,74 | 13,0 | 1,58 | 14,6 | 1,46 |

3.3.3 forts

| μ (dB) | ρ | μ (dB) | ρ | μ (dB) | ρ |
|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 14,8 | 1,44 | 21,0 | 1,20 | 32,0 | 1,050 |
| 15,0 | 1,43 | 21,5 | 1,185 | 32,5 | 1,048 |
| 15,2 | 1,42 | 22,0 | 1,17 | 33,0 | 1,046 |
| 15,4 | 1,41 | 22,5 | 1,16 | 33,5 | 1,043 |
| 15,6 | 1,40 | 23,0 | 1,15 | 34,0 | 1,040 |
| 15,8 | 1,39 | 23,5 | 1,143 | 34,5 | 1,038 |
| 16,0 | 1,38 | 24,0 | 1,135 | 35,0 | 1,036 |
| 16,2 | 1,37 | 24,5 | 1,128 | 35,5 | 1,034 |
| 16,4 | 1,36 | 25,0 | 1,120 | 36,0 | 1,032 |
| 16,6 | 1,35 | 25,5 | 1,113 | 36,5 | 1,031 |
| 16,8 | 1,34 | 26,0 | 1,106 | 37,0 | 1,029 |
| 17,0 | 1,33 | 26,5 | 1,100 | 37,5 | 1,028 |
| 17,2 | 1,32 | 27,0 | 1,093 | 38,0 | 1,026 |
| 17,4 | 1,31 | 27,5 | 1,088 | 38,5 | 1,025 |
| 17,6 | 1,30 | 28,0 | 1,083 | 39,0 | 1,023 |
| 17,8 | 1,296 | 28,5 | 1,079 | 39,5 | 1,022 |
| 18,0 | 1,29 | 29,0 | 1,074 | 40,0 | 1,020 |
| 18,5 | 1,27 | 29,5 | 1,070 | 40,5 | 1,019 |
| 19,0 | 1,25 | 30,0 | 1,065 | 41,0 | 1,018 |
| 19,5 | 1,235 | 30,5 | 1,062 | 41,5 | 1,017 |
| 20,0 | 1,22 | 31,0 | 1,058 | 42,0 | 1,016 |
| 20,5 | 1,21 | 31,5 | 1,054 | 42,5 | 1,015 |

SVF-indikatorns utslag (μ) i dB har omräknats till SVF enligt:

$$\rho = \frac{1 + 10^{-\frac{\mu}{20}}}{1 - 10^{-\frac{\mu}{20}}}$$

4 Speciella föreskrifter

4.1 Pulsmätning med TDR-meter

4.1.1 Lossa koaxialkabeln, till aktuell antenn, från effektstativets antennanslutningsdon eller eventuellt kabelskåp.

- 4.1.2 Anslut antennkabeln till uttaget OUT på TDR-metern.
- 4.1.3 Anslut stiftidsomvandlaren till TDR-metern och ta bort den fasta förbindningen på TDR-metern.
Anslut stiftidsomvandlarens ingång IN till uttaget STEP OUTPUT på TDR-metern och det lossade anslutningsdonet till uttaget IN på TDR-metern.

- 4.1.4 Ställ in manöverorganen på TDR-metern enligt följande:
- nätomkopplaren i läge ON
 - omkopplaren SWEEP i läge NORMAL
 - omkopplaren REFL COEFFICIENT i läge 0,2
 - omkopplaren MAGNIFIER i läge 1
 - omkopplaren CM LINE/CM DISPLAY i sådant läge att en kurva liknande den på bild 2 erhålls på skärmen

Anm

Läge 500 brukar vara lämpligt.

- potentiometern INTERFERENCE FILTER BW i medurs ändläge

Obs

Eventuella störningar från exempelvis nät eller lysrör kan eventuellt eliminieras med ratten INTERFERENCE FILTER

Ställ, med potentiometern VERT POSITION, in den vågräta linjen, som övergår till lodrävt vid A i kurvan på bild 2, så att denna ligger på en vågrät rutlinje ner till på skärmen.

Antenntransformatorns utgångsimpedans kan beräknas med hjälp av följande två formler:

$$P = \frac{U_r}{U_i}$$

$$Z = Z_o \times \frac{1 + (P)}{1 - (P)}$$

Där

P = reflektionskoefficienten

Ui = till mätobjektet inmatad spänning

Ur = från mätobjektet reflekterad spänning

Z_o = koaxialkabelns och antenntransformatorns ingångsimpedans

Z = antenntransformatorns utgångsimpedans

4.1.4 forts

Som framgår av normalkurvan enligt bild 2, så blir P för denna antenn $\frac{-Ur}{Ui} = \frac{-3}{5} = -0,6$


Z_0 för denna antenn är 50 ohm.

$$Z = Z_0 \cdot \frac{1 + (P)}{1 - (P)}$$

$$Z = 50 \cdot \frac{1 + (-0,6)}{1 - (-0,6)} = 50 \cdot \frac{0,4}{1,6} = \frac{20}{1,6} = 12,5 \text{ ohm}$$

$$Z = 12,5 \text{ ohm}$$

Detta är det värde som antennen ska ha vid B på kurvan enligt bild 2. Innehålls inte värdet $12,5 \frac{+2,5}{-1,5}$ ohm är antennen felaktig. Orsaken kan vara avbrott eller dåligt kontakt hos ett eller flera dipolpar.



Kurvans utseende ändras med ökad dämpning i antennkabeln.
Heldragen kurva: kabeldämpning cirka 1 dB.
Streckad kurva: kabeldämpning cirka 4 dB.

Bild 2. Normalkurve vid TDR-mätning på monterad antenn.

4.2 Resning och fällning av antennmast

Vid resning eller fällning av mast, se föreskrift CVA 5230-6:113.

4.3 Underhåll av master

Vid underhåll av master, se föreskrift CVA 758-52A.