

1976-10-04

Sida 1 (8)

Tjänsteställe, handläggare F:UPM/O Hertzman TELUB/TAR/ B Pettersson	Fastställd av J-O Arman B Skärhammar	Andrad enligt	Upphäver
--	--	---------------	----------

KV-sändare 663 M3950-663010Luftoperativa radionätetUnderhållsplan Apparater

## 1 Allmänna bestämmelser

- 1.1 Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, FMI, MVIF och OSM.
- 1.2 Detaljerad läsanvisning för underhållsplan apparat, se TOMT 80-146.

## 2 Speciella bestämmelser


- 2.1 Angivna tillsynsperioder avser materiel i drift. Tsb/r ska anlitas vid 6MÅNAD tillsyn (tillsynsgrad D) om tsb/f inte har erforderliga resurser. Tillsyn 2ÅR (tillsynsgrad E) utförs på bemannad anl av tsb/r i samverkan med tsb/f.
- På driftsatt materiel som inte är i operativ drift utförs tillsynsgrad D en gång per år och tillsynsgrad E vart fjärde år. Tillsynsgrad E utförs på bemannad anl av tsb/r i samverkan med tsb/f.
- 2.2 Reparation av fel, som kan åtgärdas med tillgängliga medel, utförs vid anläggningen. Reparations- och inställningsanvisningar återfinns i beskrivning över KV-sändare 663, 664 och 763, avsnittet Service.

- 2.3 Kvalitetskontroll utförs vid behov av huvudverkstaden. På driftsatt materiel som inte är i operativ drift utför huvudverkstaden kvalitetskontroll som stickprov.
- 2.4 För teknisk konsultverksamhet hänvisas till TELUB AB, som är huvudverkstad för denna mtrl.

### 3 Övrigt

Blockschema för denna underhållsplan apparat (bilden) återfinns på ritningsnummer TELUB-304999.

Radiofjärrskriftmtrl inom luftoperativa radionätet, se TOMT 851-31B.



Blockschema för KV-sändare 663

Adress	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version									Underhållsperiod		Åtgärd på	Huvud- vst	Föreskrift		Resursbehov ----- Kostrn. ställe	Anteckning
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd		
000000	KV-SÄNDARE 663 M3950-663010 SRT-B14000 0000 CT 1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 MÅNAD		BE TSB/F	TELUB 100	TOMT 851- TILLSYN GRAD C	1/1 34130723	MAN/TIMME ESYM FU KONTE- RINGSBEGREPP		
											6 MÅNAD		BE TSB/F	TELUB 100	TOMT 851- TILLSYN GRAD D	1/5 34130723			
											2 ÅR		BE TSB/R	TELUB 600	TOMT 851- TILLSYN GRAD E	2/8 34130723	2/8 = 2 MAN 8 H		
											VB		BE TELUB	TELUB -	TELUB 501- ÖVERSYN	34130725			
000100	.EFFEKTD F5995-003865 SRT-B14010 0000	-	1								1 ÅR		BE TSB/R	TELUB 600	TOMT 851- TILLSYN GRAD D	1/5 34130723			
000200	..MANÖVERENHET F5995-003852 SRT-B12400 0000	UE	1								4 ÅR		BE TSB/R	TELUB 600	TOMT 851- TILLSYN GRAD E	2/8 34130723			
000300	..KRAFTENHET 2KV F5995-003853 SRT-B12500 0000	UE	1								VB		ME TELUB	TELUB -	TELUB 501- ÖVERSYN	34130725			
000400	..EFFEKTENHET F5995-003850 SRT-B12200 0000	UE	1								VB		ME TELUB	TELUB -	TELUB 501- ÖVERSYN	34130725			
000500	..SERVOENHET F5995-003851 SRT-B12300 0000	UE	1								VB		ME TELUB	TELUB -	TELUB 501- ÖVERSYN	34130725			
000600	...FÖRFÖRSTÄRKARE F5995-006051 SRT-B12330 0000	UE	3								VB		ME TELUB	TELUB -	TELUB 501- REPARATION	34130765			

Adress	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version					Underhållsperiod		Åtgärd på	Huvud- vst	Föreskrift		Resursbehov ----- Kostn. ställe	Anteckning
			1	2	3	4	5	6	7			8	9		
000700	EFFEKTDL (FORTS) ... SUMMERINGSENHET F5995-006054 SRT-B12360 0000	UE 1							VB		ME TELUB	TELUB 501- REPARATION	34130765		
000800	. DRIVDEL F5995-003866 SRT-B14020 0000	-	1						VB		ME TELUB	TELUB 501- ÖVERSYN	34130725		
000900	. MODULATORRENHET F5995-003854 SRT-B12600 0000	UE 1							VB		ME TELUB	TELUB 501- ÖVERSYN	34130725		
001000	. . . STEGVÄLJARE F5995-004456 SRT-B12620 0000	UE 1							VB		ME TELUB	TELUB 501- REPARATION	34130765		
001100	. . . LF-FÖRSTÄRKARE F5995-004457 SRT-B12630 0000	UE 1							VB		ME TELUB	TELUB 501- REPARATION	34130765		
001200	. . . BLANDARE F5995-004458 SRT-B12640 0000	UE 1							VB		ME TELUB	TELUB 501- REPARATION	34130765		
001300	. . . FÖRSTÄRKARE 200 kHz F5995-004459 SRT-B12650 0000	UE 1							VB		ME TELUB	TELUB 501- REPARATION	34130765		
001400	. . . NYCKLINGSENHET F5995-004460 SRT-B12660 0000	UE 1							VB		ME TELUB	TELUB 501- REPARATION	34130765		
001500	. . . F1-ENHET F5995-004461 SRT-B12670 0000	UE 1							VB		ME TELUB	TELUB 501- REPARATION	34130765		
001600	. . . SLUTFÖRSTÄRKARE F5995-004462 SRT-B12680 0000	UE 1							VB		ME TELUB	TELUB 501- REPARATION	34130765		

Adress	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version					Underhållsperiod		Åtgärd på		Huvud- vst	Föreskrift	Resursbehov Kostn. ställe	Anteckning
			1	2	3	4	5	6	7	8	9				
001700	DRIVDEL (FORTS) ... OSCILLATORENHET S F5995-003855 SRT-B12700 0000	UE	1						VB			ME TELUB	TELUB ÖVERSYN	34130725	
001800	... SYNTESENHET F5995-004463 SRT-B12720 0000	UE	1						VB			ME TELUB	TELUB REPARATION	34130765	
001900	... ANALYSENHET F5995-004464 SRT-B12721 0000	UE	1						VB			ME TELUB	TELUB REPARATION	34130765	
002000	... REFERENSOSCILLATOR F5995-004465 SRT-B12730 0000	UE	1						VB			ME TELUB	TELUB REPARATION	34130765	
002100	... BREDBANDSFÖRST F5995-004466 SRT-B12740 0000	UE	1						VB			ME TELUB	TELUB REPARATION	34130765	
002200	... HUVUDOSCILLATOR F5995-004467 SRT-B12750 0000	UE	1						VB			ME TELUB	TELUB REPARATION	34130765	
002300	... 1 MHZ-DEKAD F5995-004468 SRT-B12760 0000	UE	1						VB			ME TELUB	TELUB REPARATION	34130765	
002400	... FASDISKRIMINATOR F5995-004469 SRT-B12700 0000	UE	1						VB			ME TELUB	TELUB REPARATION	34130765	
002500	... DELARE F5995-004470 SRT-B12775 0000	UE	1						VB			ME TELUB	TELUB REPARATION	34130765	
002600	... FREKVENSNORMAL F5995-004471 SRT-B12780 0000	UE	1						VB			ME TELUB	TELUB REPARATION	34130765	

Adress	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version				Underhållsperiod		Atgärd på	Huvud- vst	Föreskrift	Resursbehov ----- Kostn. ställe	Anteckning		
			1	2	3	4	5	6						7	8
002700	DRIVDEL (FORTS) ... GIVARE F5995-006062 SRT-B12785 0000	-	1							VB		ME TELUB	TELUB 501- REPARATION	34130765	
002800	... STEGVÄLJARE F5995-004472 SRT-B12790 0000	UE	1							VB		ME TELUB	TELUB 501- REPARATION	34130765	
002900	.. KRAFTENHET S F5995-003856 SRT-B12800 0000	UE	1							VB		ME TELUB	TELUB 501- ÖVERSYN	34130725	
003000	.. FJÄRRMANÖVERMOTTAGARE F5995-003861 SRT-B13800 0000	UE	1							VB		ME TELUB	TELUB 501- ÖVERSYN	34130725	
003100	... KRETSKORT U451 F5995-009598 SRT-B13820 1311	UE	1							VB		ME TELUB	TELUB 501- REPARATION	34130765	
003200	... KRETSKORT U401 F5995-009599 SRT-B13820 3021	UE	1							VB		ME TELUB	TELUB 501- REPARATION	34130765	
003300	... KRETSKORT U351 F5995-009600 SRT-B13820 3031	UE	1							VB		ME TELUB	TELUB 501- REPARATION	34130765	
003400	... KRETSKORT U201 F5995-009601 SRT-B13820 3041	UE	1							VB		ME TELUB	TELUB 501- REPARATION	34130765	
003500	... KRETSKORT U551 F5995-009603 SRT-B13820 3091	UE	1							VB		ME TELUB	TELUB 501- REPARATION	34130765	
003600	... KRETSKORT U601 F5995-009604 SRT-B13820 3101	UE	1							VB		ME TELUB	TELUB 501- REPARATION	34130765	

Adress	Materialidentifiering	Ue	Antal/Version				Underhållsperiod		Åtgärd på	Huvud- vst	Föreskrift		Resursbehov ----- Kostn. ställe	Anteckning		
			1	2	3	4	5	6			7	8			9	Drift
003700	DRIVDEL (FORTS) ... KRETSKORT U151 F5995-009602 SRT-B13820 3051	UE	1			4	5				VB		ME TELUB	TELUB 501- REPARATION	34130765	
003800	... KRETSKORT U501 F5995-009612 SRT-B13820 3081	UE	1								VB		ME TELUB	TELUB 501- REPARATION	34130765	
003900	. FJÄRRMANÖVERSÄND F5995-003862 SRT-B13900 0000	UE	1								VB		ME TELUB	TELUB 501- ÖVERSYN	34130725	
004000	.. KRETSKORT U251 F5995-009605 SRT-B13821 3011	UE	1								VB		ME TELUB	TELUB 501- REPARATION	34130765	
004100	.. KRETSKORT U201 F5995-009606 SRT-B13821 3021	UE	1								VB		ME TELUB	TELUB 501- REPARATION	34130765	
004200	.. KRETSKORT U151 F5995-009607 SRT-B13821 3031	UE	1								VB		ME TELUB	TELUB 501- REPARATION	34130765	
004300	.. KRETSKORT U301 F5995-009608 SRT-B13821 3081	UE	1								VB		ME TELUB	TELUB 501- REPARATION	34130765	
004400	.. KRETSKORT U351 F5995-009609 SRT-B13821 3091	UE	1								VB		ME TELUB	TELUB 501- REPARATION	34130765	
004500	.. KRETSKORT U401 F5995-009610 SRT-B13821 3101	UE	1								VB		ME TELUB	TELUB 501- REPARATION	34130765	
004600	.. KLOCKPULSKORT F5995-006088 SRT-B13821 3111	UE	1								VB		ME TELUB	TELUB 501- REPARATION	34130765	