


1987-10-02

Tjänsteställe, handläggare FuhT/B Ahlin FuhD/J Rönnqvist	Fastställd av Erik Vintheden/ Bengt Olofsson	Andra (856-116B)
--	--	------------------

Radiolänkutrustning RL-43 M3959-043000

Underhållsplan Materiel



1 Inledning

1.1 System-/materielorientering

RL-43 är en radiolänkutrustning i frekvensläget 1,9–2,1 GHz. Utrustningen kan överföra 24 kanaler (RL-43A), 120 kanaler (RL-43B) eller 300 kanaler (RL-43C). Tjänstekanal i frekvensläget 0,3–2,7 kHz finns i alla tre varianterna och i RL-43B och RL-43C finns även ett övervakningsband i frekvensläget 4–56 kHz.

Objektansvar: FMV:Telenät, B Heinegård

Tekniskt underhållsstöd, ref: FFVEL/FTR Lennart Jacobsson, Arboga 0589-815 87

11393-101

¹⁾ Omarbetningen omfattar ny tabellayout, arbetsvolym, föreskrifter, kompl text på titelblad och speciella best samt referenser
 Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad.
 Nyttillkomna enheter har markerats med en asteriskrad under adressen.

* 1.2 Drifttillstånd/nyttjande i fred

Samtliga installerade RL-43 är driftställda (spänningsanslutna).

* 1.3 Berörda myndigheter/instanser

Respektive marktelekontor: F4/Se NN, F10/Se S, F16/Se M, F21/Se ÖN.
Verkstadsförvaltning (VF).

2 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM.
Läsanvisning för underhållsplan, se TOMT 80-146.

3 Speciella bestämmelser

Se sid 3.

* 4 Referenser

Se sid 3.

