

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER **MT** 856-122

1975-09-25

Sida 1 (4)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/O Hertzman CVA/ 5337 L Kardell	Fastställd av J O Arman /B Skärhammar	Andrad enligt	Upphäver
--	---	---------------	----------

Radiolänkutrustning RL-14 M3959-014011Underhållsplan Apparater1 Allmänna bestämmelser

- Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se TOMT 80-140 och OSM.
- Principiell underhållsplanlösning framgår av Underhållsplan System FFRL.

2 Speciella bestämmelser

- Förebyggande underhåll på transmissionsfunktioner utförs enligt föreskrift "Basbandssektion Smal (L, M, P, Q) Kvalitetskontroll" (TOMT 856-).
- Förebyggande underhåll på utrustningen (apparaten) utförs enligt kontrollföreskrift för radiolänkanläggningar (TOMT 856-) samt tillsynsföreskrift RL-14 (TOMT 856-43).
- Avhjälpande underhåll på utrustningen (apparaten) utförs enligt denna underhållsplan samt TOMT 856-43.
- Ue som förvaras i förråd kontrolleras enligt huvudverkstads bedömning i samråd med FMV-F:U.
- Blockschemata för Underhållsplan Apparater återfinns på ritning F1250-308002 och kan beställas från FFV-U/CVA ritningsarkiv.
- Denna underhållsplan är registrerad för datorutskrift på "TO-nummer" M3959-014011.

Adr	Rad	Materielidentifiering	LKOD Individ- uppf	Ue	Antal / Version				Underhålls- period		Atg. på	Föreskrift	Hvst	Anteckning
					1	2	3	5	6	8				
000000	1	RADIOLANKUTR RL-14	00 00 00 00	00 00 00 00	X				C3	---	BE	TOMT 856- KONTROLL	CVA 600 393	BE FÖR DIDAS
	2	M3959-014011								---	1)			
	3										BE	TOMT 856-43B		1) SEUHLPLAN-F
	4								D		TSB/R	TILLSYN		TOMT 856-
	5										1)			AVSNITT 2.2
	6										ME			2) SE FÖRSÄTTIS
	7								VB	2)	CVA	OVERSYN/REPARATION		LAD AVSNITT 2
	8										TSB/R			
	9										1)			
	10													
000100	1	SANDARPANEL 1	00 11 00 00	00 00 00 00	1				VB		ME	TOMT 856-61	CVA 393 600	
	2	F1281-900354									CVA	OVERSYN/REPARATION		
	3	FF -L44420									TSB/R			
000200	1	SANDARPANEL 2	00 11 10 00	00 00 00 00	1				VB		ME	TOMT 856-51	CVA 393 600	
	2	F1281-900353									CVA	OVERSYN/REPARATION		
	3	FF -L44425									TSB/R			
000300	1	MOTTAGARPANEL 1	00 11 20 00	00 00 00 00	1				VB		ME	TOMT 856-60	CVA 393 600	
	2	F1281-900359									CVA	OVERSYN/REPARATION		
	3	FF -L44430									TSB/R			
000400	1	MOTTAGARPANEL 2	00 11 30 00	00 00 00 00	1				VB		ME	TOMT 856-62	CVA 393 600	
	2	F1281-900358									CVA	OVERSYN/REPARATION		
	3	FF -L44435									TSB/R			
000500	1	KRAFTPANEL 1	00 11 40 00	00 00 00 00	1				VB		ME	TOMT 856-59	CVA 393 600	
	2	F1281-900361									CVA	OVERSYN/REPARATION		
	3	FF -L44460									TSB/R			
000600	1	KRAFTPANEL	00 11 50 00	00 00 00 00	1				VB		ME	TOMT 856-59	CVA 393 600	
	2	F1281-900360									CVA	OVERSYN/REPARATION		
	3	FF -L44465									TSB/R			

FAV 883 (0A) 10 000 x 1 1974:12 Brodering, Boring AB Fvlin 7409456 AUF 406 74 142

Adr	Rad	Materialidentifiering	LKOD		Ue	Antal / Version			Underhålls-period		Åtg. på	Föreskrift	Hvst		Anteckning	
			Individ-uppf			1	2	3	Drift	Förvaring			Åtg. av	Åtgärd		Uh i krig
000700	1	•TALPANEL	00	11	60 00 UE	1				VB	ME	TOMT 856-48	CVA			
	2	F1281-900357									CVA	ÖVERSYN/REPARATION	393			
	3	FF -L44450									TSB/R		600			

000600	1	•TONPANEL M	00	11	70 00 UE	X				VB	ME	TOMT 856-63	CVA			
	2	F1281-900355									CVA	ÖVERSYN/REPARATION	393			
	3	FF -L44440-A									TSB/R		600			

000900	1	•TONPANEL M	00	11	71 00 UE	X				VB	ME	TOMT 856-63	CVA			
	2	F1281-900398									CVA	ÖVERSYN/REPARATION	393			
	3	FF -L44440-B									TSB/R		600			

001000	1	•TONPANEL M	00	11	72 00 UE	X				VB	ME	TOMT 856-63	CVA			
	2	F1281-900399									CVA	ÖVERSYN/REPARATION	393			
	3	FF -L44440-C									TSB/R		600			

001100	1	•TONPANEL M	00	11	73 00 UE	X				VB	ME	TOMT 856-63	CVA			
	2	F1281-900400									CVA	ÖVERSYN/REPARATION	393			
	3	FF -L44440-D									TSB/R		600			

001200	1	•TONPANEL M	00	11	74 00 UE	X				VB	ME	TOMT 856-63	CVA			
	2	F1281-900401									CVA	ÖVERSYN/REPARATION	393			
	3	FF -L44440-E									TSB/R		600			

001300	1	•TONPANEL M	00	11	75 00 UE	X				VB	ME	TOMT 856-63	CVA			
	2	F1281-900402									CVA	ÖVERSYN/REPARATION	393			
	3	FF -L44440-F									TSB/R		600			

001400	1	•TONPANEL S	00	11	80 00 UE	X				VB	ME	TOMT 856-49	CVA			
	2	F1281-900356									CVA	ÖVERSYN/REPARATION	393			
	3	FF -L44445									TSB/R		600			

Adr	Rad	Materialidentifiering	LKOD Individ- uppf	Ue	Antal / Version				Underhålls- period		Åtg. på	Föreskrift	Hvst	Anteckning
					1	2	3	4	5	6				
001500	1	LAMPANEL	00 11 90 00 UE					X		VB	ME	TOMT 856-50	CVA	
	2	F6057-002002									CVA	ÖVERSYN/REPARATION	393	
	3	SRA -R3-128724									TSB/R		600	

001600	1	ANTENNFILTER	00 12 00 00 UE					X		VB	ME	CVA 510 A 127	CVA	
	2	F1281-900363									CVA	ÖVERSYN/REPARATION	393	
	3	FF -L44415									TSB/R		600	

001700	1	FLAKTENHET	00 12 10 00 UE					X		VB	ME		CVA	
	2	F1281-900362									CVA	ÖVERSYN/REPARATION	393	
	3	FF -L44470									TSB/R		600	