

1975-08-20

Sida 1 (3)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/O Hertzman CVA/5337 L Kardell	Fastställd av J O Arman /B Skärhammar	Ändrad enligt	Upphäver
---	---	---------------	----------

Videomultiplexutrustning TM-8 M3981-008000Underhållsplan Apparater1 Allmänna bestämmelser

- Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se TOMT 80-140 och OSM.
- Principiell underhållsplanlösning framgår av Underhållsplan System FFRL.

2 Speciella bestämmelser

- Förebyggande underhåll utförs enligt kontrollföreskrift för radiolänkanläggningar (TOMT 856-) samt tillsynsföreskrift TM-8 (TOMT 856-11).
- Avhjälpande underhåll utförs enligt denna underhållsplan samt TOMT 856-11.
- Ue som förvaras i förråd kontrolleras enligt huvudverkstads bedömning i samråd med FMV-F:U.
- Blockschemata för Underhållsplan Apparater återfinns på ritning F1250-308016 och kan beställas från FFV-U/CVA ritningsarkiv.
- Denna underhållsplan är registrerad för datorutskrift på "TO-nummer" M3981-008000.

Adr	Rad	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal / Version			Underhålls-period		Föreskrift	Hvst	Anteckning
			Individ-uppf	00 00 00 00		1	2	3	Drift	För-varing			
000000	1	VIDEOMUXTR TM-8	00 00 00 00	00 00 00 00		X			C3	---	BE TOMT 856- TSB/R KONTROLL	CVA 393	BE FÖR DIDAS 1) SE UHPLAN-F TOMT 856- AVSNITT 2.2 2) SE FÖRSATTS- BLAD AVSNITT 2
	2	M3981-008000									1)	600	
	3	RAYTH-FM1001-1									BE TOMT 856-11		
	4								D	---	TSB/R TILLSYN		
	5										1)		
	6										ME		
	7								VB	2)	CVA		
	8										TSB/R		
	9										1)		
	10												
000100	1	*SYNKBLANDARE	00 10 00 00	00 10 00 00	UE	X			VB		ME TOMT 856-22	CVA	
	2	M3981-008158									CVA	393	
	3	RAYTH-10016-5001									TSB/R	600	
000200	1	*MODULATOR	00 10 01 00	00 10 01 00	UE	1			VB		ME TOMT 856-16	CVA	
	2	M3981-008148									CVA	393	
	3	RAYTH-10212-5001									TSB/R	600	
000300	1	*SANDARE	00 10 02 00	00 10 02 00	UE	1			VB		ME TOMT 856-18	CVA	
	2	M3981-008138									CVA	393	
	3	RAYTH-10094-5001									TSB/R	600	
000400	1	*NATENHET	00 10 03 00	00 10 03 00	UE	1			VB		ME TOMT 856-17	CVA	
	2	M3981-008168									CVA	393	
	3	LAMEL-C281-0256									TSB/R	600	
000500	1	*NATENHET	00 10 04 00	00 10 04 00	UE	1			VB		ME TOMT 856-32	CVA	
	2	M3981-009168									CVA	393	
	3	RAYTH-10065									TSB/R	600	
000600	1	*SYNKSEPARATOR	00 10 05 00	00 10 05 00	UE	X			VB		ME TOMT 856-21	CVA	
	2	M3981-008238									CVA	393	
	3	RAYTH-10032-5001									TSB/R	600	

RAY 853.041.010800 - 1977 (2) Skedd i Brott 1483 den 10 mars 1977. Rikt. 406 74.142

Adr	Rad	Materialidentifiering	LKOD	Individ- uppf	Ue	Antal / Version				Underhålls- period		Föreskrift	Hvst	Anteckning		
						1	2	3	4	5	6				7	8
000700	1	•DEMODULATOR	00 10 06 00 UE		1						VB	ME CVA TSB/R	856-20	CVA 393 600		
	2	M3981-008228														
	3	RAYTH-10213-5001														
000800	1	•MOTTAGARE	00 10 07 00 UE		1						VB	ME CVA TSB/R	856-19	CVA 393 600		
	2	M3981-008218														
	3	RAYTH-10095-5001														
000900	1	•NÄTENHET	00 10 08 00 UE		1						VB	ME CVA TSB/R	856-32	CVA 393 600		
	2	M3981-009248														
	3	RAYTH-10065A-5001														

