

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER **MT**

856-125

1975-09-25

Sida 1 (3)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/ O Hertzman CVA/5337 L Kardell	Fastställd av J O Arman /B Skärhammar	Ändrad enligt	Upphäver
--	---	---------------	----------

Bäringsmultiplexutrustning TM-9 M3981-009000Underhållsplan Apparater1 Allmänna bestämmelser

- Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se TOMT 80-140 och OSM.
- Principiell underhållsplanlösning framgår av Underhållsplan System FFRL.

2 Speciella bestämmelser

- Förebyggande underhåll utförs enligt kontrollföreskrift för radiolänkanläggningar (TOMT 856-) samt tillsynsföreskrift TM-9 (TOMT 856-9).
- Avhjälpande underhåll utförs enligt denna underhållsplan samt TOMT 856-9.
- Ue som förvaras i förråd kontrolleras enligt huvudverkstads bedömning i samråd med FMV-F:U.
- Blockschemata för Underhållsplan Apparater återfinns på ritning F1250-308017 och kan beställas från FFV-U/CVA ritningsarkiv.
- Denna underhållsplan är registrerad för datorutskrift på "TO-nummer" M3981-009000.

Adr	Rad	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal / Version									Underhålls-period		Föreskrift	Hvst	Anteckning	
			individ-uppf			1	2	3	4	5	6	7	8	9	Drift	För-varing				Uti krig
000000	1	BARINGSMUKTR TM-9	00	00	00	00	X												CVA	RE FOR DIDAS
	2	M3981-009000																	393	1) SE UHPLAN-F
	3	RAYTH-DM1001-1																	600	TOMT 856-
	4																			
	5																			
	6																			
	7																			
	8																			
	9																			
	10																			
000100	1	TRANSFORMATORENHET	00	10	00	00	1													
	2	M3981-009268																		
	3	SRA -R2-142251																		
000200	1	SANDARE	00	10	01	00	1													
	2	M3981-009138																		
	3	RAYTH-7149B																		
000300	1	TONSANDARE	00	10	02	00	1													
	2	M3981-009148																		
	3	LYNCH-B5MW/AC TRANS																		
000400	1	TONSANDARE	00	10	03	00	1													
	2	M3981-009158																		
	3	LYNCH-B5RY/AC TRANS																		
000500	1	NATENHET	00	10	04	00	1													
	2	M3981-009168																		
	3	RAYTH-10065																		
000600	1	TONMOTTAGRE	00	10	05	00	1													
	2	M3981-009228																		
	3	LYNCH-B5MW/AC REC																		

FMV 883 (DA) 10 900:1 1974 17 Sveriges Bålling AB-Folien 486556 A111 406 74 142

Adr	Rad	Materielidentifiering	LKOD Individ- uppf	Antal / Version			Underhålls- period		Atg. på	Föreskrift	Hvst	Anteckning
				Ue	1	2	3	Drift				
000700	1	• TUNMOTTAGRE	00 10 06 00 UE	1				VB	ME	TOMT 856-31	CVA	
	2	M3981-009238			2	3			CVA	ÖVERSYN/REPARATION	393	
	3	LYNCH-B5RY/AC FEC			4	6			TSB/R		600	
					7	9				Atgård		
000800	1	• SERVOENHET	00 10 07 00 UE	1				VB	ME	CVA 450 3-21	CVA	
	2	M3981-009218							CVA	ÖVERSYN/REPARATION	393	
	3	RAYTH-7147H										
000900	1	• MUTTAGARE	00 10 08 00 UE	1				VB	ME	TOMT 856-36	CVA	
	2	M3981-009208							CVA	ÖVERSYN/REPARATION	393	
	3	RAYTH-7150H							TSB/R		600	
001000	1	• NATENHET	00 10 09 00 UE	1				VB	ME	TOMT 856-32	CVA	
	2	M3981-009248							CVA	ÖVERSYN/REPARATION	393	
	3	RAYTH-10065A-5001							TSB/R		600	

