

1976-06-22

Sida 1 (3)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/O Hertzman CVA/5336 S Arnoldsson	Fastställd av J Arman /B Skärhammar	Ändrad enligt	Upphäver
--	---	---------------	----------

Multiplexutrustning TM-3 M3981-003011Underhållsplan Apparater

## 1 Allmänna bestämmelser

- 1.1 Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140 och OSM.
- 1.2 Principiell underhållsplanlösning framgår av Underhållsplan System FFRL (F:U A51:51 750731).

## 2 Speciella bestämmelser

- 2.1 Förebyggande underhåll utförs enligt kontrollföreskrift för radiolänk-anläggningar, TOMT 856-155 samt enligt tillsynsföreskrift TM-3, CVA 511 A 33.
- 2.2 Avhjälpande underhåll utförs enligt denna underhållsplan samt enligt tillsynsföreskrift, CVA 511 A 33.
- 2.3 Denna underhållsplan är registrerad för datorutskrift på "TO-nummer" M3981-003011.
- 2.4 Enligt kommande, för FMV gemensam tjänsteföreskrift noteras tidsintervaller mellan tillsyner i klartext, således 1 vecka, 3 månad 2 år osv. Koderna A, B, C, D och E utgår för markteleunderhåll.

Adr	Rad	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal / Version			Underhålls-period		Åtg. på	Föreskrift	Hvst	Anteckning
					1	2	3	Drift	För-varing				
000000	1	MULTIPLXUTR TM-3		--	X		3	3	MANAD	---	BE CVA 511 A 33 TSB/R TILLSYN	CVA 600 393	
	2	M3981-003011					6	6			BE CVA 511 A 33 TSB/R TILLSYN		
	3	SIEM -PPM 24					8	8					
	4						9	9					
	5												
000100	1	KANALPANEL A		UE	1		VB	VB		---	ME CVA 511 A 139 TSB/R ÖVERSYN/REPARATION	CVA 600	
	2	F5940-001833											
	3	SIEM -REL 14 G 60											
000200	1	KANALPANEL B		UE	1		VB	VB		---	ME CVA 511 A 139 TSB/R ÖVERSYN/REPARATION	CVA 600	
	2	F5940-001835											
	3	SIEM -REL 14 G 67											
000300	1	DEMODULATORPANEL		UE	1		VB	VB		---	ME CVA 511 A 132 TSB/R ÖVERSYN/REPARATION	CVA 600	
	2	F5940-001829											
	3	SIEM -REL 14 G 50											
000400	1	PULSGENPANEL M		UE	1		VB	VB		---	ME CVA 511 A 129 TSB/R ÖVERSYN/REPARATION	CVA 600	
	2	F5940-001828											
	3	SIEM -REL 14 G 45											
000500	1	PULSGENPANEL S		UE	1		VB	VB		---	ME CVA 511 A 130 TSB/R ÖVERSYN/REPARATION	CVA 600	
	2	F5940-001831											
	3	SIEM -REL 14 G 57											
000600	1	MODULATORPANEL		UE	2		VB	VB		---	ME CVA 511 A 140 TSB/R ÖVERSYN/REPARATION	CVA 600	
	2	F5940-001834											
	3	SIEM -REL 14 G 62											

FMV 885(DA) 10 000x1 1974 12 Broderens Belägg AB Trållan 7408456 ALIF 406 74 142

Adr	Rad	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal / Version									Underhålls-period		Atg. på	Föreskrift	Hvst	Anteckning
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	Drift	För-varing				
000700	1	•FILTERPANEL		UE	1										ME	CVA 511 A 142	CVA		
	2	F5940-001830													TSB/R	ÖVERSYN/REPARATION	600		
	3	SIEM -REL 14 G 55																	
-----																			
000800	1	•ÖVERVAKNINGSPANEL		UE	1										ME	CVA 510 A 287	CVA		
	2	F5940-001832													TSB/R	ÖVERSYN/REPARATION	600		
	3	SIEM -REL 14 G 58 I																	
-----																			
000900	1	•KRAFTPANEL		UE	1										ME	CVA 510 A 133	CVA		
	2	F5940-001855													TSB/R	ÖVERSYN/REPARATION	600		
	3	SIEM -REL 54 A 96																	

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10

