

1972-12-29

Sida 1(3)

Tjänsteställe, handläggare F:UHD/O Hertzman CVAÖ/403 B Nordin	Fastställd av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphöver
---	---	---------------	----------

Ledningstagare M3914-133010

Underhållsplan Apparater

## 1 Allmänna bestämmelser

- 1.1 Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten se TOMT 80-140 och OSM.
- 1.2 Principiell underhållsplanlösning framgår av TOMT 856-7.

## 2 Särskilda bestämmelser

- 2.1 Funktionsblockschemata för DIDAS, se ritning F1250-320260.

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing				
0000	LEDNINGSTAGARE M3814-133010 SATT-516-713	00 00 00		—	X	VB		BE TV/TSB	TOMT 856- TILLSYN	CVA 600	BRUKSENHET FÖR DIDAS
0010	.ANSLUTNINGSENHET 1 F6064-000302 SATT-50338	10 00 00		UE	1	VB		ME CVA	ÖVERSYN	CVA 600	
0020	.ANSLUTNINGSENHET 2 F6064-000347 SATT-50339	10 10 00		UE	1	VB		ME CVA	ÖVERSYN	CVA 600	
0030	.RELÄSATS SNR F6064-000298 SATT-50557	10 20 00		UE	3	VB		ME CVA	ÖVERSYN	CVA 600	
0040	.RELÄSATS MR F6064-000299 SATT-50559	10 30 00		UE	1	VB		ME CVA	ÖVERSYN	CVA 600	
0050	..TONGENERATOR F6064-001252 SATT-50763	10 31 00		SUE	1			ME CVA	ÖVERSYN	CVA 600	
0060	.RELÄSATS LRBR F6064-000300 SATT-50558	10 40 00		UE	2	VB		ME CVA	ÖVERSYN	CVA 600	
0070	.SIGNALÖVERDRAG F6064-000301 SATT-50560	10 50 00		UE	X	VB		ME CVA	ÖVERSYN	CVA 600	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst		Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing			Åtgärd av	Åtgärd	
0080	.. SUMMERTONOSCILLATOR F8064-000640 SAIT-53155	10 51 00		SUE	1	VB		ME CVA	ÖVERSYN		CVA 600	
0090	.ÖVRIGT	10 99 00		---		---		---	---		---	

