

1976-09-22

Sida 1 (19)

|  |  |               |                             |
|--|--|---------------|-----------------------------|
| Tjänsteställe, handläggare<br>F:UPM/O Hertzman<br>TELUB/TAT/<br>L-P Karlsson | Fastställd av<br>J-O Arman<br>/E Vintheden | Ändrad enligt | Upphäver<br>TOMT 857-106 1) |
|--|--|---------------|-----------------------------|

Snabbtelefonutrustningar, högtalaranläggningar och personsökarutrustningar.Underhållsplan, Apparater

| <u>Innehåll</u>            |                       | <u>Sida</u> |
|----------------------------|-----------------------|-------------|
| Snabbtelefonutrustning 204 | M8321-204010          | 3           |
| Snabbtelefonutrustning 212 | M8321-212000          | 3           |
| Snabbtelefonutrustning 214 | M8321-214000          | 4           |
| Snabbtelefonutrustning 213 | M8321-213000          | 5           |
| Snabbtelefonutrustning 216 | M8321-216000          | 5           |
| Snabbtelefonutrustning 218 | M8321-218000          | 5           |
| Snabbtelefonutrustning 219 | M8321-219000          | 7           |
| Snabbtelefonutrustning 220 | M8321-220000          | 7           |
| Snabbtelefonutrustning 221 | M8321-221000          | 8           |
| Snabbtelefonutrustning 222 | M8321-222000          | 8           |
| Snabbtelefonutrustning 225 | M8321-225000          | 9           |
| Snabbtelefonutrustning 226 | M8321-226000          | 10          |
| Snabbtelefonutrustning 232 | M8321-232000          | 10          |
| Snabbtelefonutrustning 236 | M8321-236010          | 11          |
| Snabbtelefonutrustning 237 | M8321-237000          | 12          |
| Snabbtelefonutrustning 238 | M8321-238000          | 12          |
| Snabbtelefonutrustning 239 | M8321-239000          | 15          |
| Snabbtelefonutrustning 240 | M8321-240010          | 16          |
| Snabbtelefonutrustning LME |                       | 16          |
| Högtalarutrustning 206     | M8321-206010          | 17          |
| Högtalarutrustning 207     | M8321-207010          | 17          |
| Högtalarutrustning 208     | M8321-208010          | 17          |
| Högtalarutrustning 211     | M8321-211010, -211020 | 17          |
| Högtalarutrustning 231     | M8321-231000          | 18          |
| Personsökarutrustning 227  | M8321-227000          | 19          |

1) Föreskriften helt omarbetad.

## 1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll se  
TOMT 850-140, FMI, MVIF och OSM.

## 2 Speciella bestämmelser

2.1 Tillsyner som utförs av tsb/r på bemannad anläggning, utförs i samarbete med tsb/f.

2.2 Beställning av ljudband för kassetbandspelare till högtalarutrustning görs hos FMV-F:UR.

|          |         |              |
|----------|---------|--------------|
| Ljudband | Revelj  | M7707-400011 |
| Ljudband | Flagga  | M7707-400021 |
| Ljudband | Tapto   | M7707-400031 |
| Ljudband | Tystnad | M7707-400041 |

2.3 För teknisk konsultverksamhet hänvisas till TELUB AB, som är huvudverkstad för denna materiel.

| Pos  | Materialidentifiering                                   | LKOD             |  | Ue | Antal |     |     | Underhållsperiod |                | Åtgärd på   | Föreskrift                  | Huvud-<br>vst       | Anteckning                                       |
|------|---|------------------|--|----|-------|-----|-----|------------------|----------------|-------------|-----------------------------|---------------------|--|
|      |   | Individ-<br>uppf |  |    | A     | B   | C   | Drift            | För-<br>varing |             |                             |                     |  |
| 0000 | SNABBTFNUTR 204<br>M8321-204010                         |                  |  | -  | X     | X   | X   | 1AR              | -              | BE<br>TSB/R | TOMT 857-<br>TILLSYN        | TELUB<br>100        |  |
|      |   |                  |  |    |       |     |     | VB               |                | BE<br>TSB   | TEKN UNDERLAG<br>REPARATION | 600                 |  |
|      |   |                  |  |    |       |     |     | VB               |                | ME<br>TELUB | TEKN UNDERLAG<br>ÖVERSYN    |                     |  |
| 0010 | . SNABBTFN VÄXEL 135<br>M3914-135010                    |                  |  | -  | 1     | -   | -   | VB               | -              | ME<br>TSB/R | TEKN UNDERLAG<br>REPARATION | TELUB<br>100<br>600 |  |
| 0020 | . SNABBTFN VÄXEL 135<br>M3914-135020                    |                  |  | -  | -     | 1   | -   | VB               | -              | ME<br>TSB/R | TEKN UNDERLAG<br>REPARATION | TELUB<br>100<br>600 |  |
| 0030 | . SNABBTFN VÄXEL 135<br>M3914-135030                    |                  |  | -  | -     | -   | 1   | VB               | -              | ME<br>TSB/R | TEKN UNDERLAG<br>REPARATION | TELUB<br>100<br>600 |  |
| 0040 | . . SLV-SATS<br>F3200-007086<br>LME-GYL51.13.12.1712    |                  |  | UE | ERF   | ERF | ERF | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION    | TELUB<br>100<br>600 |  |
| 0050 | . . MARKÖRENHET<br>F3200-007087<br>LME-GYL51.13.12.1720 |                  |  | UE | 1     | 1   | 1   | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION    | TELUB<br>100<br>600 |  |
| 0060 | . SNABBTFN APPARATER                                    |                  |  | -  | ERF   | ERF | ERF | VB               | -              | ME<br>TELUB | TEKN UNDERLAG<br>REPARATION | TELUB<br>100<br>600 | ANTAL OCH TYP<br>ENL SATSLISTA<br>UE SE POS 1050 |
| 0070 | SNABBTFNUTR 212<br>M8321-212000                         |                  |  | -  |       |     | X   | 1AR              | -              | BE<br>TSB/R | TOMT 857-<br>TILLSYN        | TELUB<br>100<br>600 | S71-2-40   |
|      |   |                  |  |    |       |     |     | VB               |                | BE<br>TSB   | TEKN UNDERLAG<br>REPARATION |                     |  |
|      |   |                  |  |    |       |     |     | VB               |                | ME<br>TELUB | TEKN UNDERLAG<br>ÖVERSYN    |                     |  |

| Pos  | Materielidentifiering  | LKOD             |  | Ue | Antal | Underhållsperiod |                | Åtgärd på   | Föreskrift                  | Huvud-<br>vst       |        | Anteckning                                       |
|------|--|------------------|--|----|-------|------------------|----------------|-------------|-----------------------------|---------------------|--------|--|
|      |  | Individ-<br>uppf |  |    |       | Drift            | För-<br>varing |             |                             | Åtgärd<br>av        | Åtgärd |  |
| 0080 | SNABBTFNUTR 212 (FORTS)<br>. FÖRSTÄRKARE<br>F3200-008029<br>LME-GYL-F20B | -                |  | UE | ERF   | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION    | TELUB<br>100<br>600 |        |  |
| 0090 | . FILTERENHET<br>F3200-009331<br>LME-GYL51.13.28.1105                    | -                |  | UE | 1     | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION    | TELUB<br>100<br>600 |        |  |
| 0100 | . DÄMPSATS<br>F3200-008552<br>LME-GYL51.13.28.1038                       | -                |  | UE | ERF   | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION    | TELUB<br>100<br>600 |        |  |
| 0110 | . ANPASSNINGSENHET<br>F3200-008308<br>LME-GYL51.13.28.1104               | -                |  | UE | ERF   | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION    | TELUB<br>100<br>600 |        |  |
| 0120 | . SNABBTFNAPPARATER  | -                |  | -  | ERF   | VB               | -              | ME<br>TELUB | TEKN UNDERLAG<br>REPARATION | TELUB<br>100<br>600 |        | ANTAL OCH TYP<br>ENL SATSLISTA<br>UE SE POS 1050 |
| 0130 | SNABBTFNUTR 214<br>M8321-214000  | -                |  | -  | X     | 1AR              | -              | BE<br>TSB/R | TOMT 857-<br>TILLSYN        | TELUB<br>100<br>600 |        | S71-3-60   |
| 0140 | . ANPASSNINGSENHET<br>F3200-008308<br>LME-GYL51.13.28.1104               | -                |  | UE | 3     | VB               | -              | BE<br>TSB   | TEKN UNDERLAG<br>REPARATION | TELUB<br>100<br>600 |        | GCR 1104   |
| 0150 | . FÖRSTÄRKARE<br>F3200-008029<br>LME-GYL-F20B                            | -                |  | UE | 3     | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION    | TELUB<br>100<br>600 |        |  |

| Pos  | Materielidentifiering                               | LKOD             |   | Ue | Antal |     |                 | Undershållsperiod |   | Åtgärd på   | Föreskrift          |  | Huvud-<br>vst | Anteckning |
|------|---|------------------|---|----|-------|-----|-----------------|-------------------|---|---|---------------------|--|---------------|------------|
|      |   | Individ-<br>uppl |   |    | A     | B   | C               | Drift             | För-<br>varing                          |   | Åtgärd<br>av        | Åtgärd   |               |            |
| 0160 | SNABBTFNUTR 212 (FORTS)<br>. SNABBTFNAPPARATER      | -                | - | -  |       | ERF | VB              | -                 | ME<br>TELUB                             | TELUB 601-<br>REPARATION  | TELUB<br>100<br>600 | ANTAL OCH TYP<br>ENL SATSLISTA<br>UE SE POS 1050 |               |            |
| 0170 | SNABBTFNUTR 213<br>M8321-213000                     | -                | - | -  | X     | -   | 1ÅR<br>VB<br>VB | -                 | BE<br>TSB/R<br>BE<br>TSB<br>ME<br>TELUB | TOMT 857-<br>TILLSYN<br>TEKN UNDERLAG<br>REPARATION<br>TEKN UNDERLAG<br>ÖVERSYN | TELUB<br>100<br>600 | S70-2-20   |               |            |
| 0180 | SNABBTFNUTR 216<br>M8321-216000                     | -                | - | -  | -     | X   | 1ÅR<br>VB<br>VB | -                 | BE<br>TSB/R<br>BE<br>TSB<br>ME<br>TELUB | TOMT 857-<br>TILLSYN<br>TEKN UNDERLAG<br>REPARATION<br>TEKN UNDERLAG<br>ÖVERSYN | TELUB<br>100<br>600 | S71-2-20   |               |            |
| 0190 | SNABBTFNUTR 218<br>M8321-218000                     | -                | - | -  | -     | X   | 1ÅR<br>VB<br>VB | -                 | BE<br>TSB/R<br>BE<br>TSB<br>ME<br>TELUB | TOMT 857-<br>TILLSYN<br>TEKN UNDERLAG<br>REPARATION<br>TEKN UNDERLAG<br>ÖVERSYN | TELUB<br>100<br>600 | S71-3-40   |               |            |
| 0200 | FÖRSTÄRKARE<br>F3200-008029<br>LME-GYL-F20B         | -                | - | UE | -     | ERF | VB              | -                 | ME<br>TELUB                             | TELUB 601-<br>REPARATION  | TELUB<br>100<br>600 |  |               |            |
| 0210 | FÖRSTÄRKARE<br>F3200-008927<br>LME-GYL51.18.16.2003 | -                | - | UE | ERF   | -   | VB              | -                 | ME<br>TELUB                             | TELUB 601-<br>REPARATION  | TELUB<br>100<br>600 | F20BS  |               |            |

| Pos  | Materielidentifiering  | LKOD             |    | Ue  | Antal |     |    | Underhållsperiod |                | Åtgärd på                | Åtgärd av                | Foreskrift          | Huvud-<br>vst | Anteckning |
|------|--|------------------|----|-----|-------|-----|----|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|------------|
|      |  | Individ-<br>uppl |    |     | A     | B   | C  | Drift            | För-<br>varing |                          |                          |                     |               |            |
| 0220 | SNABBTFNUTR 218 (FORTS)<br>LF-FÖRSTÄRKARE<br>M2552-419010<br>REFAB-GHF2004 | -                | -  | -   | ERF   | -   | -  | VB               | -              | ME<br>TELUB              | TELUB 601-<br>REPARATION | TELUB<br>100<br>600 | F20C          |            |
| 0230 | FÖRSTÄRKARE<br>F3200-008984<br>LME-GYL51.13.29.1003                        | -                | UE | ERF | -     | ERF | VB | -                | ME<br>TELUB    | TELUB 601-<br>REPARATION | TELUB<br>100<br>600      |                     |               |            |
| 0240 | SNABBTFNFÖRSTÄRKARE<br>F3200-006483<br>LME-GYL51.18.16.1201                | -                | -  | -   | ERF   | -   | VB | -                | ME<br>TELUB    | TELUB 601-<br>REPARATION | TELUB<br>100<br>600      | F12F                |               |            |
| 0250 | DÄMPSATS<br>F3200-008522<br>LME-GYL51.13.28.1038                           | -                | UE | ERF | ERF   | ERF | VB | -                | ME<br>TELUB    | TELUB 601-<br>REPARATION | TELUB<br>100<br>600      |                     |               |            |
| 0260 | RELÄSATS<br>F3200-008983<br>LME-GYL51.13.28.2011                           | -                | UE | ERF | ERF   | ERF | VB | -                | ME<br>TELUB    | TELUB 601-<br>REPARATION | TELUB<br>100<br>600      |                     |               |            |
| 0270 | VÄXELENHET<br>F3200-008029<br>LME-GYL51.11.16.1018                         | -                | UE | -   | 1     | -   | VB | -                | ME<br>TELUB    | TELUB 601-<br>REPARATION | TELUB<br>100<br>600      | GAF 1018            |               |            |
| 0280 | VÄXELENHET<br>F3200-F3200-008703<br>LME-GYL51.11.16.1021                   | -                | UE | -   | -     | 1   | VB | -                | ME<br>TELUB    | TELUB 601-<br>REPARATION | TELUB<br>100<br>600      | GAF 1021            |               |            |
| 2090 | ANPASSNINGSENHET<br>F3200-008308<br>LME-GYL51.13.28.1104                   | -                | UE | 1   | 1     | 1   | VB | -                | ME<br>TELUB    | TELUB 601-<br>REPARATION | TELUB<br>100<br>600      | GCR 1104            |               |            |
| 0300 | FILTERENHET<br>F3200-009331<br>LME-GYL51.13.28.1105                        | -                | UE | 1   | 1     | 1   | VB | -                | ME<br>TELUB    | TELUB 601-<br>REPARATION | TELUB<br>100<br>600      | GCR 1105            |               |            |

| Pos  | Materielidentifiering   | LKOD             |  | Ue | Antal |     |     | Underhållsperiod |                | Åtgärd på   | Föreskrift                  |                     | Huvud-<br>vst                                    | Anteckning |
|------|---|------------------|--|----|-------|-----|-----|------------------|----------------|-------------|-----------------------------|---------------------|--|------------|
|      |   | Individ-<br>uppf |  |    | A     | B   | C   | Drift            | För-<br>varing |             | Åtgärd<br>av                | Åtgärd              |  |            |
| 0310 | SNABBTFNUTR 218 (FORTS)<br>. FÖRSTÄRKARE<br>F3200-008987<br>LME-GYL | -                |  | UE | ERF   | ERF | ERF | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION    | TELUB<br>100<br>600 |  |            |
| 0320 | . RELÄSATS FDR-4<br>F3200-008983<br>LME-GYL51.13.28.2011            | -                |  | UE | ERF   | ERF | ERF | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION    | TELUB<br>100<br>600 | GCR 2011   |            |
| 0330 | . SNABBTELEFONAPPARATER   | -                |  | -  | ERF   | ERF | ERF | VB               | -              | ME<br>TELUB | TEKN UNDERLAG<br>REPARATION | TELUB<br>100<br>600 | ANTAL OCH TYP<br>ENL SATSLISTA<br>UE SE POS 1050 |            |
| 0340 | SNABBTFNUTR 219<br>M8321-21900                                      | -                |  | -  |       |     | X   | 1ÅR              | -              | BE<br>TSB/R | TOMT 857-<br>TILLSYN        | TELUB<br>100<br>600 |  |            |
| 0350 | . SNABBTFNVX 132B<br>M3914-132020<br>REFAB-GAF1027                  | -                |  | -  |       |     | 1   | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION    | TELUB<br>100<br>600 |  |            |
| 0360 | . SNABBTFNAPPARATER   | -                |  | -  |       |     | ERF | VB               | -              | ME<br>TELUB | TEKN UNDERLAG<br>REPARATION | TELUB<br>100<br>600 | ANTAL OCH TYP<br>ENL SATSLISTA<br>UE SE POS 1050 |            |
| 0370 | SNABBTFNUTR 220<br>M8321-220000                                     | -                |  | -  |       |     | X   | 1ÅR              | -              | BE<br>TSB/R | TOMT 857-53<br>TILLSYN      | TELUB<br>100<br>600 |  |            |
|      |   |                  |  |    |       |     |     | VB               | -              | BE<br>TSB   | TEKN UNDERLAG<br>REPARATION |                     |  |            |
|      |   |                  |  |    |       |     |     | VB               | -              | ME<br>TELUB | TEKN UNDERLAG<br>ÖVERSYN    |                     |  |            |

| Pos  | Materialidentifiering  | LKOD             |   | Ue | Antal | Underhållsperiod |                | Åtgärd på                               | Föreskrift  | Huvud-<br>vst       | Anteckning                                       |
|------|--|------------------|---|----|-------|------------------|----------------|---|---|---------------------|--|
|      |  | Individ-<br>uppf |   |    |       | Drift            | För-<br>varing |   |   |                     |  |
| 0380 | SNABBTFNUTR 220 (FORTS)<br>SNABBTFNVÄXEL 136<br>M3914-136010 | -                | - | -  | 1     | VB               | -              | ME<br>TELUB                             | TELUB 601-<br>REPARATION  | TELUB<br>100<br>600 |  |
| 0390 | SNABBTFNAPPARATER  | -                | - | -  | ERF   | VB               | -              | ME<br>TELUB                             | TEKN UNDERLAG<br>REPARATION   | TELUB<br>100<br>600 | ANTAL OCH TYP<br>ENL SATSLISTA<br>UE SE POS 1050 |
| 0400 | SNABBTELEFONUTR 221<br>M8321-221000                          | -                | - | -  | X     | 1ÅR<br>VB<br>VB  | -              | BE<br>TSB/R<br>BE<br>TSB<br>ME<br>TELUB | TOMT 857-<br>TILLSYN<br>TEKN UNDERLAG<br>REPARATION<br>TEKN UNDERLAG<br>ÖVERSYN | TELUB<br>100<br>600 | S72  |
| 0410 | SLV-SATS<br>F3200-007086<br>LME-GYL51.13.12.1712             | -                | - | UE | ERF   | VB               | -              | ME<br>TELUB                             | TELUB 601-<br>REPARATION  | TELUB<br>100<br>600 |  |
| 0420 | SNABBTELEFONAPPARATER  | -                | - | -  | ERF   | VB               | -              | ME<br>TELUB                             | TEKN UNDERLAG<br>REPARATION   | TELUB<br>100<br>600 | ANTAL OCH TYP<br>ENL SATSLISTA<br>UE SE POS 1050 |
| 0430 | SNABBTFNUTR 222<br>M8321-222000                              | -                | - | -  | X     | 1ÅR<br>VB<br>VB  | -              | BE<br>TSB/R<br>BE<br>TSB<br>ME<br>TELUB | TOMT 857-<br>TILLSYN<br>TEKN UNDERLAG<br>REPARATION<br>TEKN UNDERLAG<br>ÖVERSYN | TELUB<br>100<br>600 |  |
| 0440 | FÖRSTÄRKARE F20BS<br>F3200-008987<br>LME-GYL51.18.16.2003    | -                | - | UE | ERF   | VB               | -              | ME<br>TELUB                             | TELUB 601-<br>REPARATION  | TELUB<br>100<br>600 | GHF2003  |



| Pos  | Materialidentifiering   | LKOD             |  | Ue | Antal | Underhållsperiod |                | Åtgärd på   | Föreskrift                  |                     | Huvud-<br>vst                                   | Anteckning |
|------|---|------------------|--|----|-------|------------------|----------------|-------------|-----------------------------|---------------------|---|------------|
|      |   | Individ-<br>uppf |  |    |       | Drift            | För-<br>varing |             | Åtgärd<br>av                | Åtgärd              |   |            |
| 0450 | SNABBTFNUTR 222 (FORTS)<br>. ANPASSNINGSENHET<br>F3200-008308<br>LME-GYL51.13.28.1104 |                  |  | UE | ERF   | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION    | TELUB<br>100<br>600 | GCR1104   |            |
| 0460 | . SNABBTFNAPPARATER   |                  |  | -  | ERF   | VB               | -              | ME<br>TELUB | TEKN UNDERLAG<br>REPARATION | TELUB<br>100<br>600 | ANTAL OCH TYP<br>ENLSATSLISTA<br>UE SE POS 1050 |            |
| 0470 | SNABBTFNUTR 225<br>M8321-225000   |                  |  | -  | X     | 1AR              | -              | BE<br>TSB   | TOMT 857-<br>TILLSYN        | TELUB<br>100<br>600 |   |            |
| 0480 | . RELÅSATS M-100<br>F3200-006138<br>LME-GYL51.13.12.1719                              |                  |  | UE | 1     | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION    | TELUB<br>100<br>600 |   |            |
| 0490 | . RELÅSATS A-LOGIK<br>F3200-006140<br>LME-GYL51.13.12.1725                            |                  |  | UE | 1     | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION    | TELUB<br>100<br>600 |   |            |
| 0500 | . RELÅSATS REV<br>F3200-006139<br>LME-GYL51.13.12.1721                                |                  |  | UE | 1     | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION    | TELUB<br>100<br>600 |   |            |
| 0510 | . RELÅSATS GV<br>F3200-006142<br>LME-GYL51.13.12.1728                                 |                  |  | UE | 1     | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION    | TELUB<br>100<br>600 |   |            |
| 0520 | . RELÅSATS GV<br>F3200-006141<br>LME-GYL51.13.12.1727                                 |                  |  | UE | 1     | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION    | TELUB<br>100<br>600 |   |            |

| Pos  | Materielidentifiering   | LKOD             |   | Ue | Antal | Underhållsperiod |                | Åtgärd på   | Föreskrift                  | Huvud-<br>vst       | Anteckning                                       |
|------|---|------------------|---|----|-------|------------------|----------------|-------------|-----------------------------|---------------------|--|
|      |   | Individ-<br>uppf |   |    |       | Drift            | För-<br>varing |             |                             |                     |  |
| 0530 | SNABBTFNUTR 225 (FORTS)<br>. ANPASSNINGSENHET<br>F3200-008308<br>LME-GYL51.13.28.1104 | -                | - | UE | 8     | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION    | TELUB<br>100<br>600 |  |
| 0540 | . SNABBTFNAPPARATER   | -                | - | -  | ERF   | VB               | -              | ME<br>TELUB | TEKN UNDERLAG<br>REPARATION | TELUB<br>100<br>600 | ANTAL OCH TYP<br>ENL SATSLISTA<br>UE SE POS 1050 |
| 0550 | SNABBTFNUTR 226<br>M8321-226000   | -                | - | -  | X     | 1ÅR              | -              | BE<br>TSB/F | TOMT 857-<br>TILLSYN        | TELUB<br>100<br>600 |  |
| 0560 | . RELÅSATS<br>F1281-900707<br>FF-FR43824  | -                | - | UE | 16    | VB               | -              | ME<br>TELUB | TEKN UNDERLAG<br>REPARATION | TELUB<br>100<br>600 | LME-SKS31417                                     |
| 0570 | . RELÅSATS<br>F1281-900516<br>FF-FR43991  | -                | - | UE | 2     | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION    | TELUB<br>100<br>600 | LME-SKS31418                                     |
| 0580 | . FÖRSTÄRKARE<br>F1281-900514<br>FF-FR43825   | -                | - | UE | 15    | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION    | TELUB<br>100<br>600 |  |
| 0590 | SNABBTFNUTR 232<br>M8321-232000   | -                | - | -  | X     | 1ÅR              | -              | BE<br>TSB/R | TOMT 857-<br>TILLSYN        | TELUB<br>100<br>600 |  |
|      |   |                  |   |    |       | VB               | -              | BE<br>TSB   | TEKN UNDERLAG<br>REPARATION |                     |  |
|      |   |                  |   |    |       | VB               | -              | ME<br>TELUB | TEKN UNDERLAG<br>ÖVERSYN    |                     |  |

| Pos  | Materialidentifiering   | LKOD             |  | Ue | Antal | Underhållsperiod |                | Åtgärd på   | Föreskrift                  | Huvud-<br>vst       | Anteckning                                       |
|------|---|------------------|--|----|-------|------------------|----------------|-------------|-----------------------------|---------------------|--|
|      |   | Individ-<br>uppf |  |    |       | Drift            | För-<br>varing |             |                             |                     |  |
| 0600 | SNABBTFNUTR 232 (FORTS)<br>. SLV-SATS<br>F3200-007086<br>LME-GYL51.13.12.1712 | -                |  | UE | ERF   | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION    | TELUB<br>100<br>600 |  |
| 0610 | . SNÖR-SATS<br>F3200-007400<br>LME-GYL51.13.12.1779                           | -                |  | UE | ERF   | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION    | TELUB<br>100<br>600 |  |
| 0620 | . RELÅSATS REV<br>F3200-006139<br>LME-GYL51.13.12.1721                        | -                |  | UE | 2     | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION    | TELUB<br>100<br>600 |  |
| 0630 | . RELÅSATS GV<br>F3200-006142<br>LME-GYL51.13.12.1728                         | -                |  | UE | 1     | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION    | TELUB<br>100<br>600 |  |
| 0640 | . RELÅSATS GV<br>F3200-006141<br>LME-GYL51.13.12.1727                         | -                |  | UE | 2     | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION    | TELUB<br>100<br>600 |  |
| 0650 | . SNABBTFNAPPARATER   | -                |  | -  | ERF   | VB               | -              | ME<br>TELUB | TEKN UNDERLAG<br>REPARATION | TELUB<br>100<br>600 | ANTAL OCH TYP<br>ENL SATSLISTA<br>UE SE POS 1050 |
| 0660 | SNABBTFNUTR 236<br>M8321-23610  | -                |  | -  | X     | 1ÅR              | -              | BE<br>TSB/R | TOMT 857-<br>TILLSYN        | TELUB<br>100<br>600 | LME-ASE 432                                      |
|      |   |                  |  |    |       | VB               | -              | BE<br>TSB   | TEKN UNDERLAG<br>REPARATION |                     |  |
|      |   |                  |  |    |       | VB               | -              | ME<br>TELUB | TEKN UNDERLAG<br>ÖVERSYN    |                     |  |

| Pos  | Materielidentifiering                                 | LKOD             |  | Ue | Antal |     | Underhållsperiod |                | Åtgärd på   | Föreskrift                  | Huvud-<br>vst       | Anteckning |
|------|---|------------------|--|----|-------|-----|------------------|----------------|-------------|-----------------------------|---------------------|------------|
|      |   | Individ-<br>uppf |  |    | A     | B   | Drift            | For-<br>varing |             |                             |                     |            |
| 0670 | SNABTFNUTR 237<br>M8321-237000                        |                  |  |    | X     | -   | 1ÅR              | -              | BE<br>TSB/R | TOMT 857-<br>TILLSYN        | TELUB<br>100<br>600 | ITT PX64   |
|      |   |                  |  |    |       |     | VB               | -              | BE<br>TSB   | TEKN UNDERLAG<br>REPARATION |                     |            |
|      |   |                  |  |    |       |     | VB               | -              | ME<br>TELUB | TEKN UNDERLAG<br>ÖVERSYN    |                     |            |
| 0680 | SNABTFNUTR 238<br>M8321-238000                        |                  |  |    |       | X   | 1ÅR              | -              | BE<br>TSB/R | TOMT 857-<br>TILLSYN        | TELUB<br>100<br>600 | ITT PX500  |
|      |   |                  |  |    |       |     | VB               | -              | BE<br>TSB   | TEKN UNDERLAG<br>REPARATION |                     |            |
|      |   |                  |  |    |       |     | VB               | -              | ME<br>TELUB | TEKN UNDERLAG<br>ÖVERSYN    |                     |            |
| 0690 | LINJEANSLKORL LC<br>F5995-009249<br>SRT-H12120 0004   |                  |  | UE | ERF   | ERF | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION    | TELUB<br>100<br>600 |            |
| 0700 | VÄLJARKORT TS/CS<br>F5995-009250<br>SRT-H12129 0000   |                  |  | UE | ERF   | ERF | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION    | TELUB<br>100<br>600 |            |
| 0710 | FÖRSTÄRKARKORT A<br>F5995-010708<br>SRT-H12110 0001   |                  |  | UE | ERF   | ERF | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION    | TELUB<br>100<br>600 |            |
| 0720 | KODOMVANDLKORT NGT<br>F5995-010710<br>SRT-H12121 0000 |                  |  | UE | 1     | ERF | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION    | TELUB<br>100<br>600 |            |
| 0730 | SNÖRLINJEKORT CC<br>F5995-010713<br>SRT-H12123 0001   |                  |  | UE | ERF   | ERF | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION    | TELUB<br>100<br>600 |            |

| Pos  | Materielidentifiering   | LKOD             |  | Ue | Antal |     | Underhållsperiod |                | Åtgärd på | Föreskrift  | Huvud-<br>vst       |              | Anteckning |
|------|---|------------------|--|----|-------|-----|------------------|----------------|-----------|-------------|---------------------|--------------|------------|
|      |   | Individ-<br>uppt |  |    | A     | B   | Drift            | För-<br>varing |           |             | Åtgärd<br>av        | Åtgärd<br>av |            |
| 0740 | SNABBTFNUTR 238 (FORTS)<br>. MARKERARKORT MA<br>F5995-010718<br>SRT-H12127 0002 | -                |  | UE | -     | 1   |                  | VB             |           | ME<br>TELUB | TELUB<br>100<br>600 |              |            |
| 0750 | . MARKERARKORT MB<br>F5995-010722<br>SRT-H12170 0000                            | -                |  | UE | -     | ERF |                  | VB             |           | ME<br>TELUB | TELUB<br>100<br>600 |              |            |
| 0760 | . MATRISKORT DM<br>F5995-010723<br>SRT-H12175 0000                              | -                |  | UE | -     | ERF |                  | VB             |           | ME<br>TELUB | TELUB<br>100<br>600 |              |            |
| 0770 | . MARKERARKORT CI<br>F5995-010724<br>SRT-H12176 0000                            | -                |  | UE | -     | 1   |                  | VB             |           | ME<br>TELUB | TELUB<br>100<br>600 |              |            |
| 0780 | . VÄNTKORT CB<br>F5995-010725<br>SRT-H12177 0001                                | -                |  | UE | -     | ERF |                  | VB             |           | ME<br>TELUB | TELUB<br>100<br>600 |              |            |
| 0790 | . BYGLINGSKORT ASC<br>F5995-010726<br>SRT-H12182 0000                           | -                |  | UE | -     | ERF |                  | VB             |           | ME<br>TELUB | TELUB<br>100<br>600 |              |            |
| 0800 | . LÄNKANSLKORT CSC<br>F5995-010727<br>SRT-H12213 0001                           | -                |  | UE | -     | ERF |                  | VB             |           | ME<br>TELUB | TELUB<br>100<br>600 |              |            |
| 0810 | . DRIVKORT TSD<br>F5995-010728<br>SRT-H12214 0000                               | -                |  | UE | -     | 2   |                  | VB             |           | ME<br>TELUB | TELUB<br>100<br>600 |              |            |
| 0820 | . MARKERARKORT MR-A<br>F5995-010729<br>SRT-H12240 0001                          | -                |  | UE | -     | 1   |                  | VB             |           | ME<br>TELUB | TELUB<br>100<br>600 |              |            |
| 0830 | . MARKERARKORT MR-B<br>F5995-010730<br>SRT-H12241 0001                          | -                |  | UE | -     | ERF |                  | VB             |           | ME<br>TELUB | TELUB<br>100<br>600 |              |            |

| Pos  | Materielidentifiering  | LKOD             |  | Ue | Antal |     | Underhållsperiod |                | Åtgärd på   | Föreskrift               | Huvud-<br>vst       | Anteckning |
|------|--|------------------|--|----|-------|-----|------------------|----------------|-------------|--------------------------|---------------------|------------|
|      |  | Individ-<br>uppl |  |    | A     | B   | Drift            | För-<br>varing |             |                          |                     |            |
| 0840 | SNABBTFNUTR 238 (FORTS)<br>REGISTERKORT A<br>F5995-010731<br>SRT-H12242 0002 | -                |  | UE | -     | ERF | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION | TELUB<br>100<br>600 |            |
| 0850 | REGISTERKORT B<br>F5995-010732<br>SRT-H12243 0001                            | -                |  | UE | -     | ERF | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION | TELUB<br>100<br>600 |            |
| 0860 | MARKERARKORT MRC<br>F5995-010734<br>SRT-H12390 0000                          | -                |  | UE | -     | 1   | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION | TELUB<br>100<br>600 |            |
| 0870 | REGISTERVALSKORT RI<br>F5995-010735<br>SRT-H12391 0000                       | -                |  | UE | -     | 1   | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION | TELUB<br>100<br>600 |            |
| 0880 | LÄNKANSKORT LSC<br>F5995-010736<br>SRT-H12393 0000                           | -                |  | UE | -     | ERF | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION | TELUB<br>100<br>600 |            |
| 0890 | MARKERARKORT LM<br>F5995-010737<br>SRT-H12394 0000                           | -                |  | UE | -     | ERF | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION | TELUB<br>100<br>600 |            |
| 0900 | DRIVKORT CSD<br>F5995-010751<br>SRT-H12392 0000                              | -                |  | UE | -     | 1   | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION | TELUB<br>100<br>600 |            |
| 0910 | KODOMVANDLKORT DT<br>F5995-010758<br>SRT-H12247 0001                         | -                |  | UE | -     | 1   | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION | TELUB<br>100<br>600 |            |
| 0920 | TUORDNARKORT ASA<br>F5995-010759<br>SRT-H12395 0000                          | -                |  | UE | -     | 1   | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION | TELUB<br>100<br>600 |            |
| 0930 | MARKERARKORT ASM<br>F5995-010760<br>SRT-H12396 0000                          | -                |  | UE | -     | 1   | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION | TELUB<br>100<br>600 |            |

| Pos  | Materielidentifiering   | LKOD             |   | Ue | Antal |     | Underhållsperiod |                | Åtgärd på   | Åtgärd av   | Föreskrift  |                     | Huvud-<br>vst | Anteckning |
|------|---|------------------|---|----|-------|-----|------------------|----------------|-------------|-------------|---|---------------------|---------------|------------|
|      |   | Individ-<br>uppf |   |    | A     | B   | Drift            | För-<br>varing |             |             | Åtgärd  | Åtgärd              |               |            |
| 0940 | SNABBTFNUTR 238 (FORTS)<br>. SNABBTFNAPP 477<br>M3926-477010<br>SRT-H12501 0001 | -                | - | -  | ERF   | ERF | VB               | -              | ME<br>TELUB | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION  | TELUB<br>100<br>600 |               |            |
| 0950 | . SNABBTFNAPP 478<br>M3926-478010<br>SRT-H12502 0002                            | -                | - | -  | -     | ERF | VB               | -              | ME<br>TELUB | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION  | TELUB<br>100<br>600 |               |            |
| 0960 | . SNABBTFNAPP 479<br>M3926-479010<br>SRT-H12543 0000                            | -                | - | -  | -     | ERF | VB               | -              | ME<br>TELUB | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION  | TELUB<br>100<br>600 |               |            |
| 0970 | . SNABBTFNAPP 480<br>M3926-480010<br>SRT-H12544 0000                            | -                | - | -  | -     | ERF | VB               | -              | ME<br>TELUB | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION  | TELUB<br>100<br>600 |               |            |
| 0980 | . SNABBTFNAPP 481<br>M3926-481010<br>SRT-H12549 0004                            | -                | - | -  | -     | ERF | VB               | -              | ME<br>TELUB | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION  | TELUB<br>100<br>600 |               |            |
| 0990 | . SNABBTFNAPP 489<br>M3926-489010<br>SRT-H12571 0000                            | -                | - | -  | -     | ERF | VB               | -              | ME<br>TELUB | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION  | TELUB<br>100<br>600 |               |            |
| 1000 | . BIAPPARAT 482<br>M3926-482010<br>SRT-SU66229                                  | -                | - | -  | -     | ERF | VB               | -              | ME<br>TELUB | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION  | TELUB<br>100<br>600 |               |            |
| 1010 | SNABBTFNUTR 239<br>M8321-239000   | -                | - | -  | X     | 1AR | VB               | -              | BE<br>TSB/R | BE<br>TSB   | TOMT 857-<br>TILLSYN<br>TEKN UNDERLAG<br>REPARATION<br>TEKN UNDERLAG<br>ÖVERSYN | TELUB<br>100<br>600 | SINUS S30     |            |

| Pos  | Materialidentifiering                                    | LKOD | Ue | Antal | Underhållsperiod |                | Åtgärd på   | Föreskrift                  | Huvud-<br>vst       | Anteckning                        |
|------|--|------|----|-------|------------------|----------------|-------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|      |  |      |    |       | Drift            | För-<br>varing |             |                             |                     |                                   |
| 1020 | SNABBTFNUTR 240<br>M8321-240010                          |      |    | X     | 1ÅR              |                | BE<br>TSB/R | TOMT 857-<br>TILLSYN        | TELUB<br>100<br>600 | PHIL M100                         |
|      |  |      |    |       | VB               |                | BE<br>TSB   | TEKN UNDERLAG<br>REPARATION |                     |                                   |
|      |  |      |    |       | VB               |                | ME<br>TELUB | TEKN UNDERLAG<br>ÖVERSYN    |                     |                                   |
| 1030 | SNABBTFNAPP 490<br>M3926-490010<br>PHIL LBB7050/60       |      | UE | ERF   | VB               |                | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION    | TELUB<br>100<br>600 |                                   |
| 1040 | HANDMIKROTELEFON<br>M2795-291010<br>PHIL LBB7071/61      |      | UE | ERF   | VB               |                | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION    | TELUB<br>100<br>600 | MONTERAD PÅ<br>SNABBTFNAPP<br>490 |
| 1050 | SNABBTFNAPPARATER  |      |    |       |                  |                |             |                             |                     |                                   |
| 1060 | SNABBTFN 401<br>M3926-401010<br>LME-GYL52.12.11.1101     |      | UE | ERF   | VB               |                | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION    | TELUB<br>100<br>600 |                                   |
| 1070 | SNABBTFNAPP 417<br>M3926-417010<br>LME-GYL52.12.22.1101  |      | UE | ERF   | VB               |                | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION    | TELUB<br>100<br>600 |                                   |
| 1080 | SNABBTFNAPP 420<br>M3926-420010<br>LME-GYL52.12.11.1119  |      | UE | ERF   | VB               |                | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION    | TELUB<br>100<br>600 |                                   |
| 1090 | SNABBTFNAPP 420B<br>M3926-420020<br>LME-GYL52.12.11.1120 |      | UE | ERF   | VB               |                | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION    | TELUB<br>100<br>600 |                                   |
| 1100 | SNABBTFNAPP 424<br>M3926-424010<br>LME-GYL52.12.11.1104  |      | UE | ERF   | VB               |                | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION    | TELUB<br>100<br>600 |                                   |



| Pos  | Materielidentifiering  | LKOD             |  | Ue | Antal | Underhållsperiod |                | Åtgärd på                               | Föreskrift  | Huvud-<br>vst       |        | Anteckning |
|------|--|------------------|--|----|-------|------------------|----------------|---|---|---------------------|--------|------------|
|      |  | Individ-<br>uppf |  |    |       | Drift            | För-<br>varing |   |   | Åtgärd<br>av        | Åtgärd |            |
| 1110 | SNABBTFNAPPARATER (FORTS)<br>SNABBTFNAPP 427<br>M3926-427010<br>LME-GYL52.12.11.1102 |                  |  | UE | ERF   | VB               | -              | ME<br>TELUB                             | TELUB 601-<br>REPARATION  | TELUB<br>100<br>600 |        |            |
| 1120 | HÖGTALARUTR 206<br>M8321-206010  |                  |  | -  | X     | 1AR<br>VB<br>VB  | -              | BE<br>TSB/R<br>BE<br>TSB<br>ME<br>TELUB | TOMT 857-<br>TILLSYN<br>TEKN UNDERLAG<br>REPARATION<br>TEKN UNDERLAG<br>ÖVERSYN   | TELUB<br>100<br>600 |        |            |
| 1130 | HÖGTALARUTR 207<br>M8321-207010  |                  |  | -  | X     | 1AR<br>VB<br>VB  | -              | BE<br>TSB/R<br>BE<br>TSB<br>ME<br>TELUB | TOMT 857-<br>TILLSYN<br>TEKN UNDERLAG<br>REPARATION<br>TEKN UNDERLAG<br>ÖVERSYN   | TELUB<br>100<br>600 |        |            |
| 1140 | HÖGTALARUTR 208<br>M8321-208010  |                  |  | -  | X     | 1AR<br>VB<br>VB  | -              | BE<br>TSB/R<br>BE<br>TSB<br>ME<br>TELUB | TOMT 857-<br>TILLSYN<br>TEKN UNDERLAG<br>REPARATION<br>TEKN UNDERLAG<br>ÖVERSYN   | TELUB<br>100<br>600 |        |            |
| 1150 | HÖGTALARUTR 211<br>M8321-211010  |                  |  | -  |       | 1AR<br>VB<br>VB  | -              | BE<br>TSB<br>BE<br>TSB<br>ME<br>TELUB   | TOMT 857-78<br>TILLSYN<br>TEKN UNDERLAG<br>REPARATION<br>TEKN UNDERLAG<br>ÖVERSYN | TELUB<br>100        |        |            |

| Pos  | Materielidentifiering                            | LKOD             |  | Ue | Antal | Underhållsperiod |                | Åtgärd på   | Föreskrift                  |                     | Huvud-<br>vst | Anteckning                                    |
|------|--|------------------|--|----|-------|------------------|----------------|-------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---|
|      |  | Individ-<br>uppf |  |    |       | Drift            | För-<br>varing |             | Åtgärd<br>av                | Åtgärd              |               |   |
| 1160 | HÖGTALARUTR 211<br>M8321-211020                  | --               |  | -- |       | 1ÅR              | --             | BE<br>TSB   | TOMT 857-78<br>TILLSYN      | TELUB<br>100        |               |   |
|      |  |                  |  |    |       | VB               | --             | BE<br>TSB   | TEKN UNDERLAG<br>REPARATION |                     |               |   |
|      |  |                  |  |    |       | VB               | --             | ME<br>TELUB | TEKN UNDERLAG<br>ÖVERSYN    |                     |               |   |
| 1170 | HÖGTALARUTR 231<br>M8321-231000                  | --               |  | -- | X     | 1ÅR              | --             | BE<br>TSB/R | TOMT 857-<br>TILLSYN        | TELUB<br>100<br>600 |               | BEST AV LJUD-<br>BAND SE SPEC<br>BEST PKT 2-2 |
|      |  |                  |  |    |       | VB               | --             | BE<br>TSB   | TEKN UNDERLAG<br>REPARATION |                     |               |   |
|      |  |                  |  |    |       | VB               | --             | ME<br>TELUB | TEKN UNDERLAG<br>ÖVERSYN    |                     |               |   |
| 1180 | EFFEKTÖRSTÄRKARE<br>M2552-821010<br>LME-ZGA31401 | --               |  | UE | ERF   | VB               | --             | ME<br>TELUB | TELUB 601-024<br>REPARATION | TELUB<br>100<br>600 |               | ALT POS 1190                                  |
| 1190 | EFFEKTÖRSTÄRKARE<br>F3200-012686<br>LME-ZGA31403 | --               |  | UE | ERF   | VB               | --             | ME<br>TELUB | TELUB 601-024<br>REPARATION | TELUB<br>100<br>600 |               | ALT POS 1180                                  |
| 1200 | FÖRSTÄRKARE<br>M2552-819010<br>LME-ZGA31101      | --               |  | UE | ERF   | VB               | --             | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION    | TELUB<br>100<br>600 |               |   |
| 1210 | FÖRSTÄRKARE<br>M2552-820010<br>LME-ZGA31102      | --               |  | UE | ERF   | VB               | --             | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION    | TELUB<br>100<br>600 |               |   |
| 1220 | TELEGONG<br>F3200-009386<br>LME-KLF10101         | --               |  | UE | ERF   | VB               | --             | ME<br>TELUB | TELUB 601-022<br>REPARATION | TELUB<br>100<br>600 |               |   |

| Pos  | Materielidentifiering   | LKOD             |  | Ue | Antal | Underhållsperiod |                | Åtgärd på   | Föreskrift                  | Huvud-<br>vst       |        | Anteckning     |
|------|---|------------------|--|----|-------|------------------|----------------|-------------|-----------------------------|---------------------|--------|----------------|
|      |   | Individ-<br>uppf |  |    |       | Drift            | För-<br>varing |             |                             | Åtgärd<br>av        | Åtgärd |                |
| 1230 | HÖGTALARUTR 231 (FORTS)<br>MANÖVERAPPARAT<br>F3200-012817<br>LME-KEP91001 MOD | -                |  | UE | ERF   | VB               | -              | ME<br>TELUB | TELUB 601-<br>REPARATION    | TELUB<br>100<br>600 |        |                |
| 1240 | BANDSPELARE   | -                |  | -  | -     | -                | -              | -           | -                           | -                   |        | SE TOMT 850-48 |
| 1250 | PERSONSÖKARUTR<br>M8321-227000  | -                |  | -  | X     | 1AR              | -              | BE<br>TSB   | TOMT 857-39<br>TILLSYN      | TELUB<br>100<br>600 |        |                |
|      |   |                  |  |    |       | VB               | -              | BE<br>TSB   | TEKN UNDERLAG<br>REPARATION |                     |        |                |
|      |   |                  |  |    |       | VB               | -              | ME<br>TELUB | TEKN UNDERLAG<br>ÖVERSYN    |                     |        |                |

11

