

1973-12-28

Sida 1 (4)

Tjänsteställe, handläggare F:UHD/O Hertzman TELUB/TT1/ L-P Karlsson	Fastställd av E Vintheden /B Skärhammar	Ändrad enligt	Upphäver
--	---	---------------	----------

Telefonutrustning 824 M8321-824010 (TAST)

Underhållsplan Apparater

1. Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se  
TOMT 80-140 och OSM.

2. Speciella bestämmelser

För resursplanering i övrigt, hänvisas till Underhållsplan  
System för Tast.

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppl				Drift	För- varing				
0000	TELEFONUTR 824 M8321-824010	00 00 00		-	1	VB	-	BE ANL	TILLSYN	TELUB -	BRUKSENHET FÖR DIDAS
0010	LEDNINGSTAGARE 204 M3918-204011 SRT-MRX17	01 00 00		-	1	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB -	
0020	RELÄRAM LLR1 F5995-009071 SRT-H10700 0000	01 01 00		UE	2	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB -	
0030	RELÄRAM LTSR 1 F5995-009072 SRT-H10701 0000	01 02 00		UE	6	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB -	
0040	RELÄRAM LTSR 2 F5995-009073 SRT-H10704 0000	01 03 00		UE	28	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB -	
0050	RELÄRAM RHR F5995-009074 SRT-H10705 0000	01 04 00		UE	30	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB -	
0060	RELÄRAM APR F5995-009075 SRT-H10706 0000	01 05 00		UE	2	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB -	
0070	RELÄRAM LBR F5995-009076 SRT-H10708 0000	01 06 00		UE	2	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB -	
0080	RELÄRAM ABR F5995-009077 SRT-H10709 0000	01 07 00		UE	2	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB -	
0090	RELÄRAM RJR F5995-009078 SRT-H10711 0000	01 08 00		UE	18	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB -	

Pos	Materialidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing				
0100	TELEFONUTR 824 (FORTS) .. RELÄRAM EKR F5995-009079 SRT-H10712 0000	01 09 00		UE	9	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB	
0110	.. RELÄRAM SMR F5995-009080 SRT-H10713 0000	01 10 00		UE	6	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB	
0120	. KOMMUNIKATIONSPANEL F5736-000340 SEAB-E26143 0003	02 00 00		-	6	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB	
0130	. KOMMUNIKATIONSPANEL F5736-000341 SEAB-E26143 0004	03 00 00		-	2	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB	
0140	. KOMMUNIKATIONSPANEL F5995-006187 SRT-E26143 0000	04 00 00		-	32	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB	
0150	. KOMMUNIKATIONSPANEL F5995-006188 SRT-E26143 0001	05 00 00		-	10	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB	
0160	. KOMMUNIKATIONSPANEL F5995-006189 SRT-E26143 0002	06 00 00		-	38	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB	
0170	. F INGERSKIVA F3200-010362 LME-RGA4204	07 00 00		-	8	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB	
0180	HUVUDMIKROTELEFON M2795-015010 SRT- SU60011 A	08 00 00		-	200	-	-	-	-	-	UHPLAN-A SE TOMT 857-61
0190	. HÖGTALARE M2793-520010 SRT-H10715 0000	09 00 00		-	20	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppt				Drift	För- varing				
0200	TELEFONUTR 824 (FORTS) HÖGTALARE M2793-769010 FÖRBO-PE300/50V VIT	10 00 00		—	2	VB	—	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB	
0210	FÖRSTÄRKARE M2552-819010 LME-ZGA31101	11 00 00		—	1	VB	—	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB —	
0220	LIKRIKTARE F3179-000023 ELHEM-FU 24/35 S	12 00 00		—	1	E1	—	ME ANL	TILLSYN	TELUB —	
0230	ÖVRIGT	99 99 00		—	—	—	—	—	—	—	