

EW av SAMB 340-000102/ 90

F TC-1790
120-117
MT 857-294

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER


1987-05-17

Sida 1 (5)

Tjänsteställe, handläggare FuhT/K Håll	Fastställd av E Vintheden/ B Olofsson	Andrad enligt	Upphäver 1)
---	---	---------------	----------------

Gäller: Armén, Marinen och Flygvapnet

MILFAX
TELEFAX 420 MT M3940-042011
Underhållsplan Materiel



1 Inledning

1.1 System/materielorientering

MILFAX är benämningen på telefaxutrustningar som via telefonkanaler i FTN och ATN eller speciella förbindelser kan överföra bilder innehållande alfanumerisk text och/eller streckteckningar till andra abonnenter med motsvarande kompatibel utrustning.

Faxutrustningarna har gränssnitt för anslutning av kryapp 960.

Objektansvar: FMV:Telenät Erik Sixtensson
Tekniskt underhållsstöd, ref: FFVEL/FTU Anders Karlsson, Växjö 0470/42454

11400-190

1) Underhållsplanen är i PDS FU UHP-M-system registrerad på TO-grupp 857. Tabellsidorna upptar därför endast detta TO-nummer.

039/87
T 180/87

1.1 System/materielorientering (forts)

Milfax abonnentutrustning

Telefax 420	M3940-042011
Kryapp 960 MT ¹⁾	M3858-960011
TFN-apparat ²⁾	

¹⁾ Underhålls enligt UHP-M 857-291

²⁾ Underhålls enligt UHP-M 857-50

1.2 Drifttillstånd/nyttjande i fred

Faxutrustningarnas utnyttjande varierar. I underhållsberedningen har följande utnyttjande använts.

	ÖB	Armén	Marinen	Flygvapnet
I drift	8760 h/år	1000 h/år	1000 h/år	8760 h/år
I vila (förråd)	-	7600 h/år	7750 h/år	-
Under transport	-	150 h/år	-	-

Aktiv sändning eller mottagning antas vara ca 10 % driftstiden.

1.3 Förvaringsmiljö

Förrådsförvaring av Telefax 420 skall ske i uppvärmd lokal eller torrluftat kallförråd.

1.4 Berörda myndigheter/instanser

Respektive marktelekontor: F4/Se NN, F10/Se S, F16/Se M, F21/Se ÖN.

Verkstadsförvaltning (VF).

Teknisk enhet vid regementet.

Teknisk enhet vid Kaf/ÖrIB.

2 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM.
Läsanvisning för underhållsplan, se TOMT 80-146.

3 Speciella bestämmelser

Se sid 4.

4 Underhållsplanlösning

Se UHP-S MILFAX.

5 Resursfördelning

Se UHP-S MILFAX.

6 Referenser

Se sidan 4.

7 Övrigt

För uppföljning och verifiering hänvisas till:

- teknisk uppföljning enligt för Driftdatasystem "DIDAS MARK" gällande direktiv.
- uppföljning beordras genom TOMT 80-192.
- ekonomisk uppföljning enligt för Ekonomisystemet facket flygmaterielunderhåll ESYM FU gällande direktiv.

1987-05-17

Sida 4

Adress	Råd	Materialidentifi- erande	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
				4	5	6							
		01 SPECIELLA BESTÄMMELSER											
		02 -----											
		03 -----											
		04 REPARATIONSINSTANS AV UE FRAMGÅR AV UHP-S											
		05 -----											
		06 VID FÖRRÄDSSTÄLLNING ELLER LÄNGRE NÄTFRÅNSLAG SKA BATTERIET PÅ SC-KORTET I TELEFAX 420 KOPPLAS UR.											
		07 -----											
		08 FÖRBRUKADE BATTERIER INSÄNDS TILL FFVEV ELLER NÄRMASTE INSAMLINGSSTÄLLE FÖR DESTRUKTION.											
		09 -----											
		10 REFERENSER											
		11 -----											
		12 -----											
		13 BRUKSANVISNING FÖR TELEFAX 420										M7780-250940	
		14 INSTRUKTIONSBOK FÖR TELEFAX 420										M7786-250590	
		15 RD-KATALOG/LISTA											
		16 UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT											
		17 UHP-S										UTGIVEN MED FUH SKRIVELSE	
		18 UE-FÖRDELNINGSPLAN										UTGIVEN MED FUH SKRIVELSE	
000001	01	TELEFAX 420 MT	UE	X			1DAG		BE	FFVEV		BRUKSANVISNING	
	02	M3940-042011					VB		ANV	100		INSTRUKTIONSBOK	
	03									600		DRIFTVÅRD	
	04											0,3	
	05						1ÅR		BE			-	
	06								ANL			FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL	
	07								FÖRB			RENGÖRING AV SPEGLAR,	
	08								KOMP			LYSRÖR, SENSORER, VALSAR	
	09												
	10						VB		BE			-	
	11								ANL			AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL	
	12								FÖRB			GENOM BYTE AV UE ELLER	
	13								KOMP			OMDISPONERING AV UTRUST-	
	14											NING INOM FÖRBAND/ANL	
	15											MINDRE REPARATIONER	
	16												
	17						VB		BE			INSTRUKTIONSBOK	
	18								VF			AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL	
	19											GENOM BYTE AV UE ELLER	
	20											REPARATION	
	21												
	22						4ÅR	4ÅR 1)	BE			-	
	23								ANL			FUNKTIONSKONTROLL	
	24								FÖRB			KONTROLL/BYTE AV BATTERI	
	25								KOMP			PÅ SC-KORT	
	26								VF				
	27												
	28						VB		BE/ME			--	
	29								FFVEV			REPARATION AV UE	
000100	01	VIDEOKORT	UE	1			VB	---	ME			--	
	02	F5766-000023							FFVEV			REPARATION	
	03	MATSU-CA-200											
000200	01	SC-KORT	UE	1			VB		ME	FFVEL		--	
	02	F5766-000022							FFVEV			REPARATION	
	03	MATSU-CA-244											
	04							4ÅR 1)	BE/ME			-	
	05								VF			KONTROLL/BYTE AV BATT	
	06								FFVEV				
000300	01	ROM-KORT	UE	1			VB	---	ME	FFVEL		--	
	02	F5766-000021							FFVEV			REPARATION	
	03	MATSU-CA-238											
000400	01	MC-KORT	UE	1			VB	---	ME	FFVEL		--	
	02	F5766-000020							FFVEV			REPARATION	
	03	MATSU-CA-245											

1) SE SPECIELLA
BESTÄMMELSER
RAD 061) SE SPECIELLA
BESTÄMMELSER
RAD 06

1987-05-17

Sida 5

Adress	Rad	Materialidentifiiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)		
000500	01	LCA-KORT	UE	1			VB	---	ME	FFVEL	--	OBS MÖDEM KORT R96FAX INGÅR INTE I LCA- KORT. SKA INTE FÖLJA LCA-KORT NÄR DETTA SÄNDS FÖR REP.	
	02	F5766-000019							ME	FFVEV	--		
	03	MATSU-CA-248									REPARATION		
	04												
	05												
	06												
	07												
000600	01	KRAFTENHET	UE	1			VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5766-000016							ME	FFVEV	--		
	03	MATSU-SP-24039									REPARATION		
000700	01	ENC-KORT	UE	1			VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5766-000018							ME	FFVEV	--		
	03	MATSU-CA-256									REPARATION		
000800	01	V24-KORT	UE	1			VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5766-000017							ME	FFVEV	--		
	03	MATSU-CA-247									REPARATION		

1

•

•

•

•