

1973-04-24

Sida 1 (5)

Tjänsteställe, handläggare F:UHDP/O Hertzman TELUB/TT2/ L Jansson	Fastställd av J Savander /J Österberg	Ändrad enligt	Upphäver TOMT 857-7 1)
--	---	---------------	---------------------------

Diverse transmissionsmateriel:Nätenhet M2511-708010, -708020, Löptidsutjämnare M2434-102000,Tonsvarare M3743-605000, Stativutrustning M1893-846010,Linjeförstärkare MT M3982-119011Underhållsplan Apparater1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se TOMT
80-140.

2 Speciella bestämmelser

Om resurser inte finns på bemannad anläggning för ut-
förande av tillsyn anlitas tv.

- 2.1 "Tillsyn vb" styrs av TOMT 857-45 (Trådnät, före-
skrift för funktionsinriktat underhåll).

1) TOMT 857-7 har utgått, och ersatts av denna TOMT och ett antal
TOMT på grupp 857.

Pos	Materialidentifiering	LKOD		Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Anteckning
		Individ- uppt	00 00		B	A	Drift	För- varing		Åtgärd av	Huvud- vst	
0000	NÄTENHET M2511-708010	00 00										BRUKSENHET FÖR DIDAS 1) SE SID 1 AVSNITT 2
0000	NÄTENHET M2511-708020	00 00			X							BRUKSENHET FÖR DIDAS 1) SE SID 1 AVSNITT 2
0020	NÄTENHET F6064-000030 SA.FF-2-56292(0)	01 00				2	1					
0030	ÖVRIGT	99 00										
0040	LÖPTIDSGUTJAMNARE M2434-102000	00 00					X					BRUKSENHET FÖR DIDAS 1) SE SID 1 AVSNITT 2
0050	UTJAMNARE PUP 0,4MS M2434-102138 LME-ZHD10113	03 00 00										
0060	UTJAMNARE PUP 0,8MS M2434-102148 LME-ZHD10114	04 00 00										

För	Materialidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ. uppf				Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
0070	LÖPTIDSUTJÄMNARE (FORTS) UTJÄMNARE PUP 1,6MS M2434-102158 LME-ZHD10115	05 00 00			ERF	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0080	UTJÄMNARE BF 1-2KAN M2434-102168 LME-ZHD10120	06 00 00			ERF	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0090	UTJÄMNARE BF 4KAN M2434-102178 LME-ZHD10121	07 00 00			ERF	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0100	TRANSFORMATOR M2434-102128 LME-ZHD10112	02 00 00			ERF	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0110	ÖVRIGT	99 99 00	-		-	-	-	-	-	-		
0120	TONSVARARE M3743-605000 SATT-3-5948000	00 00 00			X	VB	-	BE ANL 1)	TILLSYN BEMANNAD ANL	TELUB 600	BRUKSENHET FÖR DIDAS 1) SE SID 1 AVSNITT 2	
0130	ÖVRIGT	99 99 99	-		-	-	-	-	-	-		
0140	STATIVUTRUSTNING M1893-846010	00 00			X	VB	-	BE ANL 1)	TILLSYN BEMANNAD ANL	TELUB 600	BRUKSENHET FÖR DIDAS 1) SE SID 1 AVSNITT 2	
						VB		BE TV	TILLSYN OBEMANNAD ANL			
						VB		BE TELUB	ÖVERSYN			

Pos	Materialidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing				
0150	STATIVUTRUSTNING (FORTS) TELEFONENHET F3200-006615 LME-ZHY34001	01 00			ERF	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0160	TELEFONENHET F3200-006616 LME-ZHY34002	02 00			ERF	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0170	LIKSPOMVANDLARE F3200-006567 LME-BMN905102	03 00			ERF	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0180	LIKSPSTABILISATOR F3200-006568 LME-BMN905103	04 00			ERF	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0190	MÄTAGGREGAT F3200-006569 LME-BMN905201	05 00			ERF	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0200	RELEENHET F3200-006627 LME-ZHZ40631	06 00			ERF	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0210	ÖVERKOPPL-LARMENHET F3200-007457 LME-ZHY40624	07 00			ERF	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0220	ÖVRIGT	99 00		-	-	-	-	-	-	-	
0230	LINJEFÖRSTÄRKARE MT M3982.119011	00 00			X	VB	-	BE ANL 1)	TILLSYN BEMANNAD ANL	TELUB 600	BRUKSENHET FÖR DIDAS 1) SE SID 1 AVSNITT 2
						VB	-	BE TV	TILLSYN OBEMANNAD ANL		
						VB	-	BE TELUB	ÖVERSYN		

Pos	Materialidentifiiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
0240	LINSE FÖRSTÄRKARE MT (FORTS) FÖRSTÄRKARE 2 56064-300107 SÄTT 8-6106100/2	01 00			1	VB	-	ME TELUB	TELUB 650-018 ÖVERSYN	Åtgärd	TELUB 600	
0250	NÄTAGGREGAT F4233 C00703 SELTE-0C2SPEC	02 00			1	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN		TELUB 600	
0290	ÖVRIGT	99 00			-	-	-	-	-		-	

1
2
3
4

