

1973-03-14

Sida 1 (4)

Tjänsteställe, handläggare F:UHD/O Hertzman TELUB/TT2/ E Nilsson	Fastställd av	Ändrad enligt	Upphäver 857-7
---	---------------	---------------	-------------------

Signalomformare 1425 Hz, k M2580-102011

Signalomformare 1225 Hz, k M2580-103011

Signalomformare 1425 Hz, k M2580-104011

Signalomformare 1425 Hz, k M2580-104021

Underhållsplan Apparater

## 1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se TOMT  
80-140.

## 2 Speciella bestämmelser

Tillsyn utförs vid:

- bemannad anläggning av anläggningens tekniska personal. Om resurser saknas ska tv anlitas.
- obemannad anläggning av tv.

2.1 "Tillsyn vb" styrs av TOMT 857-45. (Trådnät,  
föreskrift för funktionsinriktat underhåll)

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			A	B	C	D	Drift	För- varing				
0000	SIGNALOMF 1425 HZ, K M2580-102011 M2580-102021 M2580-102031 SATT	00 00		X					VB		BE 1)	TOMT 857- TILLSYN	TELUB 600	BRUKSENHET FÖR DIDAS 1) SE SIDA 1 SPECIELLA BEST
0010	SIGNALOMF 1225 HZ, K M2580-103011 M2580-103021 M2580-103031 SATT	00 00			X				VB		BE 1)	TOMT 857- TILLSYN	TELUB 600	BRUKSENHET FÖR DIDAS 1) SE SIDA 1 SPECIELLA BEST
0020	SIGNALOMF 1425 HZ, K M2580-104011 M2580-104031 M2580-104041 M2580-104051 LME	00 00				X			VB		BE 1)	TOMT 857- TILLSYN	TELUB 600	BRUKSENHET FÖR DIDAS 1) SE SIDA 1 SPECIELLA BEST
0030	SIGNALOMF 1425 HZ, K M2580-104021 LME	00 00					X		VB		BE 1)	TOMT 857- TILLSYN	TELUB 600	BRUKSENHET FÖR DIDAS 1) SE SIDA 1 SPECIELLA BEST
0040	TONGENERATOR M2580-102138 SATT-12068	01 00		ERF					VB		ME TELUB	TELUB 650-9 ÖVERSYN	TELUB 600	
0050	TONMOTTAGARE M2580-102148 SATT-12158	02 00		ERF					VB		ME TELUB	TELUB 650-8 ÖVERSYN	TELUB 600	
0060	RELÄENHET M2580-102118 SATT-12159	03 00		ERF					VB		ME TELUB	TELUB 650-7 ÖVERSYN	TELUB 600	
0070	LINJESIGNALMODEM M2580-103118 SATT-12616	04 00					ERF		VB		ME TELUB	TELUB 650-11 ÖVERSYN	TELUB 600	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			A	B	C	D	Drift	For- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
0080	SIGNALOMF 1425 HZ, K (FORTS) L INJESIGNALGEN M2580-103128 SATT-12617	05 00		UE	ERF				VB		ME TELUB	TELUB 600			
0090	INLAGR/DELNINGSNH M2580-103138 SATT-12618	06 00		UE	ERF				VB		ME TELUB	TELUB 600			
0100	ANPASSNINGSENHET M2438-801610 SATT-13376	07 00			ERF				VB		ME TELUB	TELUB 600			
0110	ÖVERKOPPLARE F3200-007011 LME-ZHZ11303 F3200-007010 LME-ZHZ11302 M3981-007598 LME-ZHZ11301	08 00			ERF				VB		ME TELUB	TELUB 600		ALTERNATIVT	
0120	FÖRSTÄRKARE M2552-001010 LME-ZHH10107	09 00							VB		ME TELUB	TELUB 600			
0130	TONMOTTAGARE M2517-701010 LME-ZHT10104	10 00							VB		ME TELUB	TELUB 600			
0140	TONMOTTAGARE M2517-701020 LME-TX16505	11 00							VB		ME TELUB	TELUB 600			
0150	KVICKSILVERRELÄ F2841-000002 CLARE-HGS1001	12 00					1	1	VB		ME TELUB	TELUB 600			
0160	TONGENERATOR M2560-101010 LME-ZHM10108	13 00							VB		ME TELUB	TELUB 600			

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppl			A	B	C	D	Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
0170	SIGNALOMF 1425 HZ. K (FORTS) . TRANSFORMATOR M2507-810110 LME-ZHC10116	14 00					ERF	ERF	VB		ME TELUB	TELUB 600	TELUB 600		
0180	. OMKOPPLARE M2482-800110 LME-ZHY10206	15 00					ERF		VB		ME TELUB	TELUB 600	TELUB 600		
0190	. OMKOPPLARE M2517-702030 SRT-SU62239	16 00					ERF		VB		ME TELUB	TELUB 600	TELUB 600		
0200	. OMKOPPLARE M2517-702010 SRT-SU62197	17 00					ERF		VB		ME TELUB	TELUB 600	TELUB 600		
0210	. FILTER M2436-104010 LME-ZHK10108	18 00					ERF	ERF	VB		ME TELUB	TELUB 600	TELUB 600		
0220	. FILTER M2436-104020 LME-TX16569	19 00						ERF	VB		ME TELUB	TELUB 600	TELUB 600		
0230	. ÖVRIGT	99 00													