

bes av utg C/ 89

Tjänsteställe, handläggare F:UPM/K Håll TELUB/TTU/ L-P Karlsson	Fastställd av J-O Arman /B Skärhammar	Ändrad enligt	Upphäver 857-89 ¹⁾
--	---	---------------	----------------------------------

Telefonutrustning 805 M8321-805000 (PS-65)

Underhållsplan Materiel

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140,

MR F, MVIF och OSM.

Läsanvisning för underhållsplan, se TOMT 80-146.

2 Speciella bestämmelser

Se sidan 2.

1) Omarbetningen omfattar införande av:

Uh-föreskrifter, uh-data för Tfnvx Strömförsutr och Linjetagare, Ue, ny materiel, ESYM FU-kod, arbetsvolym samt borttagning av Tfnutr 823 och ändring av krigskod. Sakändringar är markerade med streck i marginalen.

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version				Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	4	5	6					
0A	SPECIELLA BESTÄMMELSER												
0B													
0C													
0D													
0E													
0F													
0G													
0H													
0I													
0J													
0K													
0L													
0M													
0N													
0O													
0P													
0Q													
000000	TELEFONUTR 805	--	X	1	MRNAD	BE	TELUB	TOMT 957-68	30350523	KORTA DRIFT-			
02	M8321-805000					TSB/F	100	TILLSYN GRAD 1 STRÖMFÖRS	6,0	AVBRÖTT			
03													
04						BE		TOMT 857-68	30350523	KORTA DRIFT-			
05						TSB	-	TILLSYN GRAD 2 STRÖMFÖRS	10,0	AVBRÖTT			
06													
07						BE		TOMT 857-32	30350223				
08						TSB	100	TILLSYN LINJETAGARE	8,0				
09													
10						BE		FUNKTKONTR TENVAXEL	30350823				
11						TSB	100						
12													
13						BE		FUNKTKONTR TENVAXEL	30350623				
14						TSB/F	100	FUNKTKONTR TENVAXEL					
15													
16						BE		FUNKTKONTR TENVAXEL	30350223				
17						TSB/R	-	FUNKTKONTR TENVAXEL					
18													
19						BE		FUNKTKONTR TENVAXEL	30350223				
20						TSB/R	600	REP/BYTE AV UE	30350223				
21													
22						BE		REP/BYTE AV UE	30350223				
23						BE/ME							
24						TELUB	-	REP/ÖVERSYN AV UE	30350223				
25													
26						ME							
27						CVA	-	REP/ÖVERSYN AV UE	30350223				
28													

.I UNDERHÅLLSTABELLEN FINNS KONTERINGSBEGREPP ENLIGT EKONOMISYSTEM FACKET FLYGMATERIELLUNDERHÅLL
 (ESYM FÖR) ANGIVET FÖR VARJE ATGÄRD. KONTERINGSBEGREPP HAR INFÖRTS I UNDERHÅLLSTABELLEN
 I FÄLLET ÖVANFÖR ARBETSVOLYM, FÖR ATT UNDERLÄTTA ATT UNDERHÅLLSKOSTNADERNA KOMMER ATT
 BELASTA RÄTT KONTERINGSBEGREPP
 .RÄKLIG TILLSYN UTFÖRS AV TSB/R I SAMARBETE MED TSB/F.
 .SAMLINGSNUMMER FÖR TELEFONUTRUSTNING 805 ÄR M8321-805000.
 .FÖR TEKNISK KONSULTVERKSAMHET HÄNVIAS TILL TELUB AB SOM ÄR HUVUDVERKSTAD FÖR TENUTR 805.
 .UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT FÖR TENVAXEL, TENAPP, TALGAR TAS FÖR NÄRVARANDE INTE FRAM.
 BEFINTLIGT LEVERANTÖRSUNDERLAG ANVÄNDS I TILLÄMPLIGA DELAR. VID BEHOV KONTAKTA HUVUDVERKSTAD.
 OM BEHOV AV UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT (TOMT) FINNS KONTAKTAS FMV-F:UTM ELLER HUVUDVERKSTAD.

857-089

Adress Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing			Atgård av i fred	Atgård		
000300 01	•TELEFONVÄXL	UE	1			1RR		CE	TELUB -		30350823	TOMT 857-13	
02	M3912-256030							TSB	100	FUNKTIONSKONTROLL			
03	TVT -00 27490 00							BE/ME		TEKN UNDERLAG	30350823		
04						VB	VB	TSB	600	REP/BYTTE AV UE			
05													
06								BE/ME		TELUB 601-14	303508X5		
07						VB	VB	TELUB -		REP/ÖVERSYN			
08													

000400 01	•EO-INSATS	UE	ERF			VB	---	ME	TELUB	TELUB 601-002	303508X5	FR48412	
02	F1601-000435							TELUB -		REP/ÖVERSYN			
03	TVT -00 25710 00												

000500 01	•TALINSATS	UE	ERF			VB	---	ME	TELUB	TELUB 601-002	303508X5	FR48410	
02	F1601-000436							TELUB -		REP/ÖVERSYN			
03	TVT -00 25720 00												

000600 01	•FSK-INSATS	UE	ERF			VB	---	ME	TELUB	---	303508X5	FR48413	
02	F1601-000444							TELUB -		REP/ÖVERSYN			
03	TVT -00 25740 00												

000700 01	•RELÅSATS	UE	ERF			VB	---	ME	TELUB	---	303508X5		
02	F1281-900521							TELUB -		REP/ÖVERSYN			
03	FF -FR48418												

000800 01	•RELÅRAM	UE	ERF			VB	---	ME	TELUB	---	303508X5		
02	F1601-000438							TELUB -		REP/ÖVERSYN			
03	TVT -00 26615 00												

000900 01	•RELÅRAM	UE	ERF			VB	---	ME	TELUB	---	303508X5		
02	F1601-000440							TELUB -		REP/ÖVERSYN			
03	TVT -00 31870 00												

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version				Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	4	5	6			7	8		
001200 01	•SIGNALAGGREGAT	UE	ERF				VB	---	ME	TELUB	---	303500X5		
02	F1281-900522								TELUB		REP/ÖVERSYN			
03	FF -FR48425													
001300 01	•FÖRSTÄRKARE HT	--	ERF			VB	---	---	ME	TELUB	---	303500X5		
02	F1281-900462								TELUB		REP/ÖVERSYN			
03	FF -FR43315													
001500 01	•STRÖMFÖRSÖRJNUTR	--	1			1RANAD			BL	TELUB	TOMT 857-68	30350523	TOMT 857-59	
02	M8253-100710								TSB/F	100	TILLSYN GRAD 1	6,0	KORTA DRIFT- AVBRÖTT	
03									BE		TOMT 857-68	30350523		
04						1KR			TSB		TILLSYN GRAD 2	10,0		
05														
06									BE		TEKN UNDERLAG	30350563		
07						VD			TSB/F	100	REPARATION/BYTE AV JE			
08									TSB/R	600				
09														
10									ME		TEKN UNDERLAG	303505X5		
11									TELUB		REP/ÖVERSYN			
12														
001520 01	•LADDNINGSLIKRIKTARE	UE	1			VB	VB		ME	TELUB	---	303505X5		
02	M2511-209010								TELUB		REP/ÖVERSYN			
03	TUDOR-GSWP 39/5													
04														
05	ALTFBET:M2511-807010													
001540 01	•ALKBATT 36V 45AH	--	1			1RANAD	---		ME	CVA	TOMT 857-68	30350523		
02	M2673-811210								TSB/F	100	TILLSYN GRAD 1			
03	FF -FR43880								ME		TOMT 857-68	30350523		
04						1KR			TSB/F		TILLSYN GRAD 2			
05														

857-029

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version				Intervall/Tillfälle		Aig. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning	
			1	2	3	4	5	6			7	8		9
001600 01	.LINJETAGARE	--	1					1R		BE	TELUB	TOMT 857-32	30350223	TOMT 857-51
02	M3911-109010									TSB		TILLSYN	8,0	TVR MAN ERF
03														DRIFTAVBROTT
04								VB		BE	TEKN UNDERLAG		30350263	
05										TSB/R	REPARATION			
06														
07								VB		ME	TEKN UNDERLAG		303502X5	
08										TELUB	REP/ÖVERSYN			

001610 01	.SIGNALÖDR DR-AT/O	UE	ERF					VB		BE	CVA		30350223	TOMT 857-200
02	M3982-108010									TSB/R	FUNKTIONSPROV/TILLSYN			
03	LME -692741													
04								VB		ML			30350264	
05										CVA	REPARATION			

001620 01	.GAFFELENH RR-LB 2/4	UE	ERF					VB		BE	CVA		30350223	TOMT 857-200
02	F1281-900534									TSB/R	FUNKTIONSPROV/TILLSYN			
03	FF -L46003													
04								VB		ME			30350264	
05										CVA	REPARATION			

001700 01	.FING ID							1R		BE	TELLUB		30350623	
02	F0000-000000									TSB/F	FUNKTIONSKONTROLL			
03														
04								VB		BE			30350663	
05	.TELEFONAPPARATER	--	ERF							TSB/F	REPARATION			TOMT 857-50
06														
07	.TALGARNITYR	--	ERF											TOMT 857-51

001800 01	.ANPASSARE	UE	ERF					VB		ME	TELUB		303502X5	
02	M2438-219010									TELUB	RLP/ÖVERSYN			
03	FF -F1281-102625													

