

Tol

Rtg. akt 8-904738 MS.

| | | |
|----------------------------|--------------------------|--|
| KUNGL FLYGFÖRVALTNINGEN | TEKNISK ORDER MÄ | Ordernummer Fmr I-851-Å2 Fmr IV-851-Å7 |
| Fördel- ningsnr Ä 15/54 | Stockholm den 19/1 1954 | Materieländr nr Fmr I-3 Fmr IV-7 |
| Berör | L. Thunberg / Ove Norell | |
| Upphäver | | Ändrad jäml |

Fmr I a, b
Fmr IV bEffektstativ Införande av tvångsstyrning av säker-
hetskedja. **OS/IT/S**

| | | |
|--|--|---|
| Ändringsklass III | Införs e lev av ändrmtrl vid nästa översyn vid flj. Se anm 1 Materiel anskaffas av FF och beställs från CFA | Ändringsmärkning: Ingen |
| Kostnaderna bestrids av flj på titel 503 | | Ändringens inverkan på vikt-fördelningen: Viktändr kg Station cm Momentändr kpem |
| Tekniskt underlag från CVA | | |

Fmr I a, b

Stationen är försedd med s k säkerhetskedja för spänning - kedja av strömbrytare - som påverkas, då vissa plåtar tas bort från eller sätts fast på stativet. Denna kedja är ansluten till sekundärlindningen på en transformator i effektstativet och bryter dennes sekundärkrets, när plåtarna tas bort från stativet, varvid högspänningen bryts.

Vid service kan det vara nödvändigt att ha högspänning på stationen, då plåtar enligt ovan tagits bort.

För att möjliggöra detta brukar transformatorns sekundärsida provisoriskt kortslutas, dvs säkerhetskedjan kopplas förbi - sätts ur funktion, med en kortslutning.

Efter slutfört prov kan det inträffa, att denna ledning på grund av glömska ej tas bort, med påföljd att säkerhetskedjan förblir ur funktion.

Detta innebär, att risk för personskada föreligger vid nästa servicetillfälle.

För att eliminera sådana risker skall en strömbrytare införas i effektstativet och användas i stället för nämnda ledning. Strömbrytaren skall monteras så, att den måste vara frånslagen för att effektstativets sideplåt, som döljer transformatorn, skall kunna monteras efter avslutad service (tvångsbrytning).

Fmr I c, Fmr IV b

I denna station är högspänningsreläet jordat genom säkerhetskedjan. För att samma funktion som i föregående fall skall erhållas, inkopplas den nya strömbrytaren mellan reläets jordsida och jord (stativet).

Ritningar: (erforderliga för ändr införande)

Fmr I a:

CVA-43-00.511016 Effektstativ

CVA-44-00.511021 Monteringsanvisning, strömbrytare

Fmr I b:

CVA-43-00.511017 Effektstativ

CVA-44-00.511021 Monteringsanvisning, strömbrytare

Av ändringen berörd materiel:

Samtliga Fmr I a, b, c, Fmr
IV b.

Ritningar: (erforderliga för ändr införande) (forts)

Fmr I c:

CVA-43-00.511018 Effektstativ
CVA-44.00.511021 Monteringsanvisning, strömbrytare

Erforderliga nya delar per radiostation:

Fmr I a:

| | | |
|------|--------------|--------------------------|
| 2 st | Hållare | CVA-44-00.511019 |
| 4 " | Skruv | SMS 1418, ECS 4x12, fzgl |
| 4 " | Fjäderbricka | SMS 84B, FBA 4,3, fzgl |
| 4 " | Mutter | SMS 1427, B6LM 4, fzgl |
| 2 " | Strömbrytare | BOSCH-SSH39/12 |
| 1 " | Ledning | FF-KP 1 rd, L ≈ 3000 |
| 2 " | Skylt | CVA-44-00.50363-8 |
| 4 " | Drivnit | Saab-AS211508-1, 5x3 |

Fmr I b:

| | | |
|------|--------------|--------------------------|
| 2 st | Hållare | CVA-44-00.511020 |
| 4 " | Skruv | SMS 1418, ECS 4x12, fzgl |
| 4 " | Fjäderbricka | SMS 84B, FBA 4,3, fzgl |
| 4 " | Mutter | SMS 1427, B6LM4, fzgl |
| 2 " | Strömbrytare | BOSCH-SSH39/12 |
| 1 " | Ledning | FF-KP 1 rd, L ≈ 2400 |
| 2 " | Skylt | CVA-44-00.50363-9 |
| 4 " | Drivnit | Saab-AS211508-1, 5x3 |

Fmr I c:

| | | |
|------|--------------|---------------------------|
| 2 st | Hållare | CVA-44-00.511020 |
| 4 " | Skruv | SMS 1418, ECS 4x12, fzgl |
| 4 " | Fjäderbricka | SMS 84B, FBA 4,3, fzgl |
| 4 " | Mutter | SMS 1427, B6LM4, fzgl |
| 2 " | Strömbrytare | BOSCH-SSH39/12 |
| 1 " | Ledning | FF-KP 1 rd, L ≈ 3000 |
| 2 " | Kabelsko | FF-SKO 56 eller FF-SKO 10 |
| 2 " | Skylt | CVA-44-00.50363-10 |
| 4 " | Drivnit | Saab-AS211508-1, 5x3 |

Följande befintliga delar ändras per radiostation:

Fmr I a:

2 st Stativ SRA-M8-51129 ändras till CVA-43-00.511016

Fmr I b:

2 st Stativ SRA-M8-54427 ändras till CVA-43-00.511017

Fmr I c:

2 st Stativ SRA-M8-60399 ändras till CVA-43-00.511018

Till

Anm: 1) Ändringen har redan införts vid F3, F5, F7, F9 och F11 med undantag av skyltar, som skall införas vid nästa översyn.

Arbetsgång:

Ändra effektstativen enligt angivna ritningar.

Kungl flygförvaltningen

TEKNISK ORDER MÄ

Fmr 4-851-Ä8

Tmr 9-851-Ä27

Sid 1 (3)

Bearbetad vid

Fastställd av

6 maj 1955

Andrad enligt

Uphäver

EIR

H Lindgren
/ O Norell

Fmr 4 och Tmr 9. Styrgenerator LV. Införande av anordning för inkoppling av kristalloscillator.

OGILTIG

ÄNDRINGSKLAASS 3

INFÖRS vid behov eller senast vid nästa översyn vid flj, cv. ÄNDRINGSMÄRKNING Röd färgprick ø ca 5 mm, under typbeteckningen på panelens frontplåt.

Orientering

Sedan Fmr 4 och Tmr 9 konstruerades har behov uppkommit att kunna förse en kanal på långvåg med kristallstyrning. För detta ändamål skall en anordning för inkoppling av kristalloscillator i kanal 8 införas.

Av ändringen berörd materiel

M7-66606-2 Styrgenerator

Tekniskt underlag¹⁾

Ritningar (erf_för_ändr_införande):

Elskiss 3528 Borrplan, chassie
styrgenerator Fmr 4
" 40275 Borrplan, sida styrgenerator Fmr 4
" 40276 Principschema, styrgenerator Fmr 4 Modif f kristallstyrning
" 40277 Förbindningsschema, styrgenerator Fmr 4 Modif f kristallstyrn

Ändringsmateriel²⁾

Erforderlig ny_mtrl per styrgenerator

| Pos | Antal | Ref Elskiss 40276 |
|-----|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 1 | X KMD 61048 Appärä I |
| 2 | 1 | ✓ KM6UA Hylsuttag II |
| 3 | 1 | ✓ 113 ie Hylsa röd III |
| 4 | 1 | ✓ MO 5358 Motstånd IV |
| 5 | 1 | ✓ MO 5262 Motstånd V |
| 6 | 1 | ✓ CO 967 Kondensator VI |
| 7 | 1 | ✓ Elskiss 40274/1 Fäste |
| 8 | 1 | ✓ Elskiss 40274/2 Vinkel f relä |
| 9 | 2 | ✓ AS 215505-3,5x20 Distanströr |
| 10 | 2 | ✓ SMS 20 FS 3x12 H Skruv Mäss FN |
| 11 | 2 | ✓ SMS 18 KS 3x12 H Skruv Mäss FN |
| 12 | 2 | ✓ SMS 18 KS 3x30 H Skruv Mäss FN |
| 13 | 6 | ✓ SMS 1425 B6M3 Mutter Mäss |
| 14 | 6 | ✓ SMS 84 FBB 3,1 Fjäderbricka |
| 15 | 1 | ✓ ASEA A 29015 Kabelklamma |
| —16 | ca 1,5 m KP 0,75 sv Elledning | |


Arbetsgång

1. Styrgeneratororns övre och undre täckplåt monteras bort, varefter hål borras i chassiet enligt Elskiss 3528 och 40275.
2. Pos 7 monteras med 2 skruv pos 10 enligt Elskiss 40275.
3. Pos 3 monteras enligt Elskiss 3528 vy C, varefter pos 4 inlöds mellan hylsuttaget och den gemensamma lödpunkten för motståndet 103 och gallerledningen till rör 2. Se samma elskiss.
4. Pos 8 monteras med 2 skruv pos 11, varefter pos 1 skruvas fast på fästvinkeln (se bild).
5. Innan hylsuttaget (pos 2) monteras förbindas dess kontakter, hylsorna 1, 3 och 5 med blanktråd. Fyra ledningar (längd enl Elskiss 40277) inlöds till hylsorna 1, 2, 4 och 6. Ledningarna kablas samman.

1) Från FF

2) Pos 1-9, 15-16 beställs från CFA
Pos 10-14 tas ur flj, cv handförråd

- ✓ 6. Hylsuttaget monteras på chassieplåtens ovansida med 2 skruv pos 12 och 2 distansrör pos 9. Ledningarna träds ned till undersidan av chassieplåten och inlöds på sina platser enligt förbindningsschema Elskiss 40277. Se även bild. Vid inlödningen av dessa ledningar används lödspiraler, som isoleras med påträdd systoflex.
- ✓ 7. En ledning, längd 180 mm, inlöds mellan reläet stift 2 och kopplingsplinten mitt under axeln för 136 enl förbindningsschema. Se även bild. Använd lödspiraler som isoleras med påträdd systoflex.
- ✓ 8. En ledning, längd 300 mm, inlöds mellan reläet och stiftet för frekvens 8 på omkopplaren 136. Se förbindningsschema och bild. Använd lödspiraler, som isoleras med systoflex.
- ✓ 9. Den blanka koppartråden mellan hf-drosseln 49 till rörhållarens stift 7 och gemföringen i gangkondensatorns skärmplåt bortlöds från rörhållarstiftet och drosseln, och kapas till lämplig längd så att den kan inlödas på reläet enl förbindningsschema. En ny blank tråd inlöds mellan reläet stift 4 och drosseln. Se förbindningsschema.
- ✓ 10. En blank tråd inlöds mellan reläet stift 5 och rörhållarens stift 7. Se förbindningsschema.
- ✓ 11. Pos 6 monteras med en kabelklämma pos 15 som skruvas fast med den skruv som håller främre skärmplåten mellan gangkondensatorns sektioner, se bild, varefter kondensatorn inlöds mellan rörhållarens stift 1 och reläet stift 6 enl förbindningsschema.
- ✓ 12. Motståndet pos 5 på 330 ohm inlöds mellan rörhållarens stift 6 och reläet, stift 6 enligt förbindningsschema.
- ✓ 13. Reläfunktionen provas genom att styrgeneratorn förbinds elektriskt med kontakterna baktille i stativet med i utrustningen ingående serviceledningar. En voltmeter för likspänning inkopplas mellan hylsuttagets kontakter 5 (-) och 6 (+). Spärrfrekvensomkopplaren inställs på kanal 8. Genom att kortsluta mellan hylsuttagets kontakter 1 och 2 skall reläet dra och voltmetern visa anodspänning (ca 180 V). När kortslutningen borttas skall reläet falla och voltmetern icke visa någon spänning. Varning för livsfarliga spänningar. Iaktta stor försiktighet vid detta prov!
14. Serviceledningarna **kopplas bort**.
15. Täckplåtarna monteras tillbaka på sina platser.





Teknisk order Fmr 4-851-A9

Kungl flygförvaltningen

TEKNISK ORDER MÄ

Fmr 1-851-Ä61

✓ Fmr 4-851-Ä91

✓ Fmr 9-851-Ä2E

Sid 1 (2)

Bearbetad vid EIR

Fastställd av H Lindgren
/ O Norell

7 juni 1955

Andrad enligt : 16

Upphäver : 11

Likriktare SRA-IR-541 B.

Utbyte av kondensator och införande av säkring.

ÄNDRINGSKLASS 3

INFÖRS av flj eller senast vid nästa översyn av CVA, rtv. MATERIELÄNDRINGSNUMMER Fmr 1-6, Fmr 4-8, Tmr 9-31. ÄNDRINGSMÄRKNING ingen.

Orientering

Flera gånger har genomslag uppstått i kondensator CO 364 (ALPHA-76323, 1 μ F 500/1500 V) pos 36, sid 359 uppl 1 i reservdelskatalog 40:2.

Som följd därav har likriktarrörets AZ4 glödtråd (+Hsp) kortslutits till likriktarens stomme, varvid röret förstörts och näATTRASFORMATORN blivit bränd.

Med anledning av detta skall ovannämnda kondensator bytas ut mot en med högre drifts- och provspänning, CO 363 (ALPHA-76333, 1 μ F 650/2000 V). Vidare skall en säkring sättas in i ledningen mellan den nya kondensatoren och glödtråden i nämnda likriktarrör.

Av ändringen berörd materiel

Enheter

Samtliga radiostationer Fmr 1, Fmr 4 och Tmr 9.

Reservdelar

- ✓ Mottagarstativ SRA-M6-66625
- ✓ Likriktarpanel SRA-M3-69450
- ✓ Likriktarpanel SRA-M3-69450/11
- ✓ Likriktare SRA-M6-60504/2
(SRA-IR-541 B)
- Stomme SRA-M6-60502/2
ändras till CVA-42-00.511148-1

Följande bef del ändras per likriktare
SRA-M6-60504/2 (SRA-IR-541 B)

- 1 st Stomme SRA-M6-60502/2
ändras till CVA-42-00.511148-1

Följande del utgår per likriktare SRA-M6-60504/2 (SRA-IR-541B)

1 st Kondensator CO 364 3)

Arbetsgång

Se nedan angivna vyer på ritning 42-00.511148 vid utförandet av följande arbetspunkter

1. Ta bort kondensator CO 364 (=ALPHA-76323, 1 μ F 500/1500 V). Denna skall utgå. För identifiering se pos 36, sid 359 uppl 1 i reservdelskatalog 40:2.

1) Beställs från CFA och beräknas disponibel omkring 55

2) Från CVA

3) Brukbar tillförs filialförråd. Obrukbar kasseras

2. Montera kondensatoren det nr 2 där den utgångna suttit. Använd därvid befintliga skruvar och muttrar. Se vy A.

3. Anslut till kondensatoren det nr 2 (=ALPHA-76333, 1 μ F 650/2000 V) de ledningar, som frigjorts från den utgångna kondensatoren. Ledningarna ansluts såsom tidigare. Se vy A.

4. Borra hål för gummibussningen det nr 3 och för skruvarna det nr 6 i likriktarens stomme. Se vy A.

5. Montera nämnda gummibussning. Se vy A.

6. Löd loss vid öra 1 på rörhållaren för AZ4 den ledning, som går till kondensatoren det nr 2. Se vy A.

7. Dra den frigjorda ändan av denna ledning och ledningen det nr 4 genom gummibussningen det nr 3. Se vyer A och B.

8. Löd fast dessa ledningar vid säkringshållaren det nr 5. Den befintliga ledningen kapas dessförinnan till lämplig längd. Se vy B.

9. Montera säkringshållaren vid likriktarens stomme med skruvar det nr 6 och låsbrickor det nr 7. Se vyer A och B.

10. Löd fast ledningens det nr 4 fria ända vid öra 1 på rörhållaren för AZ4. Se vy A.

11. Naja ledningen vid närliggande ledningsstam. Se vy A.

12. Montera säkringen det nr 8. Se vy B.

T 6
Kj eue 8-~~1954~~/1953

Kungl flygförvaltningen

TEKNISK ORDER MÄ

Tmr 1-851-Ä6

Fmr 4-851-Ä9

Tmr 9-851-Ä28

Sid 1 (2)

22 maj 1957

Bearbetad vid

Fastställd av

Andrad enligt

Upphäver

EIR

H Lindgren
/ O Norell

Fmr1-851-Ä6P
Fmr4-851-Ä9P
Tmr9-851-Ä28P

Likriktare SRA-IR-541 B.

Utbyte av kondensator och införande av säkring

OGILTIG

ÄNDRINGSKLASS 3

INFÖRS av flj eller senast vid nästa översyn av CVA, rtv. MATERIELÄNDRINGSNUMMER
Fmr 1-6, Fmr 4-8, Tmr 9-31. ÄNDRINGSMÄRKNING ingen.

Orientering

Flera gånger har genomslag uppstått i kondensator CO 364 (ALPHA-76323, 1 μ F 500/1500 V) pos 36, sid 359 uppl 1 i reservdelskatalog 40:2.

Som följd därav har likriktarrörets AZ4 glödtråd (+Hsp) kortslutits till likriktarens stomme, varvid röret förstörts och nätranformatorn blivit bränd.

Med anledning av detta skall ovannämnda kondensator bytas ut mot en med högre drifts- och provspänning, CO 363 (ALPHA-76333, 1 μ F 650/2000 V). Vidare skall en säkring för 0,2 A sättas in i ledningen mellan den nya kondensatoren och glödtråden i nämnda likriktarrör.

Av ändringen berörd materiel

Enheter

Samtliga radiostationer Fmr 1,
Fmr 4 och Tmr 9.

Reservdelar

Mottagarstativ SRA-M6-66625
Likriktarpanel SRA-M3-69450
Likriktarpanel SRA-M3-69450/11
Likriktare SRA-M6-60504/2
(SRA-IR-541 B)
Stomme SRA-M6-60502/2
ändras till CVA-42-00.511148-1

Följande bef del ändras per likriktare SRA-M6-60504/2 (SRA-IR-541 B)

1 st Stomme SRA-M6-60502/2
ändras till CVA-42-00.511148-1

Följande del utgår per likriktare SRA-M6-60504/2 (SRA-IR-541B)

1 st Kondensator CO 364 ³⁾

Ändringsmateriel ¹⁾

Erforderliga nya delar per likriktare SRA-M6-60504/2 (SRA-IR-541 B)

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1 st Kondensator | CO 1582 |
| 1 " Gummibussning | AS 215901-5x8 |
| 1 " Ledning | RF 0,75 rd L=250 |
| 1 " Säkringshållare, kompl | 44-00.511149 |
| 2 " Skruv | SMS 18-KS 3x10 fzgl |
| 2 " Låsbricka | AS 215431-3,3 |
| 1 " Säkring | SA 177 |

Tekniskt underlag ²⁾

Ritning (erforderlig för ändr införande):

CVA-42-00.511148 Modif-detaljer
Likriktare

Arbetsgång

Se nedan angivna vyer på ritning 42-00.511148 vid utförandet av följande arbetspunkter

1. Ta bort kondensator CO 364 (=ALPHA-76323, 1 μ F 500/1500 V). Denna skall utgå.
För identifiering se pos 36, sid 359 uppl 1 i reservdelskatalog 40:2.

1) Beställs från CFA

2) Från CVA

3) Brukbar tillförs filialförråd. Obrukbar kasseras

2. Montera kondensatorn det nr 2 där den utgångna suttit. Använd därvid befintliga skruvar och muttrar. Se vy A.

3. Anslut till kondensatorn det nr 2 (=ALPHA-76333, 1 μ F 650/2000 V) de ledningar, som frigjorts från den utgångna kondensatorn. Ledningarna ansluts såsom tidigare. Se vy A.

4. Borra hål för gummibussningen det nr 3 och för skruvarna det nr 6 i likriktarens stomme. Se vy A.

5. Montera nämnda gummibussning. Se vy A.

6. Löd loss vid öra 1 på rörhållaren för AZ4 den ledning, som går till kondensatorn det nr 2. Se vy A.

7. Dra den frigjorda ändan av denna ledning och ledningen det nr 4 genom gummibussningen det nr 3. Se vyer A och B.

8. Löd fast dessa ledningar vid säkringshållaren det nr 5. Den befintliga ledningen kapas dessförinnan till lämplig längd. Se vy B.

9. Montera säkringshållaren vid likriktarens stomme med skruvar det nr 6 och låsbrickor det nr 7. Se vyer A och B.

10. Löd fast ledningens det nr 4 fria ända vid öra 1 på rörhållaren för AZ4. Se vy A.

11. Naja ledningen vid närliggande ledningsstam. Se vy A.

12. Montera säkringen det nr 8. Se vy B.

26 april 1957

Bearbetad vid

Fastställd av

Ändrad enligt

Upphäver

ELR

H Lindgren
/ O NorellTmr 9, Fmr 9 och Fmr 4

Ändring av sändare typ AKL 142C, AKL 142 och AKL 142B

ÄNDRINGSKLASS 3

INFÖRS av CVA eller rtv senast 1/2 1958

ÄNDRINGSMÄRKNING siffran 1 stryks på samtliga ändringsskyltar

Orientering

För att såväl den ursprungliga styrgeneratorn SRA-M7-66606, som styrgenerator PHI-SFE 233/00 skall kunna användas, ändras rubricerade sändare enligt nedanstående.

Av ändringen berörd materielEnheter

Kortvågsstativ, SRA-M7-66603,
SRA-M7-66603/6

Manöverstativ, SRA-M7-66601,
SRA-M7-66601/4

Reservdelar berörs inte

Följande delar utgår per enhet 1)

Manöverstativet

Strömförsörjningspanelen:

2 st vinklar SRA-N-15017/62

Modulatorpanelen:

1 st motstånd 2 Mohm

Ändringsmateriel 2)Erforderliga nya delar per enhet

Matr I

A. Kortvågsstativet

0,5 m ledning FDKL 3x1,5

✓ 1 st skylt 44-00.50019

✓ 2 " drivskruv SMS1549, KDS nr 00x5 fn

2 " kuhloklamma A28504

2 " skruv SMS1418, EGS 3x6 fn

Matr II

B. Manöverstativet

3 m ledning FF-KP 1,5 mm²

✓ 1 st skylt 44-00.50019

✓ 2 " drivskruv SMS1549, KDS nr 00x5 fn

1. modulatorpanelen

2 m ledning FF-KP 1,5 mm²✓ 1 st motstånd FF-M0241, 10 kohm,
0,5 W

✓ 1 " skylt 44-00.50019

✓ 2 " drivskruv SMS1549, KDS nr 00x5
fn

2. strömförsörjningspanelen

Pos (på ritning 42-00.511738)

1 1 st relä SRF-SU 2082/48

2 1 " hållare 43-00.511744

3 4 " skruv SMS20, FS 3x12, msg, fn

4 4 " mutter SMS1425, B6M3, msg, fn

5 4 " bricka SMS 84, FBB 3, 1

6 1 " skylt 44-00.50019

7 2 " drivskruv SMS1549, KDS nr
00x5 fn8 3 m ledning FF-KP 0,75 mm² röd

3. manöverpanelen

✓ 1 st skylt 44-00.50019

✓ 1 " skylt 44-00.511742

✓ 1 " skylt 44-00.511743

✓ 9 " drivskruv SMS1549,

KDS nr 00x5 fn

1) Kasseras.

2) Beställs från CFA.

X 147/57

Tekniskt underlag 3)Ritningar (erforderliga för ändringens införande)

- 43-00.511737 Sändare Tmr9, Fmr9, Fmr4
 ✓ 42-00.511738 Strömförsörjningspanel
 ✓ 42-00.511739 Kopplingsschema
 ✓ 43-00.511740 Kopplingsschema
 ✓ 43-00.511741 Manöverpanel
 ✓ 43-00.511745 Gravermall
 ✓ 43-00.511755 Manöverpanel
 ✓ 43-00.511756 Modulatorpanel
 Dessutom refereras till nedanstående uppställning

| Sändare typ | Kortvågs- stativ för- bindnings- schema | Manöver- stativ för- bindnings- schema | Strömför- sörjnings- panel för- bindnings- schema | Modulator förbind- nings- schema | Manöverpa- nel samman- ställnings- ritning | Kompl sändare |
|-------------|---|--|---|----------------------------------|--|---------------|
| AKL-142C | R2-76599 | M6-72404 | R5-77310 | M6-66646 | M7-66618/5 | - |
| AKL-142 | M2-67836 | M5-68846 | M7-69459 | M7-69451 | M7-66618 | M7-69666 |
| AKL-142E | M2-70667 | R5-76418 | R5-77310 | M6-66646 | M7-66618/5 | - |

ArbetsgångA. Kortvågsstativet

- a) Ledning BB11 - Q11 tas bort.
- b) FDKL 3x1,5 ledning dras från U1 till BC11. Av ledningens tre parter används en mellan U1-BC11 etc.
- c) " " " " " U5 " BB11
- d) " " " " " U8 " BB12 PV mantel avskalas
- e) Ledningen klamas intill befintliga kablar med 2 st kuhlokklammor.
- f) Montera skylt 44-00.50019 enligt 43-00.511737.

B. Manöverstative

- a) FF-KP 1,5 mm² ledning dras från H11 till E3.
- b) " " " " " H12 " E11.
- c) " " " " " B1 " U1.
- d) " " " " " B11 " U5.
- e) " " " " " B2 " U8.
- f) Samtliga ledningar fästs i befintliga kablar.
- g) Montera skylt 44-00.50019 enligt 43-00.511737.

Modulatorpanelen

1. Ledningarna från relä 32 till kontakt J4 och J9 flyttas till H12 och H11.
2. Förbind J4 med J9 medelst FF-KP 1,5 mm² ledning.
3. Motstånd pos 107 enligt ritn SRA-M7-66616 byts ut mot motstånd FF-M0241, 10 kohm 0,5 W. *SRA-M7-66616 Principiell ritning*
4. Panelen förses med skylt 44-00.50019 enligt 43-00.511756.

Strömförsörjningspanelen

1. Relä pos 33 enligt ritn SRA-R5-77310 (SRA-M7-66619/5) ommärks till nr "350" (detta relä är härefter relä 350).

Arbetsgång (forts)

2. 2 st vinklar pos 237 enligt SRA-M7-66619/5 tas bort.
 3. Hållare 43-00.511744 monteras på ovanstående vinklars plats.
 4. Motstånd pos 55-56, ritn SRA-M7-66619/5, vrids så att anslutningsledningarna kommer på största möjliga avstånd från relä 33.
 5. Najning på kabelstam till relä 32 och 350 tas bort.
 6. Ledning relä 35-F9 flyttas från F9 till E3.
 7. FF-KP 0,75 mm² ledning dras från F9 till E11.
 8. Ev befintlig ledning till B1 lossas, kapas och isoleras.
 9. Relä 350.
 - 9.1. Ledningar anslutna till spolen kapas och isoleras.
 - 9.2. Ledning från rörlig kontakt till A1 på transformator pos 20 lossas och kapas vid reläet och isoleras.
 - 9.3. Ledning från rörlig kontakt till säkring 101, ritn SRA-M7-66619/5 tas bort.
 - 9.4. Nya ledningar, KP 0,75 från spolen till kontakt F7 och F9.
 - 9.5. Nya ledningar, KP 0,75, från de två yttre rörliga kontakterna till kontakt B1 och B2.
 10. Relä SRF-SU-2082/48 monteras på hållaren enligt 42-00.511738. Reläet märks med nr "33".
 11. Relä 33.
 - 11.1. Nya ledningar, KP 0,75, från spolen till kontakt E1 och E4. Då panelen kopplas enligt schema SRA-R5-77310, AK 142C, AKL 142B, skall den nya ledningen från reläspolen anslutas till E4 genom likriktaren pos 15. Befintliga ledningar till likriktaren bibehålls.
 - 11.2. Nya ledningar, KP 0,75, från de två yttre fasta kontakterna till befintliga kopplingsfinten efter nätsäkringarna (på chassiets översida).
 - 11.3. Nya ledningar från de två yttre rörliga kontakterna till A1 på transformator pos 20 resp säkring 101, ritn SRA-M7-66619/5.
 - 11.4. Ny ledning från mellersta fasta kontakten till B1.
 - 11.5. Ny ledning från mellersta rörliga kontakten till B11.
 12. Kabelstam till relä 32 och 350 sys.
 13. Nya ledningar fästs till befintliga kabelstammar.
 14. Montera skylt 44-00.50019 enligt 42-00.511738.
- Manöverpanelen
1. Text "F1/" graveras enligt ritn 43-00.511755.
 2. Montera skylt 44-00.50019 enligt 43-00.511755.
 3. " " 44-00.511742 enligt 43-00.511741.
 4. " " 44-00.511743 " 43-00.511741.



Kungl flygförvaltningen

Mtg. KdL 8-901/69/63

TEKNISK ORDER MÄ

22 juni 1959

Fmr4-851-Å10B
Fmr9-851-Å1B
Tmr9-851-Å29B
Sid 1 (3)

| | | | |
|---|--|--------------------|--|
| FF tjänsteställe, handläggare ELR/Persson | Fastställd av K C Berg / N Åkerblom | Ändrad enligt | Upphäver Fmr-4-851-Å10 Fmr-9-851-Å1 Tmr9-851-Å29 |
| Ändringsmärkning siffran 1 stryks på samtliga ändrings- skyttar | | Ändringsklass 3 | Mtrländrrnr Införs väx av CVA eller rtv senast 1/8 1959 |

Tmr 9, Fmr 9 och Fmr 4

Ändring av sändare typ AKL 142C, AKL 142 och AKL 142B

Orientering

För att såväl den ursprungliga styrgeneratorn SRA-M7-66606, som styrgenerator PHIL-SFE 233/00 skall kunna användas, ändras rubricerade sändare enligt nedanstående.

Av ändringen berörd materiel

Enheter

Kortvägsstativ, SRA-M7-66603,
SRA-M7-66603/6

Manöverstativ, SRA-M7-66601,
SRA-M7-66601/4

Reservdelar berörs inte

Följande delar utgår per enhet 1)

Manöverstativet

Strömförsörjningspanelen:

2 st vinklar SRA-N-15017/62

Modulatorpanelen:

1 st motstånd 2 Mohm

Ändringsmateriel 2)

Erforderliga nya delar per enhet

Mtrl I

A. Kortvägsstativet

0,8 m Ledning FDKL 3x1,5
1 st Skylt 44-00.50019
2 " Drivskruv SMS1549, KDS nr 00x5 fn
2 " Kuhloklamma A28504
2 " Skruv SMS1418, ECS 3x6 fn

Mtrl II

B. Manöverstativet

5 m Ledning FF-KP 1,5 mm²
1 st Skylt 44-00.50019
2 " Drivskruv SMS1549, KDS nr 00x5 fn

1. modulatorpanelen
2 m Ledning FF-KP 1,5 mm²
1 st Motstånd FF-M0241, 10 kohm, 0,5 W
1 " Skylt 44-00.50019
2 " Drivskruv SMS1549, KDS nr 00x5 fn

2. strömförsörjningspanelen
Pos (på ritning 42-00.511738)
1 1 st Relä SRF-SU 2082/48
2 1 " Hållare 43-00.511744
3 4 " Skruv SMS20, FS 3x12, msg fn
4 4 " Mutter SMS1425, B6M3, msg fn
5 4 " Bricka SMS 84, FBB 3,1
6 1 " Skylt 44-00.50019
7 2 " Drivskruv SMS1549, KDS nr 00x5 fn
8 6 m Ledning FF-KP 0,75 mm² röd

1) Kasseras.

2) Beställs från UHF.

Tekniskt underlag ³⁾Ritningar (erforderliga för ändringens införande)

43-00.511737 Sändare Tmr9, Fmr9, Fmr4
 42-00.511738 Strömförsörjningspanel
 42-00.511739 Kopplingsschema
 43-00.511740 Kopplingsschema
 43-00.511741 Manöverpanel
 43-00.511745 Gravermall
 43-00.511755 Manöverpanel
 43-00.511756 Modulatorpanel
 Dessutom refereras till nedanstående uppställning

| Sändare typ | Kortvägsstativ förbindnings-schema | Manöverstativ förbindnings-schema | Strömförsörjnings-panel förbindnings-schema | Modulator förbindnings-schema | Manöverpanel sammanställningsritning | Kompl sändare |
|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| AK-142C | R2-76599 | M6-72404 | R5-77310 | M6-66646 | M7-66618/5 | - |
| AKL-142 | M2-67836 | M5-68846 | M7-69459 | M7-69451 | M7-66618 | M7-69666 |
| AKL-142B | M2-70667 | R5-76418 | R5-77310 | M6-66646 | M7-66618/5 | - |

ArbetsgångA. Kortvägsstativet

- a) Ledning BB11 - Q11 tas bort.
- b) FDKL 3x1,5 ledning dras från U1 till BC11 } Av ledningens tre parter
 " " " " " U5 " BB11 används en mellan U1-BC11 etc.
- c) " " " " " U8 " BB12 } PV mantel avskalas
- d) " " " " " U8 " BB12 } PV mantel avskalas
- e) Ledningen klamas intill befintliga kablar med 2 st kuhloklammor.
- f) Montera skylt 44-00.50019 enligt 43-00.511737.

B. Manöverstativet

- a) FF-KP 1,5 mm² ledning dras från H11 till E3. } Tillhör manöverpanelens kablar
- b) " " " " " H12 " E11. }
- c) " " " " " B1 " U1.
- d) " " " " " B11 " U5.
- e) " " " " " B2 " U8.
- f) Samtliga ledningar fästs i befintliga kablar.
- g) Montera skylt 44-00.50019 enligt 43-00.511737.

Modulatorpanelen

1. Ledningarna från relä 32 till kontakt J4 och J9 flyttas till H12 och H11.
2. Förbind J4 med J9 medelst FF-KP 1,5 mm² ledning.
3. Motstånd pos 107 enligt ritn SRA-M7-66616 bytes ut mot motstånd FF-M0241, 10 kohm 0,5 W.
4. Panelen förses med skylt 44-00.50019 enligt 43-00.511756.

Strömförsörjningspanelen

1. Relä pos 33 enligt ritn SRA-R5-77310 (SRA-M7-66619/5) ommärks till nr "350" (detta relä är härefter relä 350).

Ändringsmateriel (forts)Erforderliga nya delar per enhet (forts)
Mtr II (forts)

| | | |
|-------------------|---------------|---------------------------|
| 3. manöverpanelen | 1 st Skylt | 44-00.50019 |
| | 1 " Skylt | 44-00.511742 |
| | 1 " Skylt | 44-00.511743 |
| | 9 " Drivskruv | SMS1549 KDS nr 00x5 fn |

3) Från CVA.

Arbetsgång (forts)

2. 2 st vinklar pos 237 enligt SRA-M7-66619/5 tas bort.
 3. Hållare 43-00.511744 monteras på ovanstående vinklars plats.
 4. Motstånd pos 55-56, ritn SRA-M7-66619/5, vrids så att anslutningsledningarna kommer på största möjliga avstånd från relä 33.
 5. Najning på kabelstam till relä 32 och 350 tas bort.
 6. Ledning relä 35-F9 flyttas från F9 till E3.
 7. FF-KP 0,75 mm² ledning dras från F9 till E11.
 8. Ev. befintlig ledning till B1 lossas, kapas och isoleras.
 9. Relä 350.
 - 9.1. Ledningar anslutna till spolen kapas och isoleras.
 - 9.2. Ledning från rörlig kontakt till A1 på transformator pos 20 lossas och kapas vid reläet och isoleras.
 - 9.3. Ledning från rörlig kontakt till säkring 101, ritn SRA-M7-66619/5 tas bort.
 - 9.4. Nya ledningar, KP 0,75 från spolen till kontakt F7 och F9.
 - 9.5. Nya ledningar, KP 0,75, från de två yttre rörliga kontakterna till kontakt B1 och B2.
 10. Relä SRF-SU-2082/48 monteras på hållaren enligt 42-00.511738. Reläet märks med nr "33".
 11. Relä 33.
 - 11.1. Nya ledningar, KP 0,75, från spolen till kontakt E1 och E4. Då panelen kopplas enligt schema SRA-R5-77310, AK 142C, AKL 142B, skall den nya ledningen från reläspolen anslutas till E4 genom likriktaren pos 15. Befintliga ledningar till likriktaren bibehålls.
 - 11.2. Nya ledningar, KP 0,75, från de två yttre fasta kontakterna till befintliga kopplingsplinten efter nätsäkringarna (på chassiets översida).
 - 11.3. Nya ledningar från de två yttre rörliga kontakterna till A1 på transformator pos 20 resp säkring 101, ritn SRA-M7-66619/5.
 - 11.4. Ny ledning från mellersta fasta kontakten till B1.
 - 11.5. Ny ledning från mellersta rörliga kontakten till B11.
 12. Kabelstam till relä 32 och 350 sys.
 13. Nya ledningar fästs till befintliga kabelstammar.
 14. Montera skytt 44-00.50019 enligt 42-00.511738.
- Manöverpanelen**
1. Text "F1/" graveras enligt ritn 43-00.511755.
 2. Montera skytt 44-00.50019 enligt 43-00.511755.
 3. " " 44-00.511742 enligt 43-00.511741.
 4. " " 44-00.511743 " 43-00.511741.
 5. Montera ledningar enl B. a) och b).



Kungl flygförvaltningen

TEKNISK ORDER MA

Fnr 4-851-A11

Fnr 9-851-A2

Tfnr 9-851-A30

Sid 1 (2)

Bearbetad vid ELR4

Fastställd av

H Lindgren
/ O Norell

30 april 1957

Ändrad enligt

Upphäver

Markradiomottagare Mrm 8. Ändring

ÄNDRINGSKLASS 3

INFÖRS snarast vid CVA

ÄNDRINGSMÄRKNING siffran 1 stryks

UPLÄTTIG

Orientering

I anslutning till införande av radiofjärrskrift vid FV skall KV-mottagaren Mrm 8 ändras enligt nedanstående.

Av ändringen berörd materiel

Enhet

Markradiomottagare Mrm 8

Reservdelar berörs inte

Följande befintliga delar ändras per mottagare

✓ Skärmplåt GEC-R805952 ändras till -
CVA-43-00.511766

✓ Bottenplåt CVA-43-00.51806 ändras till -
CVA-43-00.511767

✓ Lock kompl GEC-RP118892 ändras till -
CVA-44-00.511769

Stiftplint Mrm 8
CVA-42-00.51809

CVA-43-00.51833, Kablage, Mrm 8 -

Ändringsmateriel 2)

Erforderliga nya delar per enhet

Pos (Motsv pos på ritn CVA-43-00.511766)

| | | | |
|---|-------|--------------|------------------------------|
| 1 | 1 st | Strömbrytare | CUTLER & HAMMER |
| | | | 8373K8 |
| 2 | 1 " | Plint | CVA-44-00.511768 |
| 5 | 0,3 m | Koaxledn | Telcon AS95M |
| 6 | 0,3 " | Systoflexrör | Ø inv 5, svart |
| 7 | 0,8 " | Ledning | EKUB 1 x 0,5 mm ² |

Pos (Motsv pos på ritn CVA-43-00.51833)

| | | | |
|---|------|-----------|------------------------------|
| 2 | 1 st | Kabel röd | KP 1,5 mm ² x 400 |
| 3 | 1 " | Ändhylsa | AS 263601-2 |
| 4 | 1 " | Kabelsko | SKO-57 |

Pos (Motsv pos på ritn CVA-42-00.51809)

| | | | |
|---|-------|--------------|---------------------------------|
| 2 | 12 st | Mutter | SMS 1429, LB6M-4, mässing fn |
| 3 | 1 " | Kontaktstift | CVA-44-00.51812 |
| 6 | 1 " | Låsbricka | AS 215431-4,3 |

Tekniskt underlag 3)

Ritningar erforderliga för ändringens införande

CVA-43-00.511766 Skärmplåt, Oscdel, Mrm 8,
Modif

CVA-43-00.511767 Bottenplåt, Mrm 8, modif

CVA-44-00.511769 Lock, kompl, Mrm 8, "

CVA-41-00.511787 Kopplingsschema, Mrm 8,
Modif

CVA-42-00.51809 Stiftplint, Mrm 8

CVA-43-00.51833 Kablage, Mrm 8

CVA-42-00.51811 Plint Stiftplint, Mrm 8

1) Införs genom utbytesförfarande enligt FF skrivelse ELR A51-31:107 den 28/7-56

2) Finns på CVA.

3) Från CVA.

Arbetsgång

- a) Bottenplåten enligt CVA-43-00.51806 tas bort och ändras enligt CVA-43-00.511767. På samma sätt förfars med lock, kompl GEC-RP118892 som ändras till CVA-44-00.511769.

I skärmplåt GEC-R805952 tas upp hål enligt CVA-43-00.511766. Strömbrytaren pos 1, CVA-43-00.511766, monteras. Plinten, pos 2, skruvas fast i kåpan med befintlig skruv och mutter.

Detaljerna kopplas efter schema CVA-41-00.511787.

Plåtarna insätts åter på sina platser.

- b) Ta upp ett hål ø 5 i plinten enligt ritning CVA-42-00.51811. (Genom detta hål införs skruvmejsel då ledning skall anslutas till bakomliggande ASR-anslutning. Stiftplinten skall icke skruvas bort). Skruva fast kontaktstift CVA-44-00.51812 och anslut ledning enl ritning CVA-43-00.51833 till kontaktstiftet. Ledningen förläggs i befintligt ledningsknippe på baksidan av plinten och ansluts till ASR-kontakten.

Kungl flygförvaltningen

TEKNISK ORDER MÄ

Fnr 1-851-Å9

Fnr 4-851-Å12

Fnr 9-851-Å32

Sid 1 (1)

1 aug 1957

| | | | |
|------------------------|--|---------------|----------|
| Bearbetad vid ELR 3 | Fastställd av H Lindgren /O Norell | Ändrad enligt | Upphäver |
|------------------------|--|---------------|----------|

Kristalloscillator (EL skiss 40242) för styrgenerator LV: SG 239, SG 741 och SRA-M7-66606-2. Minskning av svängspänningen.

ÄNDRINGSKLASS 2

INFÖRS senast den 31/8 1957 vid flj, cv

ÄNDRINGSMÄRKNING: Röd färgprick på kåpans översida.

Orientering

Det har visat sig att somliga kristaller, som användts i rubr oscillator, ha varit av ett sådant snitt, att de ej tålt den relativt stora svängningsamplituden. Denna skall därför minskas, så att i fortsättningen även kristaller av mindre lämpligt snitt skall kunna användas.

Av ändringen berörd materiel

Samtliga kristalloscillatörer enl
EL skiss 40242.

Ändringsmateriel ¹⁾

Erforderlig ny del per enhet

1 st Motstånd MO 5764

2W

Arbetsgång

Ta bort bottenplåten.

Löd loss det befintliga motståndet R3, 4,7 kohm och löd i stället dit MO 5764.
Återställ bottenplåten.

423

1) Anskaffas av flj, cv



14 jan 1958

Sid 1 (2)

| | | | |
|--|---|--------------------|---------------|
| FF tjänsteställe, handläggare ELR 4/Persson | Fastställd av H Lindgren / O Norell | Ändrad enligt | Upphäver |
| Ändringsmärkning Ingen | | Ändringsklass 3 | Mträndnr C |

Införs vid flj, rtv, senast i samband med införande av styrgenerator Phil SFE 233/00

Fnr 4. Sändare AK-142C. Antennavstämningskur. Inställningspanel KV.

Befintliga selénlikriktare bytas ut mot kiseldioder

Orientering

De i inställningspanelen befintliga selénlikriktarna uppvisar alltför höga backströmmar. För att vid införande av styrgenerator Phil SFE 233/00 säkerställa dennes riktiga funktion skall ovan nämnda selénlikriktare bytas ut mot kiseldioder.

Av ändringen berörd materiel

Enheter

Samtliga sändare AK-142C i Fnr 4 a, b, c, d

Reservdelar

Samtliga inställningspaneler i buffert.

Delar som utgår per inställningspanel 3)

8 st Selénlikriktare Elektroskandia EPH A/1

Ändringsmateriel 2)

Erforderliga nya delar per inställnings panel

Pos

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | 16 st Kiseldiod 1N459 (HD6008) |
| 2 | 8 st Kopplingsstöd K354 Elfa |
| 3 | 6 st Skruv FN SMS 1418 ECS 4x8 |
| 4 | 2 st Skruv FN SMS 1418 ECS 4x4 |

Tekniskt underlag 1)

Ritning (erforderlig för ändringens införande)

S.R.A ritn M5-66643

Arbetsgång

1. Borra upp hålet på fästvinkel till pos 2 till $\phi = 4$ mm.
2. Löd bort ledningarna från likriktare pos 14-21 (SRA ritn M5-66643) och lossa likriktaren från chassis.
3. Löd fast ledningarna pos 2 vid kopplingsstödet pos 2 med dubbelledaren till mellersta lödörat och de två enkelledarna till var sitt av de två ytterste lödörnen.
4. Till vardera av pos 14-21 (SRA ritn M5-66643) skall anslutas två kiseldioder pos 1.

Obs! att kiseldioderna är känsliga för värme varför lödningen bör ske med lödkolv av penntyp.

- 4.1. Kapa kiseldiodernas pos 1 tilledningstrådar så de blir ca 15 mm långa.
- 4.2. Löd fast katodernas tilledningstrådar pos 1 på mellersta lödörat pos 2.
- 4.3. Löd fast anodernas tilledningstrådar till var sitt av de två ytterste lödörnen.

1) Från FF.

2) Beställs från CFA och beräknas disponibel omkr 1/4 1958.

3) Anmäls till CFA med överföringskort.

5. Fäst kopplingsstöden pos 2 i befintliga hål i chassiet. Kopplingsstöden med likriktare pos 14-17 och 20-21 (SRA ritn M5-66643) fästes medelst skruv pos 3 och mutter samt fjäderbricka från selénlikriktare. Kopplingsstöden med likriktare pos 18-19 fästes medelst skruv pos 4.


6. Installationen provas på följande sätt:

6.1. Sedan inställningspanelen anslutits på sin plats i antennavstämningskuren dras styrgeneratorn ut och ansluts åter till KV-stativet medelst servicesladdarna.

6.2. Ställ sändaren i läge "Beredskap".

6.3. Ställ kanalväxlingsratten på manöverpanelen successivt i lägena 1-8. Förbind med varandra de för tillfället ej spänningssatta stiftens (7 st) i kontakt BA och mät upp ev läckströmmar till jord enl kopplingsschema ELR 931. (Se bild nedan). Vid rätt utförd installation skall härvid ej någon läckström förefinnas.

ELR 931



KV-styrgenerator. Läckstrømsmætning.

(Ref. S.R.A. ritn. M7-69666)

2 maj 1958

Sid 1 (2)

| | | | |
|--|---|--------------------|--|
| FF tjänsteställe, handläggare ELR 4/Persson | Fastställd av H Lindgren / O Norell | Ändrad enligt | Upphäver Fmr 4-851-Ä13P |
| Ändringsmärkning Ingen | | Ändringsklass 3 | Märknad eförs vid flj, rtv, cv senast i samband med införande av styrgenerator Phil SFE 233/00 |

Fmr 4. Sändare AK-142C. Antennavstämningskur. Inställningspanel KV.Befintliga selénlikriktare bytas ut mot kiseldioder.Orientering

De i inställningspanelet befintliga selénlikriktarna uppvisar alltför höga backströmmar. För att vid införande av styrgenerator Phil SFE 233/00 säkerställa dennes riktiga funktion skall ovannämnda selénlikriktare bytas ut mot kiseldioder.

Av ändringen berörd materielEnheter

Samtliga sändare AK-142C i Fmr 4 a, b, d

Reservdelar

Samtliga inställningspaneler i buffert.

Delar som utgår per inställnings-panel 3)

8 st Selénlikriktare Elektroskandia EEB 4/1

Ändringsmateriel 2)Erforderliga nya delar per inställnings-panel

Pos

- 1 16 st Kiseldiod 1N459 (HD6008)
- 2 8 st Kopplingsstöd K354 Elfa
- 3 6 st Skruv FN SMS 1418 ECS 4x8
- 4 2 st Skruv FN SMS 1418 ECS 4x4

Tekniskt underlag 1)

Ritning (erforderlig för ändringens införande)

S.R.A ritn M5-66643

Arbetsgång

1. Borra upp hålet på fästvinkeln till pos 2 till $\phi = 4$ mm.
2. Löd bort ledningarna från likriktare pos 14-21 (SRA ritn M5-66643) och lossa likriktaren från chassiet.
3. Löd fast ledningarna pkt 2 vid kopplingsstödet pos 2 med dubbelledaren till mellersta lödörat och de två enkelledarna till var sitt av de två yttre lödöronen.
4. Till vardera av pos 14-21 (SRA ritn M5-66643) skall anslutas två kiseldioder pos 1.


Obs att kiseldioderna är känsliga för värme varför lödningen bör ske med lödkolv av penntyp.

- 4.1. Kapa kiseldiodernas pos 1 tilledningstrådar så de blir ca 15 mm långa.
- 4.2. Löd fast katodernas tilledningstrådar pos 1 på mellersta lödörat pos 2.
(Anoden är märkt med ett gult eller ett vitt H.)
- 4.3. Löd fast anodernas tilledningstrådar till var sitt av de två yttre lödöronen.

1) Från FF.

2) Beställs från CFA

5. Fäst kopplingsstöden pos 2 i befintliga hål i chassiet. Kopplingsstöden med likriktare pos 14-17 och 20-21 (SRA ritn M5-66643) fästes medelst skruv pos 3 och mutter samt fjäderbricka från selénlikriktare. Kopplingsstöden med likriktare pos 18-19 fästes medelst skruv pos 4.
6. Installationen provas på följande sätt:
- 6.1. Sedan inställningspanelen anslutits på sin plats i antennavstämningskuren dras styrgeneratorn ut och ansluts åter till KV-stativet medelst servicesladdarna.
 - 6.2. Ställ sändaren i läge "Beredskap".
 - 6.3. Ställ kanalväxlingsratten på manöverpanelen successivt i lägena 1-8. Förbind med varandra de för tillfället ej spänningssatta stiftten (7 st) i kontakt BA och mät upp ev läckströmmar till jord enl kopplingsschema ELR 931. (Se bild nedan). Vid rätt utförd installation skall härvid ej någon läckström förefinnas.

ELR 931KV-styrgenerator. Läckströmsmätning.

(Ref. S.R.A. ritn. M7-69666)

| FF tjänsteställe, handläggare ELR/ Eklund | Fastställd av O Norell | 25 mars 1959 | Sid 1 (4) |
|--|---------------------------|---|---|
| Ändringsmärkning Ingen | | Ändrad enligt 3 | Uphåller Mtländska |
| | | Ändringssklass Infärs vid översyn | fj, rtv, cv senast vid nästa översyn |

Fmr 4a, b, c, d, e, f. Manöverstativ och manöverapparat
Montering av teckengivare TG 5.

Orientering

Det har visat sig, att fel ofta uppstår i teckengivaren SRA-M2-67298, TG 4, som sitter i manöverapparaten. Med anledning därav skall teckengivare av annan typ, TG 5, också användas.

Manöverapparaten förses med strömställare, som i ena läget kopplar in TG 4 och i andra TG 5.

TG 5 placeras på en pall i nedre delen av manöverstativet i RPC (radio- och pejlcentralen).

Fn är antalet TG 5 inte så stort, att det räcker även till manöverstativet i sändarstationen. Detta manöverstativ får därför tills vidare sakna TG 5, men ändras i övrigt lika som manöverstativet i RPC.

I fortsättningen angivna avsnitt, sid, uppl och pos nr hänför sig till reservdelskatalog 40:1.

Av ändringen berörd materiel

Radiostation

Samtliga radiostationer Fmr 4a
b, c, d, e, f

Reservdelar

Avsnitt-sid-uppl-pos

| | | | | |
|--------|-----|---|----|--|
| Fmr 4a | 4 | 2 | 8 | Manöverstativ SRA-M5-73352 |
| " " | 4 | 2 | 10 | Manöverapparat |
| " " | 120 | 1 | 9 | SRA-M7-73132 (Typ MA-444) |
| " " | 156 | 3 | 6 | Panel SRA-M3-72790 ändras till CVA-42-00.512084-1 |
| Fmr 4b | 4 | 3 | 9 | Manöverstativ SRA-R5-82980 |
| " " | 4 | 3 | 11 | Manöverapparat |
| " " | 92 | 1 | 5 | SRA-M7-73131 (Typ MA-344) |
| " " | 94 | 3 | 6 | Panel SRA-M3-72583 ändras till CVA-42-00.512083-1 |
| | | | | Manöverapparat SRA-M6-73133 (Typ MA-544) |

Ändringsmateriel

Erforderliga nya delar per radiostation

A. Manöverapparat MA-544 och MA-544

Följande det nr hänför sig till ritn
42-00.512083 och 42-00.512085.

Det

2 2 st Strömställare
CVA-44-00.512086²⁾

3 1 st Skylt
CVA-44-00.512087⁶⁾

4 1 st Hylsa
CVA-44-00.512089²⁾

5 2 st Skruv
SMS 18, KS 2,3x12 MSG-FN²⁾

Följande det nr hänför sig till ritn
42-00.512092

Det

| | | | |
|----|---|----|----------------------------|
| 1 | 1 | st | Elledning FF-KF 0,5 L~0,8m |
| 2 | 1 | st | Elledning FF-KF 0,5 L~0,8m |
| 3 | 1 | st | Elledning FF-KF 0,5 L~1,2m |
| 4 | 1 | st | Elledning FF-KF 0,5 L~0,8m |
| 5 | 1 | st | Elledning FF-KF 0,5 L~0,8m |
| 6 | 1 | st | Elledning FF-KF 0,5 L~1,2m |
| 7 | 1 | st | Elledning FF-KF Q25 L~0,6m |
| 8 | 1 | st | Elledning FF-KF Q25 L~0,6m |
| 9 | 1 | st | Elledning FF-KF Q25 L~0,9m |
| 10 | 1 | st | Elledning FF-KF Q25 L~0,6m |
| 11 | 1 | st | Elledning FF-KF Q25 L~0,6m |
| 12 | 1 | st | Elledning FF-KF Q25 L~0,9m |
| 13 | 1 | st | Elledning FF-KF Q25 L~0,6m |

} 3)

Av ändringen berörd materielReservdelar (forts)Avsnitt-sid-uppl-pos

Panel
SRA-M3-72580
Ändras till
CVA-42-00.512085-1

Följande befintliga delar ändras per manöverapparatAvsnitt-sid-uppl-pos

Fmr 4a 156 3 6 1 st Panel
SRA-M3-72790
ändras till
CVA-42-
00.512084-1
eller
Fmr 4b 94 3 6 1 st Panel
SRA-M3-72583
ändras till
CVA-42-
00.512083-1
eller
1 st Panel
SRA-M3-72580
ändras till
CVA-42-
00.512085-1

Följande befintliga delar ändras per manöverstaviv

(Delar som gäller manöverapparaten
anges inte här)

Avsnitt-sid-uppl-pos

1 st Plåt, bakre
beteckn okänd
ändras till
CVA-43-
00.512123

Tekniskt underlag⁵⁾Ritningar (erforderliga för ändringens införande)

CVA-42-00.512083 Modif-detaljer
Manöverapparat
typ MA-344

CVA-42-00.512084 Modif-detaljer
Manöverapparat
typ MA-444

CVA-42-00.512085 Manöverapparat
typ MA-544

CVA-43-00.512091 Principschema
Anslutning av
teckengivare TG 4
och TG 5

CVA-42-00.512092 Modif detaljer
Manöverapparater
typer MA-344, MA-444, MA-544

CVA-41-00.512122 Modif-detaljer
Manöverstaviv

ÄndringsmaterielErforderliga nya delar per radiostation

A. Följande det nr hänför sig till ritn
42-00.512092 (forts)

Det
14 1 st Plastslang Ø 3 L~0,2m) 3)
15 1 st Plastslang Ø2 L~0,2m) 3)

B. Manöverapparat MA-444

Följande det nr hänför sig till ritn
42-00.512084

Det
3 1 st Skylt CVA-44-00.512088⁶⁾
I övrigt samma delar som i avsnitt A
med undantag av skylten

C. Manöverstaviv, i vilket manöverapparat

MA-344 eller MA-444 används. (Delar som
gäller manöverapparaten anges inte här).

Följande det nr hänför sig till ritn
41-00.512122

Det
3 1 st Pall CVA-43-00.512094
5 1 st Elledning RDVK 2x1, L~2m
6 1 st Hylsprop ELESKA-HV49612
7 2 st Elledning FF-KFC 0,75 L~2m
8 2 st Banankontakt ELGAR 50-3 Sv
10 1 st Teckengivare FF-TG 5⁴⁾
12 1 st Tråd Ø1 Ft HM01-2 L~0,3m³⁾
13 1 st Elledning FF-KF 0,5 rd L~0,5m³⁾

D. Manöverstaviv, i vilket manöverapparat
MA-544 används.

(Delar som gäller manöverapparaten an-
ges inte här)

Följande det nr hänför sig till ritn
43-00.512102

Det
2 1 st Skylt CVA-44-00.512103⁶⁾
3 2 st Drivskruv SAAB-AS211508-1,9x5⁶⁾

I övrigt samma delar som i avsnitt C.

Ritningar (erforderliga för ändringens införande) (forts)

CVA-43-00.512123 Plåt, bakre
 Manöverstativ
 CVA-44-00.512100 Kopplingschema
 Modif-detaljer
 Manöverstativ
 CVA-44-00.512101 Kopplingsschema
 Modif-detaljer
 Manöverstativ
 CVA-43-00.512102 Manöverstativ

Arbetsgång

(Kopplingsprincipen framgår av ritn 43-00.512091)

Manöverapparaten

1. Borra 2 hål för de nya strömställarna det nr 2 i manöverapparatens panel enligt den ifrågavarande av följande ritn
 Ritn 42-00.512083 för manöverapparat MA-344
 " 42-00.512084 " - " - MA-444
 " 42-00.512085 " - " - MA-544
2. Löd fast de nya ledningarna det nr 1 t o m 13 enligt ritn 42-00.512092 vid de nya strömställarna.
3. Montera enligt ritn i pkt 1 nämnda strömställare samt skylt det nr 3, hylsa det nr 4 och skruv det nr 5.
4. Löd loss den ledningsända, som är ansluten till pkt A2 på den gamla teckengivaren TG 4.
5. Löd loss den ledningsända, som är ansluten till pkt A3 på TG 4 i MA-344 och till A4 i MA-444 och MA-544.
6. Frigör den ledningsända, som är ansluten till pkt B på TG 4.
7. Frigör de ledningsändar, som är anslutna till pkt A på TG 4.
8. Vrid ledningarna det nr 1 t o m 6 på ritn 42-00.512092 om varandra (så att fälten från dem kommer att upphäva varandra) och anslut dem samt ledningarna det nr 7 t o m 13 såsom framgår av denna ritning. Därvid dras ledningsskärvorna över med plastslang, det nr 14 och 15 på nämnda ritn, och ledningarna najas vid befintliga ledningsstammar.
 Nätledningarna, det nr 1 t o m 6, och nycklingsledningarna, det nr 7 t o m 13 bör läggas på motsatta sidor av ledningsstammarna.

Manöverstativet

1. Gör urtag i stativets bakre plåt vid befintligt hål och måla urtagets kanter såsom framgår av ritn 43-00.512123.
2. Anslut ledningarna det nr 5 och 7, som visas på ritn 41-00.512122, till manöverstativet enligt ritn 44-00.512100, om manöverapparat MA-344 eller MA-444 skall användas i stativet, och enligt ritn 44-00.512101, om manöverapparat MA-544 används i stället.

Arbetsgång (forts)

3. Jordförbind skärmarna på ledningarna det nr 7 samt dra och fäst dessa ledningar samt ledningen det nr 5 såsom framgår av noter på ritn 41-00.512122.
4. Montera det nr 3, 5, 6, 7, 8, 10 och 11 på ritn 41-00.512122. I manöverstativet i sändarstationen, för vilket teckengivare TG 5 saknas, omlijndas den fria hylsproppen det nr 6 och banankontakterna det nr 8 med isolerband så, att kontakthylsorna resp kontaktstiften skyddas mot direkt beröring med ledande material i stativet.
5. Manöverstativ, som kopplats enligt ritn 44-00.512101, förses med skylt på det sätt, som ritn 43-00.512102 visar.

- 1) Om manöverstativet ändras för manöverapparat MA-444 behålls stativets gamla beteckning, men ändras det för manöverapparat MA-544, så ändras beteckningen till CVA-43-00.512102.
- 2) Beställs från UHF som TOMÄ grp 975-103141 alt A och B grp 975-103142 alt C och D och beräknas disponibel omkring 15.7.1959.
- 3) Tas ur flj, rtv, cv förråd
- 4) Har utsänts av FF/ELR till resp flj.
- 5) Från CVA
- 6) Best från UHF som rd grp 505-002959 (skylt alt A), grp 505-002960 (skylt alt B), grp 505-002962 (skylt alt D) och grp 228-172575 (drivskruv alt D)

11. sept 1959

Sid 1 (4)

| FF tjänsteställe, handläggare ELR/ Eklund | Fastställd av O Norell | Ändrad enligt | Upphäver Fmr 4-851-Ä14P |
|--|--|---------------|----------------------------|
| Ändringsmärkning Ingen | Ändringsklass 3 | Mträndnr | |
| | Införs vid flj, rtv, cv senast vid nästa översyn | | |

Fmr 4a, b, c, d, e, f. Manöverstativ och manöverapparat
Montering av teckengivare TG 5.

Orientering

Det har visat sig, att fel ofta uppstår i teckengivaren SRA-M2-67298, TG 4, som sitter i manöverapparaten. Med anledning därav skall teckengivare av annan typ, TG 5, också användas.

Manöverapparaten förses med strömställare, som i ena läget kopplar in TG 4 och i andra TG 5.

TG 5 placeras på en pall i nedre delen av manöverstativet i RPC (radio- och pejlcentralen).

Fn är antalet TG 5 inte så stort, att det räcker även till manöverstativet i sändarstationen. Detta manöverstavtiv får därför tills vidare sakna TG 5, men ändras i övrigt lika som manöverstativet i RPC.

I fortsättningen angivna avsnitt, sid, uppl och pos nr hänför sig till reservdelskatalog 40:1.

Av ändringen berörd materielRadiostation

Samtliga radiostationer Fmr 4a, b, c, d, e, f

ReservdelarAvsnitt-sid-uppl-pos

| | | | | |
|--------|-----|---|----|--|
| Fmr 4a | 4 | 2 | 8 | Manöverstavtiv SRA-M5-73352 |
| " " | 4 | 2 | 10 | Manöverapparat |
| " " | 120 | 1 | 9 | SRA-M7-73132 (Typ MA-444) |
| " " | 156 | 3 | 6 | Panel SRA-M3-72790 ändras till CVA-42-00.512084-1 |
| Fmr 4b | 4 | 3 | 9 | Manöverstavtiv SRA-R5-82980 |
| " " | 4 | 3 | 11 | Manöverapparat |
| " " | 92 | 1 | 5 | SRA-M7-73131 (Typ MA-344) |
| " " | 94 | 3 | 6 | Panel SRA-M3-72583 ändras till CVA-42-00.512083-1 |
| | | | | Manöverapparat SRA-M6-73133 (Typ MA-544) |

ÄndringsmaterielErforderliga nya delar per radiostation

| | |
|--|--|
| A. Manöverapparat MA-344 och MA-544 | Följande det nr hänför sig till ritn 42-00.512083 och 42-00.512085. |
| Det | |
| 2 2 st Strömställare CVA-44-00.512086 ²⁾ | |
| 3 1 st Skylt CVA-44-00.512087 ⁶⁾ | |
| 4 1 st Hylsa CVA-44-00.512089 ²⁾ | |
| 5 2 st Skruv SMS 18, KS 2,3x12 MSG-FN ²⁾ | |

Följande det nr hänför sig till ritn
42-00.512092

| | |
|------------------------------------|--|
| Det | |
| 1 1 st Elledning FF-KF 0,5 L~0,8m | |
| 2 1 st Elledning FF-KF 0,5 L~0,8m | |
| 3 1 st Elledning FF-KF 0,5 L~1,2m | |
| 4 1 st Elledning FF-KF 0,5 L~0,8m | |
| 5 1 st Elledning FF-KF 0,5 L~0,8m | |
| 6 1 st Elledning FF-KF 0,5 L~1,2m | |
| 7 1 st Elledning FF-KF Q25 L~0,6m | |
| 8 1 st Elledning FF-KF Q25 L~0,6m | |
| 9 1 st Elledning FF-KF Q25 L~0,9m | |
| 10 1 st Elledning FF-KF Q25 L~0,6m | |
| 11 1 st Elledning FF-KF Q25 L~0,6m | |
| 12 1 st Elledning FF-KF Q25 L~0,9m | |
| 13 1 st Elledning FF-KF Q25 L~0,6m | |

3

Av ändringen berörd materielReservdelar (forts)

Avsnitt-sid-uppl-pos

Panel
SRA-M3-72580
Ändras till
CVA-42-00.512085-1

Följande befintliga delar ändras per manöverapparat

Avsnitt-sid-uppl-pos

Fmr 4a 156 3 6 1 st Panel
SRA-M3-72790
ändras till
CVA-42-
00.512084-1
eller
Fmr 4b 94 3 6 1 st Panel
SRA-M3-72583
ändras till
CVA-42-
00.512083-1
eller
1 st Panel
SRA-M3-72580
ändras till
CVA-42-
00.512085-1

Följande befintliga delar ändras per manöverstativ(Delar som gäller manöverapparaten
anges inte här)

Avsnitt-sid-uppl-pos

1 st Plåt, bakre
beteckn okänd
ändras till
CVA-43-
00.512123

Tekniskt underlag⁵⁾Ritningar (erforderliga för ändringens införande)CVA-42-00.512083 Modif-detaljer
Manöverapparat
typ MA-344CVA-42-00.512084 Modif-detaljer
Manöverapparat
typ MA-444CVA-42-00.512085 Manöverapparat
typ MA-544
CVA-43-00.512091 Principschema
Anslutning av
teckengivare TG 4
och TG 5CVA-42-00.512092 Modif detaljer
Manöverapparater
typer MA-344, MA-444, MA-544CVA-41-00.512122 Modif-detaljer
ManöverstativÄndringsmaterielErforderliga nya delar per radiostation

A. Följande det nr hänför sig till ritn
42-00.512092 (forts)

Det
14 1 st Plastslang \varnothing 3 L~0,2m
15 1 st Plastslang \varnothing 2 L~0,2m)

B. Manöverapparat MA-444

Följande det nr hänför sig till ritn
42-00.512084

Det
3 1 st Skylt CVA-44-00.512088⁶⁾,
I övrigt samma delar som i avsnitt A
med undantag av skylten

C. Manöverstativ, i vilket manöverapparat
MA-344 eller MA-444 används. (Delar som
gäller manöverapparaten anges inte här).

Följande det nr hänför sig till ritn
41-00.512122

Det
3 1 st Pall CVA-43-00.512094
5 1 st Elledning RDVK 2x1, L~2m
6 1 st Hylsprop ELESKA-HV49612
7 2 st Elledning FF-KFC 0,75
8 2 st Banankontakt ELGAR 50-3 Sv
10 1 st Teckengivare FF-TG 5⁴⁾
12 1 st Tråd \varnothing 1 Ft HM01-2 L~0,3m³⁾
13 1 st Elledning FF-KF 0,5 rd L~0,5m³⁾

D. Manöverstativ, i vilket manöverapparat
MA-544 används.

(Delar som gäller manöverapparaten an-
ges inte här)

Följande det nr hänför sig till ritn
43-00.512102

Det
2 1 st Skylt CVA-44-00.512103⁶⁾
3 2 st Drivskruv SAAB-AS211508-1,9x5⁶⁾

I övrigt samma delar som i avsnitt C.

Ritningar (erforderliga för ändringens införande) (forts)

- CVA-43-00.512123 Plåt, bakre
Manöverstativ
CVA-44-00.512100 Kopplingsschema
Modif-detaljer
Manöverstativ
CVA-44-00.512101 Kopplingsschema
Modif-detaljer
Manöverstativ
CVA-43-00.512102 Manöverstativ

Arbetsgång

(Kopplingsprincipen framgår av ritn 43-00.512091)

Manöverapparaten

1. Borra 2 hål för de nya strömställarna det nr 2 i manöverapparatens panel enligt den ifrågavarande av följande ritn
 Rtn 42-00.512083 för manöverapparat MA-344
 " 42-00.512084 " - " - MA-444
 " 42-00.512085 " - " - MA-544
2. Löd fast de nya ledningarna det nr 1 t o m 13 enligt ritn 42-00.512092 vid de nya strömställarna.
3. Montera enligt ritn i pkt 1 nämnda strömställare samt skylt det nr 3, hylsa det nr 4 och skruv det nr 5.
4. Löd loss den ledningsända, som är ansluten till pkt A2 på den gamla teckengivaren TG 4.
5. Löd loss den ledningsända, som är ansluten till pkt A3 på TG 4 i MA-344 och till A4 i MA-444 och MA-544.
6. Frigör den ledningsända, som är ansluten till pkt B på TG 4.
7. Frigör de ledningsändar, som är anslutna till pkt A på TG 4.
8. Vrid ledningarna det nr 1 t o m 6 på ritn 42-00.512092 om varandra (så att fälten från dem kommer att upphäva varandra) och anslut dem samt ledningarna det nr 7 t o m 13 såsom framgår av denna ritning. Därvid dras ledningsskarnarna över med plastslang, det nr 14 och 15 på nämnda ritn, och ledningarna najas vid befintliga ledningsstammar.
 Nätledningarna, det nr 1 t o m 6, och nycklingsledningarna, det nr 7 t o m 13 bör läggas på motsatta sidor av ledningsstammarna.

Manöverstativet

1. Gör urtag i stativets bakre plåt vid befintligt hål och måla urtagets kanter såsom framgår av ritn 43-00.512123.
2. Anslut ledningarna det nr 5 och 7, som visas på ritn 41-00.512122, till manöverstativet enligt ritn 44-00.512100, om manöverapparat MA-344 eller MA-444 skall användas i stativet, och enligt ritn 44-00.512101, om manöverapparat MA-544 används i stället.

Arbetsgång (forts)

3. Jordförbind skärmarna på ledningarna det nr 7 samt dra och fäst dessa ledningar samt ledningen det nr 5 såsom framgår av noter på ritn 41-00.512122.

4. Montera det nr 3, 5, 6, 7, 8, 10 och 11 på ritn 41-00.512122. I manöverstativet i sändarstationen, för vilket teckengivare TG 5 saknas, omlindas den fria hylsproppen det nr 6 och banankontakterna det nr 8 med isolerband så, att kontakthylsorna resp kontaktstiften skyddas mot direkt beröring med ledande material i stativet.

5. Manöverstativ, som kopplats enligt ritn 44-00.512101, förses med skylt på det sätt, som ritn 43-00.512102 visar.

- 1) Om manöverstativet ändras för manöverapparat MA-444 behålls stativets gamla beteckning, men ändras det för manöverapparat MA-544, så ändras beteckningen till CVA-43-00.512102.
- 2) Beställs från UHF som TOMÄ grp 975-103141 alt A och B grp 975-103142 alt C och D
- 3) Tas ur flj, rtv, cv förråd
- 4) Har utsänts av FF/ELR till resp flj.
- 5) Från CVA
- 6) Best från UHF som rd grp 505-002959 (skylt alt A), grp 505-002960 (skylt alt B), grp 505-002962 (skylt alt D) och grp 228-172575 (drivskruv alt D)

Arb. nr 8-981/69/63

Kungl flygförvaltningen

TEKNISK ORDER MÄ

Fmr4-851-Ä15

~~Fmr9-851-Ä4~~

~~Tmr9-851-Ä77~~

Sid 1 (2)

| FF tjänsteställe, handläggare | Fastställd av | Ändrad enligt | Upphäver |
|--|-----------------------------|---------------|--|
| ELR4/Persson | H Lindgren / B Lindqvist | | |
| Ändringsmärkning | | Ändringsklass | Mitrländrrnr |
| Siffran 2 stryks på modulatorpanelens ändringsskylt | | 3 | Införs vid flj, rtv och cv i samband med in- förande av styrgenerator Phil SFE 233/00 |

Fmr4, Fmr9 och Tmr9

Införande av motstånd i modulatorpanelen

ÖVNING

Orientering

Emedan vissa sändare med styrgenerator Phil SFE 233/00 införd, i onycklat läge icke är helt strypta skall modulatorpanelen ändras enligt nedanstående:

Av ändringen berörd materiel

Enhet

Modulatorpanelen

Reservdelar

Samtliga modulatorpaneler i buffert

Följande delar utgår per modulatorpanel

1 st motstånd 10 kohm, 2 W

Ändringsmateriel²⁾

Erforderliga nya delar per modulator- panel

1 st motstånd 8,2 kohm 2 W, M2400-068-
822 (= Mo 5748)

Tekniskt underlag³⁾

Ritningar (erforderliga för ändringens
införande)

För Fmr4:

S.R.A. ritn M6-66646

För Fmr9 och Tmr9

S.R.A. ritn M7-69666

Arbetsgång

Löd loss motstånd pos 156 i modulatorpanelen och löd in det nya motståndet på dess plats.

Funktionsprov

Provets skall omfatta såväl den nya som den gamla styrgeneratoren.

1. Sätt in styrgenerator SFE 233/00 i sändaren.
2. Stäm av sändaren på ca 9 Mhz. Effektläge 4 och vågtyp A1.
3. Kontrollera med tillförlitlig voltmeter att ungefärligen följande likspänningar innehålls i nedanstående punkter vid uppsläppt nyckel:

1) Anmäls till UHF med överföringskort

2) Beställs från UHF som rd grp 503-688220

3) Beställs vid behov från FF

| | |
|-----------------|----------------------|
| pkt Bc7 | 300 V (=mätpkt 1:3) |
| pkt Bc9 | 600 V (=mätpkt 1:5) |
| pkt BE3 | 600 V (=mätpkt 1:12) |
| slutrörets anod | 3000 V (=mätpkt 1:8) |
| pkt B6 | 200 V (=mätpkt 1:14) |

Justerar spänningen vid behov och då så är möjligt.

Anm. I mätpkt 1:6 erhålls med nya styrgeneratorn ca 50 mA vid uppsläppt nyckel. Med gamla styrgeneratorn erhålls inget utslag vid uppsläppt nyckel.

4. Kontrollera att slutrörets drivström (mätpunkt 1:15) är minst ca 20 mA. Justera vid behov med trimmern på styrgeneratornens frontpanel.
5. Kontrollera att spänningen i punkt BC 4 är ca -3 - - 10V.
6. Kontrollera genom avlyssning i mottagare på den inställda sändarfrekvensen att sändaren ej lämnar någon bärväg då nyckeln är uppsläppt. Mottagaren bör vara ansluten till en antenn, som befinner sig i sändarantennens närhet, dock ej så nära att förväxling med från styrgeneratorn utstrålad energi kan äga rum.
7. Upprepa punkt 5-6 vid 7, 5 och 2,5 MHz.
Låt därvid dessa frekvenser såväl som 9 MHz uppta var sitt spärrläge.
8. Kontrollera drivströmmen enligt punkt 4 vid varje frekvens. Skulle strömmen därvid på någon frekvens vara mindre än 20 mA skall trimmern ställas i ett läge som ger minst 20 mA på var och en av de fyra angivna frekvenserna.
9. Ta ut styrgenerator SFE 233/00 och sätt in den gamla styrgeneratorn.
Upprepa punkt 2 och 4-8.

TOMÄ
Utg. datum 16/6/1961 169/63

Kungl Flygförvaltningen

skickat i 40:tt

TEKNISK ORDER MÄ

7 dec 1960

Fmr 4-851-417
Fmr 6-851-41
Fmr 9-851-X6
Fmr 9-851-436
Sida 1 (1)

| FF tjänsteställe, handläggare | Fastställd av | Ändrad enligt | Upphäver |
|--|---------------|---------------|---|
| ELR4/Persson | B Lundqvist | | |
| Ändringsmärkning | | Ändringsklass | Mtrländnr |
| Siffran 1 korsas på styrgeneratororns ändringsskylt | | 3 | Införs vid flj, Tv och cv senast den 1/2-61 |

Ändring

Fmr 4, Fmr 6, Fmr 9 och Tmr 9 (M3950-7050)

Utbyte av nätsäkring i styrgenerator SFE 233/00 och 233/02

Orientering

Då det inträffat att transformator T301 i styrgeneratoren brunnit på grund av att säkring F 301, 3 ampere, ej löst ut tillräckligt snabbt, skall säkringen bytas ut mot en trög säkring på 2 ampere.

Av ändringen berörd materiel

Enhet

Pos

- 1 Styrgeneratoren SFE 233/00
2 Styrgeneratoren SFE 233/02

Reservdelar

Samtliga styrgeneratorer i buffert

Ändringsmateriel 1)

Erforderliga nya delar per styrgenerator

Pos

- 1 1 st Säkring SÄ 357
2 1 " Skytt FR-403133

Delar som utgår per styrgenerator 2)

- 1 st Säkring SÄ 92

Arbetsgång

- Löd loss de två ledningarna som är anslutna till säkringshållaren (säkring F301).
- Lossa säkringshållarens mutter och låsbricka och ta bort säkringshållaren.
- Ta bort befintlig säkring och sätt in säkring SÄ 357.
- Placera skylten FR-403133 över hålet i fästvinkeln med skylttexten mot frontpanelen.
Sätt tillbaka säkringshållaren och låsbrickan på sina platser och dra fast muttern.
- Löd fast de två ledningarna till säkringshållaren.
- Korsa siffran 1 på styrgeneratororns ändringsskylt.

Kostnader

Arbetskostnaden bestrids av flj på titel 503.

1) Beställs från UHF som TOMÄ grp 975-101241.
2) Läggs i handförråd.



24 nov 1961

Sida 1 (1)

| | | | |
|---|---|----------------------------|------------|
| FF tjänsteställe, handläggare UHD/Langstad | Fastställd av P Jurander /S Ögren | Ändrad enligt | Upphäver |
| Ändringsmärkning Ingen | | Ändringsklass 3 | Mitländrnr |
| | | Införs vid översyn flj, ov | |

Fnr 4. Manöverstativ typ AKL-142B

OGILTIG

Införande av gångtidsmätare

Orientering

För att kunna kontrollera gångtider och översynsdatum m m på rubricerade skall gångtidsmätare införas. Erforderliga anteckningar skall göras på därför avsedd blankett (CVA 42-00.50589) vilken alltid skall medfölja enheten.

Av ändringen berörd materielEnheter

Manöverstativ SRA-M7-66601/3
(ingår i Fnr 4 sändare KVLV
typ AKL-142B)

Reservdelar

Panel SRA-M2-70636/3
(Ändras enligt ritning CVA
42-00.512862)

Tekniskt underlag

Ritning (erforderlig för änd-
ringens införande)

CVA 42-00.512863 Mont gångtids-
mätare

Manöverstativ AKL-142B

CVA 42-00.512862 Panel modif.

ÄndringsmaterielErforderliga nya delar per flp

Pos Ritn CVA 42-00.512863

| | | | |
|-----|------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 1 st | Timräkn kompl | 220V/50Hz |
| 2 | 1 " | Fästvinkel | Siereica-TM-3 |
| 3 | 2 " | Skruv | CVA 42-00.50578 |
| 4 | 2 " | Fjäderbricka | SMS1418 ECS4x8 |
| 5 | 2 " | Mutter | fzgl |
| 6 | 1 " | Elledning vi | AS215429-4,3 |
| 7 | 2 " | Klamma nylon | SMS18 KS3x8 |
| 8 | 2 " | Skruv | fzgl |
| 9 | 2 " | Mutter | RKKA 2x0,75 mm ² |
| 10 | erf | Gångtidsprot | L=800 |
| 11 | " | Plastpåse | Weekesser |
| 12 | " | | 4-3/16 |
| Pos | Ritn | CVA 42-00.512862 | SMS1431 LB6LM3 |
| 2 | 1 st | Plåt | msg fn |
| 3 | 4 " | Nit | SMS1431 LB6LM3 |
| | | | msg fn |
| | | | CVA 42-00.50589 |
| | | | M7081-802600 4) |

Arbetsgång

Borra hål för fästvinkel och klammar enligt ritning CVA 42-00.512863. Montera timräknaren samt drag och koppla elledning enligt samma ritning.

Montera modifiera panel CVA 42-00.512862.

Gör erforderliga anteckningar på gångtidsprotokollet och tillse att detta förvaras i enlighet med separat instruktion.

Kostnader

Kostnaderna bestrides av flj på titel 503 av sv på titel 471. Timräknare TM-3 tages ur FF dep. förråd III grp 7/3 på UHF. Övrig ändringamtril anskaffas av UHF som bestrider kostnaderna å titel 471.

1) Beställs från CVA

2) Beställs från UHF som TONA grp 975-103180

3) Beställs från CVA med angivande av antal



7 juni 1962

Sida 1 (1)

| | | | |
|--|---|--------------------|---|
| FF tjänsteställe, handläggare UHD/Langstad CVA 511/Bengtsson | Fastställd av P Jurander /S Ögren | Ändrad enligt | Upphäver Fmr 4-851-Ä18P |
| Ändringsmärkning Ingen | | Ändringsklass 3 | Mtrländrrnr Införs vid översyn flj, ov |

Fmr 4. Manöverstativ typ AKL-142B

Införande av gångtidsmätare

Orientering

För att kunna kontrollera gångtider och översynsdatum m m på rubricerade skall gångtidsmätare införas. Erforderliga anteckningar skall göras på därför avsedd blankett CVA nr 127) vilken alltid skall medfölja enheten.

Av ändringen berörd materielEnheter

Manöverstativ SRA-M7-66601/3
(ingår i Fmr 4 sändare KVLV
typ AKL-142B)

Reservdelar

Panel SRA-M2-70636/3
(Ändras enligt ritning CVA
42-00.512862)

Tekniskt underlag 1)

Ritning (erforderlig för änd-
ringens införande)

CVA 42-00.512863 Mont gångtids-
mätare

Manöverstativ AKL-142B

CVA 42-00.512862 Panel modif

Ändringsmateriel 2)Erforderliga nya delar per fpl

Pos Ritn CVA 42-00.512863

| | | | | |
|----|------|---------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | 1 st | Timräkn kompl | 220v/50Hz | Siereica-TM-3 |
| 2 | 1 " | Fästvinkel | CVA 44-00.50578 | |
| 3 | 2 " | Skruv | SMS1418 ECS4x8 | fzgl |
| 4 | 2 " | Fjäderbricka | AS215429-4,3 | |
| 5 | 2 " | Mutter | SMS1431 LB6LM4 | fzgl |
| 6 | 1 " | Elledning vi | RKKA 2x0,75 mm ² | L=800 |
| 7 | 2 " | Klamma nylön | Weckesser | 4-3/16 |
| 8 | 2 " | Skruv | SMS18 KS3x8 | msg fn |
| 9 | 2 " | Mutter | SMS1431 LB6LM3 | msg fn |
| 11 | erf | Gångtidsprot | CVA nr 127 3) | |
| 12 | " | Plastpåse | M7081-802600 4) | |

Pos Ritn CVA 42-00.512862

| | | | |
|---|------|------|--------------------------------|
| 2 | 1 st | Plåt | 42-00.512862-2 |
| 3 | 4 " | Nit | AS 211502-2,5x6 (stål HS02) |

Arbetsgång

Borra hål för fästvinkel och klammar enligt ritning CVA 42-00.512863. Montera timräknaren samt drag och koppla elledning enligt samma ritning.
Montera modifiera panel CVA 42-00.512862.

Gör erforderliga anteckningar på gångtidsprotokollet och tillse att detta förvaras i enlighet med separat instruktion.

Kostnader

Kostnaderna bestrids av flj på titel 503 av ov på titel 471. Timräknare TM-3 tages ur FF dep. förråd III grp 7/3 på UHF. Övrig ändringsmtrl anskaffas av UHF som bestrider kostnaderna å titel 471.

- 1) Beställs från CVA
- 2) Beställs från UHF som TOMÄ grp 975-103180
- 3) Beställs från CVA med angivande av antal
- 4) Beställs från UHF som nr 710 001026

A 227/62



Kungl Flygförvaltningen

TEKNISK ORDER MÄ

Fmr4-851-Ä19
Fmr9-851-Ä7
Tmr9-851-Ä37
Sida 1 (3)

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|--|
| FF tjänsteställe, handläggare ELT4/D Johnson | Fastställd av O Norell | Ändrad enligt | Uophäver Fmr4-851-Ä19P Fmr9-851-Ä7P Tmr9-851-Ä37P |
| Ändringsmärkning Siffran 2 stryks på samtliga berörda enheters ändringsskyltar | | Ändringsklass 3 | Mtrländnr Införs vid översyn vid cv eller tv |

Tmr9, Fmr 9 och Fmr 4.

Ändring av sändare AK 142C, AKL 142, AKL 142B och AKL 142C

Orientering

Effektrör M2464-064 får för höga skärmgaller- och anodspänningar. Vid byte av manöver- och gallerförspänningslikriktare erhålls likaså för höga spänningar. För att sänka spänningarna till rätt nivå, skall en spartransformator inkopplas i hsp-transformatorns primärkrets. Motstånd skall inkopplas i serie med likriktarna.

Av ändringen berörd materielEnheter

Kortvägsstativ SRA-M7-66603,
SRA-M7-66603/4, SRA-M7-66603/6

(Ändr matr enl grp A)

Manöverstativ SRA-M7-66601
SRA-M7-66601/3, SRA-M7-66601/4

(Ändr matr enl grp B)

Reservdelar

Strömförsörjningspanel SRA-M7-66619/2,
SRA-M7-66619/7

(Ändringsmatr enligt ritning F1250-400671
och F1250-300556)

Stativ SRA-M7-67319, SRA-M7-67319/2
(Hålupptagning enligt ritning F1250-200312)

Trumma SRA-M5-67336, SRA-M5-67336/2
(Ändras enligt ritning F1250-200315)

Stativ SRA-M7-67363

(Hålupptagning enligt ritning F1250-200312)

Ändringsmateriel ²⁾Erforderliga nya delar per sändareMateriel APos Ritning F1250-200312

| | | | |
|----|------|-------------------|-----------------------------------|
| 1 | 1 st | Transformator | ASEA-3xSLMB3810 |
| 2 | 1 " | Förstärkningsplåt | F1250-300555 |
| 3 | 2 " | Skruv | B6LS 4x6 SMS 1414 |
| 4 | 2 " | Mutter | Kad |
| 5 | 2 " | Bricka | B6LM4 SMS 1427 |
| 6 | 1 " | Stiftuttag | Kad |
| 7 | 1 " | Hylspropp | AS215431-4, 3 |
| 8 | 12 " | Elledning | ALPHA-P12-PI |
| 9 | 2 " | Plastslang klar | ALPHA-H12SM |
| 10 | 4 " | Skruv | SV M1062-725040 |
| 11 | 4 " | Klamma | L = 10 m |
| 12 | 4 " | Ankarmutter | Ø 10SV, L _{tot} = 1, 2 m |
| 13 | 8 " | Nit | Parko-S973 3/8" x 6 |
| 14 | 4 " | Skruv | INSUL-X5 |
| | | | AS215419-M8 |
| | | | AS211504-2, 5x7 |
| | | | ML 09 |
| | | | B6LS 8x22 |
| | | | SMS1414 |

1) Beställs från CVA

2) Beställs från UHF som TOMÄ-sats, mtrl A grp 975-103191 och
mtrl B grp 975-103192

3) Tillverkas av cv eller tv i samband med mod.

Tekniskt underlag 1)Ritningar (erforderliga för ändringens införande)

F1250-200312 Kortvågsstativ
 F1250-400671 Strömförserjningspanel
 F1250-300556 Strömförserjningspanel
 F1250-200315 Trumma
 F1250-400695 Principschema
 Rd-kat 40:2 utgåva 2 - 4

Ändringsmateriel 2) (forts)Erforderliga nya delar per sändareMateriel BPos Ritning F1250-400671

| | | | |
|----|------|--------------|------------------------|
| 1 | 1 st | Motstånd | M2403-841813 |
| 2 | 1 " | Isolerplatta | F1250-400674 |
| 3 | 2 " | Vinkel | F1250-400672 |
| 4 | 2 " | Skruv | ECS 3x8 SMS1418 |
| 5 | 2 " | Mutter | B6LM3 SMS1427 Kad |
| 6 | 2 " | Låsbricka | AS215431-3,2 |
| 7 | 2 " | Bricka | F1250-400673 |
| 8 | 1 " | Pinnskruv | PS4x60 SMS1460 G=G1 3) |
| 9 | 2 " | Mutter | B6LM4 SMS1427 |
| 10 | Erf | Elledning | SV M1062-725030 |

Pos Ritning F1250-300556

| | | | |
|---|------|---------------|-----------------|
| 1 | 2 st | Kopplingsstöd | ELFA-351 |
| 2 | 2 " | Motstånd | M2401-840100 |
| 3 | Erf | Elledning | SV M1062-725030 |

Pos Ritning F1250-200315

| | | | |
|---|------|------|--------------|
| 1 | 1 st | Låda | F1250-400686 |
|---|------|------|--------------|

ArbetsgångSe ritning F1250-200312

1. 4 st hål samborras med förstärkningsplåt pos 2 i kv-stativets bottenplåt.

Ankarmuttrarna fastsättes.

2. Hål (32 x 80) för 12-pol flatstiftkontakt upptages i kv-stativ och manöverstativ.

3. Transformator och flatstiftkontakt (stiftuttag) monteras. Nya ledningar dras, najas och klamas fast i stativet.

Se Principschema F1250-400695

4. Lossa ledningarna, som går till kontakt D, stift 4, 8 och 12 på manöverstativets baksida. Isolera ledningarna.

5. Ledningarna till hsp-transformatorns primär vid a, b och c lossas. Ledningarna till fläkten uppsöks och återställs till a och c. Övriga 3 st ledningar isoleras.

6. Nya ledningar, KP 1,5 mm², dras mellan kontakt D och nya flatstiftkontakten (hylsproppen) enligt följande:

D 2 o 4 till ny kontakt 2 o 4, en ledning

D 6 o 8 " " 6 o 8, "-

D 10 o 12 " " 10 o 12, "-

samt mellan nya kontakten och hsp-transformatorn enligt följande:

Ny kontakt 1 o 3 till hsp-transformatorns kopplingspunkt a en ledning

" " b "-

" " c "-

Arbetsgång (forts)

Se ritning F1250-400671

7. 2 hål borras i strömförsörjningspanelens vinkel SRA-M1-72836 varefter motstånd pos 1 med isoleringsplatta pos 2, bricka pos 7 och vinkel pos 3 monteras och kopplas.

Se ritning F1250-300556

8. Motstånden, pos 2 och kopplingsstöd pos 1 monteras och kopplas på strömförsörjningspanelens undersida med befintlig skruv, mutter och bricka.

Se ritning F1250-200315


9. Hål tas upp i manöverstativets bakstycke. Låda F1250-400686 fästs med svets.

Kostnader

Ändringsmaterielen anskaffas av UHF och kostnaderna bestrids på beställningsnummer ELT 40102 intill ett belopp av högst 49.000:- kronor.

Arbetskostnaden bestrids på titel 503.

Ändringsmaterielen utlämnas av UHF utan kostnad.



Eos av fast utg

165

Kungl Flygförvaltningen

TEKNISK ORDER MÄ

Fmr4-851-Ä19P
 Fmr9-851-Ä7P
 Tmr9-851-Ä37P
 Sida 1 (3)

10 april 1964

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|---------------------------------|
| FF tjänsteställe, handläggare ELT4/D Johnson | Fastställd av O Norell | Ändrad enligt | Upphäver |
| Ändringsmärkning Siffran 2 stryks på samtliga berörda enheters ändringsskyltar | | Ändringsklass 3 | Mträndrnr Införs vid översyn |

UGILTIG

Tmr9, Fmr 9 och Fmr 4.

Ändring av sändare AK 142C, AKL 142, AKL 142B och AKL 142C

Orientering

Effektrör M2464-064 får för höga skärmgaller- och anodspänningar. Vid byte av manöver- och gallerförspänningslikriktare erhålls likaså för höga spänningar. För att sänka spänningarna till rätt nivå, skall en spartransformator inkopplas i hsp-transformatorn primärkrets. Motstånd skall inkopplas i serie med likriktarna.

Av ändringen berörd materielEnheter

Kortvågsstativ SRA-M7-66603,
SRA-M7-66603/4, SRA-M7-66603/6
(Ändr matr enl grp A)

Manöverstativ SRA-M7-66601
SRA-M7-66601/3, SRA-M7-66601/4
(Ändr matr enl grp B)

Reservdelar

Strömförsörjningspanel SRA-M7-66619/2,
SRA-M7-66619/7
(Ändringsmatr enligt ritning F1250-400671
och F1250-300556)
Stativ SRA-M7-67319, SRA-M7-67319/2
(Hålupptagning enligt ritning F1250-200312)
Trumma SRA-M5-67336, SRA-M5-67336/2
(Ändras enligt ritning F1250-200315)
Stativ SRA-M7-67363
(Hålupptagning enligt ritning F1250-200312)

Ändringsmateriel 2)Erforderliga nya delar per sändareMateriel APos Ritning F1250-200312

| | | | |
|----|------|-------------------|---|
| 1 | 1 st | Transformator | ASEA-3xSLMB3810 |
| 2 | 1 " | Förstärkningsplåt | F1250-300555 |
| 3 | 2 " | Skruv | B6LS 4x6 SMS 1414 |
| 4 | 2 " | Mutter | Kad B6LM4 SMS 1427 |
| 5 | 2 " | Bricka | Kad AS215431-4, 3 |
| 6 | 1 " | Stiftuttag | ALPHA-P12-PI |
| 7 | 1 " | Hylspropp | ALPHA-H12SM |
| 8 | 12 " | Ledning | KP 1, 5SV, L _{tot} =10m AS261704 |
| 9 | 2 " | Plastslang klar | Ø 10SV, L _{tot} =1, 2 m |
| 10 | 4 " | Skruv | Parko-S973 3/8" x 6 |
| 11 | 4 " | Klamma | INSUL-X5 |
| 12 | 4 " | Ankarmutter | AS215419-M8 |
| 13 | 8 " | Nit | AS211504-2, 5x7 |
| 14 | 4 " | Skruv | ML 09 B6LS 8x22 SMS1414 |

- 1) Beställs från CVA
- 2) Beställs från UHF som TOMÄ, mtr A grp 975-103191 och mtr B grp 975-103192
- 3) Tillverkas av flj, cv.

Tekniskt underlag 1)Ritningar (erforderliga för ändringens införande)

F1250-200312 Kortvågsstativ
 F1250-400671 Strömförsörjningspanel
 F1250-300556 Strömförsörjningspanel
 F1250-200315 Trumma
 F1250-400695 Principschema
 Rd-kat 40:2 utgåva 2 - 4

Ändringsmateriel 2) (forts)Erforderliga nya delar per sändareMateriel BPos Ritning F1250-400671

| | | | |
|----|------|--------------|-----------------------------------|
| 1 | 1 st | Motstånd | M2403-841813 |
| 2 | 1 " | Isolerplatta | F1250-400674 |
| 3 | 2 " | Vinkel | F1250-400672 |
| 4 | 2 " | Skruv | ECS 3x8 SMS1418 |
| 5 | 2 " | Mutter | B6LM3 SMS1427 Kad |
| 6 | 2 " | Låsbricka | AS215431-3,2 |
| 7 | 2 " | Bricka | F1250-400673 |
| 8 | 1 " | Pinnskruv | PS4x60 SMS1460 G=G1 ³⁾ |
| 9 | 2 " | Mutter | B6LM4 SMS1427 |
| 10 | Erf | Elledning | AS261704-0,75-sv |

Pos Ritning F1250-300556

| | | | |
|---|------|---------------|------------------|
| 1 | 2 st | Kopplingsstöd | ELFA-351 |
| 2 | 2 " | Motstånd | M2401-840100 |
| 3 | Erf | Elledning | AS261704-0,75-sv |

Pos Ritning F1250-200315

| | | | |
|---|------|------|--------------|
| 1 | 1 st | Låda | F1250-400686 |
|---|------|------|--------------|

ArbetsgångSe ritning F1250-200312

1. 4 st hål samborras med förstärkningsplåt pos 2 i kv-stativets bottenplåt. Ankarmuttrarna fastsättes.
2. Hål (32 x 80) för 12-pol flatstiftkontakt upptages i kv-stativ och manöverstativ.
3. Transformator och flatstiftkontakt (stiftuttag) monteras. Nya ledningar dras, najas och klamas fast i stativet.

Se Principschema F1250-400695

4. Lossa ledningarna, som går till kontakt D, stift 4, 8 och 12 på manöverstativets baksida. Isolera ledningarna.
5. Ledningarna till hsp-transformatorns primär vid a, b och c lossas. Ledningarna till fläkten uppsöks och återställs till a och c. Övriga 3 st ledningar isoleras.
6. Nya ledningar, KP 1,5 mm², dras mellan kontakt D och nya flatstiftkontakten (hylsproppen) enligt följande:
 D 2 o 4 till ny kontakt 2 o 4, en ledning
 D 6 o 8 " 6 o 8, "
 D 10 o 12 " 10 o 12, "
 samt mellan nya kontakten och hsp-transformatorn enligt följande:

Ny kontakt 1 o 3 till hsp-transformatorns kopplingspunkt a en ledning
 " 5 o 7 "
 " 9 o 11 "

b "
 c "

Arbetsgång (forts)

Se ritning F1250-400671

7. 2 hål borras i strömförsörjningspanelens vinkel SRA-M1-72836 varefter motstånd pos 1 med isoleringsplatta pos 2, bricka pos 7 och vinkel pos 3 monteras och kopplas.

Se ritning F1250-300556

8. Motstånden, pos 2 och kopplingsstöd pos 1 monteras och kopplas på strömförsörjningspanelens undersida med befintlig skruv, mutter och bricka.

Se ritning F1250-200315

9. Hål tas upp i manöverstativets bakstycke. Låda F1250-400686 fästs med svets.

Kostnader

Ändringsmaterielen anskaffas av UHF och kostnaderna bestrids på beställningsnummer ELT 40102 intill ett belopp av högst 49.000:- kronor.

Arbetskostnaden bestrids på titel 503.

Ändringsmaterielen utlämnas av UHF utan kostnad.

•

