

31 dec 1964

Sida 1 (1)

FF tjänsteställe, handläggare	Fastställd av	Andrad enligt	Upphäver
ELP/Beijer	J F Hamilton /D Fjellander		PJ-855-8 1)

PJ-21. Indikatorstativ typ 15 och 16. Reparation av kablar

Isoleringen på kablarna i indikatorstativ typ 15 och 16 torkar lätt av värmen i stativet och vid böjning av kablarna spricker isoleringen helt.

Någon fullgod metod för att skydda kablarna har inte framkommit, varför flj, rtv och cv får reparera eller ändra kablarna efter eget gottfinnande då så erfordras.

En lämplig metod är att förse kabelmattorna med linneband vid fästet i stativet samt vid förgreningar och kontaktfästen. Mellanliggande delar najas. Bandning och najning impregneras.

1) Omnumrerad

