

1979-05-17

Sida 1 (10)

Tjänsteställe, handläggare	Fastställt av	Ändrad enligt	Upphäver
F:UP/Å Hellström	R Klitte		UFS 35-00-1923C ¹⁾
FFV-U/L 1340	/C-G Bringdal		

35

Underhållsplan Materiel

Grupp 10. Skrov med inredning

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Framkropp med överbyggnad	2
Bakkropp med ryggås och fena	6
Stjärtkon inklusive bromsskärm med reglage	7
Vingar och vingspetsar	8

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll,
se TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Angivna drift- och kalendertider i denna
UFS är maxtider för underhållsintervallerna
och får inte överskridas. De i TOMT 80-140
angivna toleranserna för drift- och kalender-
tid gäller inte fpl 35.

Specialammunition ska förvaras i reglements-
enliga och väl avfuktade förråd för att an-
givna kalendertider ska gälla.

Anm

Sprängämneskista räknas inte som godkänt
permanentförråd.

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
GRUPP 10. SKROV MED INREDNING													
FRAMKROPP MED ÖVERBYGGNAD													
100010	01	LUFTINTAG	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-10-4006		ALTERNATIVT
	02	F6400-015400		-	-	-			FVST	200	REPARATION AV YTSKIKT		F6400-015402
	03	SAAB -1287501-001											
	04												
	05	F2-7											

100020	01	LUFTINTAG	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-10-4006		ALTERNATIVT
	02	F6400-015401		-	-	-			FVST	200	REPARATION AV YTSKIKT		F6400-015403
	03	SAAB -1287501-002											
	04												
	05	F2-8											

100030	01	LUFTINTAG	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-10-4006		ALTERNATIVT
	02	F6400-015402		-	-	-			FVST	200	REPARATION AV YTSKIKT		F6400-015400
	03	SAAB -1287501-003											
	04												
	05	F2-7											

100040	01	LUFTINTAG	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-10-4006		ALTERNATIVT
	02	F6400-015403		-	-	-			FVST	200	REPARATION AV YTSKIKT		F6400-015401
	03	SAAB -1287501-004											
	04												
	05	F2-8											

100050	01	LUFTINTAG	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-10-4006		ALTERNATIVT
	02	F6400-006295		1	1	-			FVST	200	REPARATION AV YTSKIKT		
	03	SAAB -1260001-001											
	04												
	05	F12-7											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3							
				4	5	6	Drift	För-varing	Åtgärd av I fred	krig	Åtgärd		
100060	01	LUFTINTAG	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-10-4006		
	02	F6400-006296		1	1	-			FVST	200	REPARATION AV YTSKIKT		
	03	SAAB -1260001-002											
	04												
	05	F12-8											
100070	01	LUFTINTAG	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-10-4006		
	02	F6400-020066		-	-	1			FVST	200	REPARATION AV YTSKIKT		
	03	SAAB -1260001-003											
	04												
	05	F2-7											
100080	01	LUFTINTAG	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-10-4006		
	02	F6400-020067		-	-	1			FVST	200	REPARATION AV YTSKIKT		
	03	SAAB -1260001-004											
	04												
	05	F2-8											
100090	01	ELKRPTR S 59B	--	-	-	4	15MÅNAD		BE	CVA	UFS 35-10-2503, -2504		FÖRBRUKAS SANDS TILL CVA ALTERNATIVT M4702-254301 TOTALTID 75 MÅNAD
	02	M4702-251402		2	2	2			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -6013173-003											
	04							2RR	ME		BRUTEN FÖRPACKNING		
	05	E2-3, -4, -7, -8							CVA		SANDS TILL CVA		
	06	FÖR HUVKASTARE											
	07							5RR	ME		OBRUTEN FÖRPACKNING		
	08								CVA		SANDS TILL CVA		
100095	01	ELKRPTR S59B	--	-	-	4	15MÅNAD		BE	CVA	UFS 35-10-2503, -2504		SANDS TILL CVA ALTERNATIV M4702-251402 TOTALTID 75 MÅNAD
	02	M4702-254301		2	2	2			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9301054-10-1											
	04												
	05	E2-3, -4, -7, -8						2RR	ME		BRUTEN FÖRPACKNING		
	06	FÖR HUVKASTARE							CVA		SANDS TILL CVA		
	07							5RR	ME		OBRUTEN FÖRPACKNING		
	08								CVA		SANDS TILL CVA		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av l fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
100290	01	SKRUV	--	-	-	2	900TIM	---	ME	CVM	UFA 35-10-4001			
	02	F6400-007565		6	6	6			FVST	200	TILLSYN			
	03	SAAB -1260485-001												
	04													
	05	FÄLLTANKS- OCH BEVÄP-												
	06	NINGSBALKAR												

100300	01	DRAGTAPP	--	-	-	-	1800TIM	---	ME	CVM	UFA 35-10-4004			
	02	F6400-008502		4	4	4			FVST	200	TILLSYN			
	03	SAAB -1268161-001												

STJÄRTKON INKLUSIVE BROMSSKÄRM MED REGLAGE														
100310	01	ANTISPINNSKÄRM	--	-	-	1	1ST 2)	---	ME	CVM	ASM 35-10-312			ST=UTLÖSNINGAR
	02	F6400-021182		-	-	-	ALT		FVST	35	TILLSYN			GALLER VERSION
	03	SAAB -1315287-000					7MRNAD							3 MED ANTI-
	04													SPINNINST
	05						25ST		ME		U-FÖRESKRIFT			2)EFTER UTLÖS-
	06						ALT		CVM		TILLSTANDSBEDÖMNING			NING UNDER
	07						75MRNAD							SPINNOVNING
	08													SKA SKÄRMEN
	09													KASSERAS

100320	01	BROMSSKÄRM MT	UE	-	-	1	1ST	---	ME	CVM	UFA 35-10-4009			ST=UTLÖSNINGAR
	02	M5674-101011		-	-	-	ALT		FVST	200	TILLSYN			
	03	SAAB -1277009-001					7MRNAD							
	04													
	05						25ST		ME		U-FÖRESKRIFT			
	06						ALT		CVM		TILLSTANDSBEDÖMNING			
	07						75MRNAD							

100330	01	BROMSSKÄRM 103 MT	UE	-	-	-	1ST	---	ME	CVM	UFA 35-10-4303			ST=UTLÖSNINGAR
	02	M5674-103011		1	1	1	ALT		FVST	200	TILLSYN			
	03	IRVIN-2-1830					7MRNAD							
	04													
	05						30ST		ME		U-FÖRESKRIFT			
	06						ALT		CVM		TILLSTANDSBEDÖMNING			
	07						75MRNAD							

[illegible]

