

1979-05-17

Sida 1 (12)

Tjänsteställe, handläggare	Fastställt av	Ändrad enligt	Upphäver
F:UP/A Hellström FFV-U/L 1340	R Klitte /C-G Bringdal	Se 1. 2.	UFS 35-00-1927D 1)

35

Underhållsplan Materiel

Grupp 20. Landställ

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Huvudställ	2
● Ben med stötdämpare	2
● Hjul med bromsar, bromsregulator och bromsreglage	6
Nosställ	9
● Ben med stötdämpare	9
● Hjul	11
● Styrmekanismer med reglage	11
Sporrställ	11

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll,
se TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Angivna drift- och kalendertider i denna
UFS är maxtider för underhållsintervallerna
och får inte överskridas. De i TOMT 80-140
angivna toleranserna för drift- och kalender-
tider gäller inte fpl 35.

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
200600	01	...SAKERHETSVENTIL	UE	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4325		
	02	F6400-000318		-	-	-			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -6004913-005											
200700	01	HUVUDSTÄLL H	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4331		
	02	F6400-046876		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1203801-006											
	04												
	05	FÄLLMEKANISM											
200800	01	HUVUDSTÄLLSBEN	UE	-	-	1	460TIM		ME	CVM	UFA 35-20-4333		
	02	F6400-003579		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1203803-004											
	04						VB		ME		CVM-UFÖRESKRIFT		
	05	HÖGER							CVM		ÖVERSYN		
	06												
	07							10RR	ME		UFA 35-20-4333		
	08								CVM		FÖRVARING		
200900	01	..STÖTDÄMPARE	--	-	-	1	460TIM		ME	CVM	UFA 35-20-4316		
	02	F6400-016328		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1203805-004											
	04						VB		ME		CVM-UFÖRESKRIFT		
	05	HÖGER							CVM		ÖVERSYN		
	06												
	07							10RR	ME		UFA 35-20-4316		
	08								CVM		FÖRVARING		
201000	01	...LUFTVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4330		
	02	F6400-000238		-	-	-			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -6000153-001											
201100	01	...PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4301		
	02	F6400-003303		-	-	-			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -VD25-1											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
201800	01	...SÄKERHETSVENTIL	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4325		
	02	F640G-00G318		1	1	1			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -6004913-005											

201900	01	HUVUDSTALL M	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4331		
	02	F6400-046874		1	1	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1203801-004											
	04												
	05	FÄLLMEKANISM											

202000	01	HUVUDSTALLSBEN	UE	-	-	-	460TIM		ME	CVM	UFA 35-20-4333		
	02	F6400-000292		1	1	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1203803-006											
	04						VB		ME		CVM-UFÖRESKRIFT		
	05	HÖGER							CVM		ÖVERSYN		
	06												
	07							10AR	ME		UFA 35-20-4333		
	08								CVM		FÖRVARING		

202100	01	..STÖTDÄMPARE	--	-	-	-	460TIM		ME	CVM	UFA 35-20-4316		
	02	F6400-010495		1	1	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1203805-006											
	04						VB		ME		CVM-UFÖRESKRIFT		
	05	HÖGER							CVM		ÖVERSYN		
	06												
	07							10AR	ME		UFA 35-20-4316		
	08								CVM		FÖRVARING		

202200	01	...LUFTVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4330		
	02	F6400-000238		1	1	1			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -6000153-001											

202300	01	...PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4301		
	02	F6400-003303		1	1	1			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -V025-1											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
203700	01	.NAVHALVA	--	-	-	2	10)		ME	CVM	UFA 35-20-4339		10) VART FEMTE
	02	F3527-000312		2	2	2			FVST	35	TILLSYN		DÄCKBYTE
	03	GOODY-95-43758											KASSERAS EFTER
	04							SRR	ME		UFA 35-20-4339		30 DÄCKBYTEN
	05	INRE							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		Se 2
203800	01	.NAVHALVA	--	-	-	2	10)		ME	CVM	UFA 35-20-4339		10) VART FEMTE
	02	F3527-00053		2	2	2			FVST		TILLSYN		DÄCKBYTE
	03	GOODY-95-32856											KASSERAS EFTER
	04							SRR	ME		UFA 35-20-4339		30 DÄCKBYTEN
	05	YTTRE							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		Se 2
203900	01	..INSEKSKRUV	--	-	-	12	11)	---	ME	CVM	---		11) VART FEM-
	02	M1417-199472		12	12	12			KOMP		KASSERAS		TONDE DÄCKBYTE
	03	US000-MS20007-26											OCH NÄR YTTRE
	04												NAVHALVAN
	05												KASSERAS
204000	01	..LÅSMUTTER	--	-	-	12	11)	---	ME	CVM	---		11) VART FEM-
	02	F3527-000018		12	12	12			KOMP		KASSERAS		TONDE DÄCKBYTE
	03	GOODY-FN12-070											OCH NÄR YTTRE
	04												NAVHALVAN
	05												KASSERAS
204100	01	NAV	--	-	-	2	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4339		ALTERNATIVT
	02	F3527-000005		2	2	2			FVST	35	REPARATION		F3527-000195
	03	GOODY-95-41836											
204200	01	.NAVHALVA	--	-	-	2	12)		ME	CVM	UFA 35-20-4339		12) VART FEMTE
	02	F3527-000052		2	2	2			FVST	35	TILLSYN		DÄCKBYTE
	03	GOODY-95-32855											KASSERAS EFTER
	04							SRR	ME		UFA 35-20-4339		30 DÄCKBYTEN
	05	INRE							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		Se 2

