

1981-02-12

Sida 1 (1)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/A Hellström FFV-U/CVM 1340	Fastställt av E Wintheden/ C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver 1)
--	---	---------------	--------------------

35

Underhållsplan Materiel

Grupp 20. Landställ

Ändring

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ua	Antal / Version			Interval/TIDNöje		Äg- pa	Äg- vol	Föreskrift	Arbetsvolym (Manntimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
203700	01	..NAVHALVA	--	-	-	2	13		NE	CVM	UFA 35-20-4339		1) EFTER TVA
	02	F3527-000312		2	-	2			FVST	35	TILLSTN		DÄCKMONT
	03	G000Y-95-43758						SR	NE		UFA 35-20-4339		KASSERAS EFTER
	04								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		30 DÄCKMONT
	05	INRE											
203800	01	..NAVHALVA	--	-	-	2	13		NE	CVM	UFA 35-20-4339		1) EFTER TVA
	02	F3527-000053		2	-	2			FVST		TILLSTN		DÄCKMONT
	03	G000Y-95-32856						SR	NE		UFA 35-20-4339		KASSERAS EFTER
	04								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		30 DÄCKMONT
	05	YTRE											
203900	01	..INSEKSKRUV	--	-	-	12	13	---	NE	CVM	---		1) EFTER SEX-
	02	M1417-199472		12	-	12			KOMP		KASSERAS		TONDE DÄCKMONT
	03	USD00-MS20007-26											OCH NÄR YTRE
	04												NAVHALVAN
	05												KASSERAS
204000	01	..LRSKUTTER	--	-	-	12	13	---	NE	CVM	---		1) EFTER SEX-
	02	F3527-000018		12	-	12			KOMP		KASSERAS		TONDE DÄCKMONT
	03	G000Y-FN12-070											OCH NÄR YTRE
	04												NAVHALVAN
	05												KASSERAS
204200	01	..NAVHALVA	--	-	-	2	13		NE	CVM	UFA 35-20-4339		1) EFTER TVA
	02	F3527-000052		2	-	2			FVST	35	TILLSTN		DÄCKMONT
	03	G000Y-95-32855						SR	NE		UFA 35-20-4339		KASSERAS EFTER
	04								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		30 DÄCKMONT
	05	INRE											
204300	01	..NAVHALVA	--	-	-	2	13		NE	CVM	UFA 35-20-4339		1) EFTER TVA
	02	F3527-000053		2	-	2			FVST	35	TILLSTN		DÄCKMONT
	03	G000Y-95-32856						SR	NE		UFA 35-20-4339		KASSERAS EFTER
	04								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		30 DÄCKMONT
	05	YTRE											
204400	01	..INSEKSKRUV	--	-	-	12	13	---	NE	CVM	---		1) EFTER SEX-
	02	M1417-199472		12	-	12			KOMP		KASSERAS		TONDE DÄCKMONT
	03	USD00-MS20007-26											OCH NÄR YTRE
	04												NAVHALVAN
	05												KASSERAS
204500	01	..LRSKUTTER	--	-	-	12	13	---	NE	CVM	---		1) EFTER SEX-
	02	F3527-000018		12	-	12			KOMP		KASSERAS		TONDE DÄCKMONT
	03	G000Y-FN12-070											OCH NÄR YTRE
	04												NAVHALVAN
	05												KASSERAS

Tillägg

Övergångsbestämmelser

Med anledning av ändrad underhållsintervall för navhalvor gäller följande:
Hjul med monterat däck vars navhalva/navhalvor har tre kryss (X) som inte makulerats
får vara i drift till nästa däckmontering.

- 1) Ändrade underhållsintervaller för adresserna 203700, 203800, 203900, 204000, 204200, 204300, 204400 och 204500. Inför "Se:1" i anteckningskolumnen för dessa adresser samt på sidan 1 i UFS 35-00-1927F.