

1973-09-17

Sida 1 (17)

Tjänsteställe, handläggare F:UHDP/Å Hellström	Fastställd av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver UFS 35-00-1929 ¹⁾
--	---	---------------	--

35**Underhållsplan apparater (UHPLAN-A)****Grupp 30. Styrsystem**

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Sidstyrssystem	2
Vingrodersystem	6
Styrspak	12
Spakkraftgivare	16
Luftbromsar	17

Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se OSM och TOMT 80-140.

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0010	Sidstyrssystem Sidroder F6400-012467 SAAB-1269765-1	03 00 05 00		1	1	1	1	1	1	1	EFGH		BE Komp	UFS 35-30-2010 Kontroll av beklädnad	CVM 35	Emballage y M7032-829510
											Vb		ME CVM	Reparationshandbok flygplan 35 Reparation		
0020	Sidrodermekanism F6400-016321 SAAB-1200715-1	03 00 10 00		1	1	1					Vb		ME CVM		CVM	
0040	Sidrodermekanism F6400-010397 SAAB-1200715-3	03 00 20 00				1	1	1			Vb		ME CVM		CVM	
0060	Lina F6400-012428 SAAB-1267781 ur	03 00 30 00		1	1		1	1	1		(E) GH		BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning	CVM	(E) Gäller första E-tillsyn samt 200 gt efter linbyte
											800 h		BE Komp	UFS 35-30-2019 Byte av lina		
0070	Lina F6400-012429 SAAB-1267783 ur	03 00 35 00		1	1		1	1	1		(E) GH		BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning	CVM	(E) Gäller första E-tillsyn samt 200 gt efter linbyte
											800 h		BE Komp	UFS 35-30-2019 Byte av lina		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0100	Sidstyrssystem (forts) Lina SAAB-1247325-1	03 00 50 00				1			(E) GH			BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning	CVM	(E) Gäller första E-tillsyn samt 200 gt efter linbyte Utgår vid införande av raketstol
									800 h			BE Komp	UFS 35-30-2019 Byte av lina		
0101	Lina F6400-041496 SAAB-1247325-3	03 00 52 00				1			(E) GH			BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning	CVM	(E) Gäller första E-tillsyn samt 200 gt efter linbyte Införs vid införande av raketstol
									800 h			BE Komp	UFS 35-30-2019 Byte av lina		
0110	Lina SAAB-1247325-2	03 00 55 00				1			(E) GH			BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning	CVM	(E) Gäller första E-tillsyn samt 200 gt efter linbyte Utgår vid införande av raketstol
									800 h			BE Komp	UFS 35-30-2019 Byte av lina		
0111	Lina F6400-041497 SAAB-1247325-4	03 00 57 00				1			(E) GH			BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning	CVM	(E) Gäller första E-tillsyn samt 200 gt efter linbyte Införs vid införande av raketstol
									800 h			BE Komp	UFS 35-30-2019 Byte av lina		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0120	Sidstyrssystem (forts) Lina SAAB-1247341 ur	03 00 60 00			1					(E) GH 800 h		BE Komp BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2019 Byte av lina	CVM	(E) Gäller första E-tillsyn samt 200 gt efter linbyte
0130	Lina SAAB-1247343 ur	03 00 65 00			1					(E) GH 800 h		BE Komp BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2019 Byte av lina	CVM	(E) Gäller första E-tillsyn samt 200 gt efter linbyte
0140	Lina SAAB-1305887	03 00 70 00			1					(E) GH 800 h		BE Komp BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2019 Byte av lina	CVM	(E) Gäller första E-tillsyn samt 200 gt efter linbyte
0150	Lina SAAB-1305889	03 00 75 00			1					(E) GH 800 h		BE Komp BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2019 Byte av lina	CVM	(E) Gäller första E-tillsyn samt 200 gt efter linbyte

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0160	Sidstyrssystem (forts) Lina F6400-010959 SAAB-1210441	03 00 80 00		1	1	1	1	1	1	(E) GH		BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning	CVM	(E) Gäller första E-tillsyn samt 200 gt efter linbyte
										1200 h		BE Komp	UFS 35-30-2019 Byte av lina		
0170	Lina F6400-010960 SAAB-1210443	03 00 85 00		1	1	1	1	1	1	(E) GH		BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning	CVM	(E) Gäller första E-tillsyn samt 200 gt efter linbyte
										1200 h		BE Komp	UFS 35-30-2019 Byte av lina		
0180	Lina F6400-011188 SAAB-1218291	03 00 90 00		1	1	1	1	1	1	(E) GH		BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning	CVM	(E) Gäller första E-tillsyn samt 200 gt efter linbyte
										1200 h		BE Komp	UFS 35-30-2019 Byte av lina		
0190	Lina F6400-011189 SAAB-1218293	03 00 95 00		1	1	1	1	1	1	(E) GH		BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning	CVM	(E) Gäller första E-tillsyn samt 200 gt efter linbyte
										1200 h		BE Komp	UFS 35-30-2019 Byte av lina		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0250	Vingrodersystem Vingroder, inre	03 02 05 00		2	2	2	2	2	2	EFGH		BE Komp	UFS 35-30-2010 Kontroll av beklädnad	CVM 35	Emballage y M7032-829110
										Vb		ME CVM	Reparationshandbok flygplan 35 Reparation		
0260	Vingroder, mittre	03 02 10 00		2	2	2	2	2	2	EFGH		BE Komp	UFS 35-30-2010 Kontroll av beklädnad	CVM 35	Emballage y M7032-829210
										Vb		ME CVM	Reparationshandbok flygplan 35 Reparation		
0270	Vingroder, yttre	03 02 15 00		2	2	2	2	2	2	EFGH		BE Komp	UFS 35-30-2010 Kontroll av beklädnad	CVM 35	Emballage y M7032-829310
										Vb		ME CVM	Reparationshandbok flygplan 35 Reparation		
0280	Vingrodermekanism	03 02 20 00		2	2	2	2	2	2	1)		BE Komp	UFS 35-30-2012 Rengöring och smörjning	CVM 35	1) Varje gång innan täckluckorna monteras
										Vb		ME CVM			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvudvst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	Förvaring				
0300	Vingrodersystem (forts) Lina F6400-016342 SAAB-1206713	03 02 30 00		2	2					(E) GH		BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning	CVM	(E) Gäller första E-tillsyn samt 200 gt efter linbyte
										1200 h		BE Komp	UFS 35-30-2018 Byte av lina		
0310	Lina F6400-016343 SAAB-1206715	03 02 35 00		2	2					(E) GH		BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning	CVM	(E) Gäller första E-tillsyn samt 200 gt efter linbyte
										1200 h		BE Komp	UFS 35-30-2018 Byte av lina		
0320	Lina SAAB-1245921	03 02 40 00			2					(E) GH		BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning	CVM	(E) Gäller första E-tillsyn samt 200 gt efter linbyte
										1200 h		BE Komp	UFS 35-30-2018 Byte av lina		
0330	Lina SAAB-1245923	03 02 45 00			2					(E) GH		BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning	CVM	(E) Gäller första E-tillsyn samt 200 gt efter linbyte
										1200 h		BE Komp	UFS 35-30-2018 Byte av lina		Utgår vid införande av raketstol

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0331	Vingrodersystem (forts) Lina SAAB-1325141	03 02 47 00			2					(E) GH 1200 h		BE Komp BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2018 Byte av lina	CVM	(E) Gäller första E-tillsyn samt 200 gt efter linbyte Införs vid införande av raketstol
0340	Lina F6400-012929 SAAB-1292013	03 02 50 00			2	2	2			(E) GH 1200 h		BE Komp BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2018 Byte av lina	CVM	(E) Gäller första E-tillsyn samt 200 gt efter linbyte
0350	Lina F6400-012930 SAAB-1292015	03 02 55 00			2	2	2			(E) GH 1200 h		BE Komp BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2018 Byte av lina	CVM	(E) Gäller första E-tillsyn samt 200 gt efter linbyte
0360	Lina F6400-012323 SAAB-1265709-2	03 02 60 00		2	2	2	2	2		(E) GH 1200 h		BE Komp BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2018 Byte av lina	CVM	(E) Gäller första E-tillsyn samt 200 gt efter byte

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0370	Vingrodersystem (forts) Lina F6400-012324 SAAB-1265711-2	03 02 65 00		2	2	2	2	2	(E) GH		BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning	CVM	(E) Gäller första E-tillsyn samt 200 gt efter linbyte	
									1200 h		BE Komp	UFS 35-30-2018 Byte av lina			
0380	Lina SAAB-1248001	03 02 70 00				2			(E) GH		BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning	CVM	(E) Gäller första E-tillsyn samt 200 gt efter linbyte	
									1200 h		BE Komp	UFS 35-30-2018 Byte av lina			
0390	Lina SAAB-1248003	03 02 75 00				2			(E) GH		BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning	CVM	(E) Gäller första E-tillsyn samt 200 gt efter linbyte	
									1200 h		BE Komp	UFS 35-30-2018 Byte av lina			
0400	Lina SAAB-1248005	03 02 80 00				2			(E) GH		BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning	CVM	(E) Gäller första E-tillsyn samt 200 gt efter linbyte	
									1200 h		BE Komp	UFS 35-30-2018 Byte av lina		Utgår vid införande av raketstol	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				Individ- uppf	351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	
0401	Vingrodersystem (forts) Lina F6400-041502 SAAB-1314743 ur	03 02 82 00			2					(E) GH		BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning	CVM	(E) Gäller första E-tillsyn samt 200 gt efter linbyte
									1200 h			BE Komp	UFS 35-30-2018 Byte av lina		Införs vid införande av raketstol
0410	Lina F6400-012915 SAAB-1291329	03 02 85 00		1	1	1	1	1	1	(E) GH		BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning	CVM	(E) Gäller första E-tillsyn samt 200 gt efter linbyte
									1200 h			BE Komp	UFS 35-30-2018 Byte av lina		
0420	Lina F6400-012916 SAAB-1291331	03 02 90 00		1	1	1	1	1	1	(E) GH		BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning	CVM	(E) Gäller första E-tillsyn samt 200 gt efter linbyte
									1200 h			BE Komp	UFS 35-30-2018 Byte av lina		
0430	Lina F6400-012917 SAAB-1291333	03 02 95 00		1	1	1	1	1	1	(E) GH		BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning	CVM	(E) Gäller första E-tillsyn samt 200 gt efter linbyte
									1200 h			BE Komp	UFS 35-30-2018 Byte av lina		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0440	Vingrodersystem (forts) Lina F6400-012918 SAAB-1291335	03 03 00 00		1 1 1 1 1 1	(E) GH		BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning	CVM	(F) Gäller första E-tillsyn samt 200 gt efter linbyte
					1200 h		BE Komp	UFS 35-30-2018 Byte av lina		
0450	Lina SAAB-1313255	03 03 05 00		1	(E) GH		BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning	CVM	(E) Gäller första E-tillsyn samt 200 gt efter linbyte
					1200 h		BE Komp	UFS 35-30-2018 Byte av lina		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing					Åtgärd av
0510	Styrspak Eldomkraft F6400-003188 SAAB-1271341-1 (E6-6) Höjdtrim	03 04 05 00	Ue	1	1	1					D		BE Komp	UFS 35-30-2013 Kontroll av omställningstid	CVM	
											EFGH		BE Komp	UFS 35-30-2001. -2002 Funktionsprov		
											FGH		ME CVM	ASM 35-30-342 Kontroll av kol, kollektor och bromsbelägg. Smörjning		
									5 år				ME CVM	ASM 35-30-342 Provning		
0520	Eldomkraft F6400-003497 SAAB-PP37-4 (K11-33) Höjdtrim	03 04 10 00	Ue		1	1	1				D		BE Komp	UFS 35-30-2013 Kontroll av omställningstid	CVM	
											EFGH		BE Komp	UFS 35-30-2003 Funktionsprov		
											FGH		ME CVM	UFA 35-30-4404 Kontroll av kol, kollektor och bromsbelägg Smörjning Byte av mikroströmställare (neutralläge)		
									5 år				ME CVM	UFA 35-30-4404 Provning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning		
				Individ- uppf	351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig	
0530	Styrspak (forts) Styrspakshandtag F6400-003159 SAAB-FD4-5 (V29, V48)	03 04 15 00	Ue				2					GH		ME Fvst	ASM 35-30-325 Kontroll av kontaktryck, brytar- avstånd och manöverkrafter Smörjning	CVA 35	
												Vb		ME CVA	ASM 35-30-325 Tillsyn		
0540	Styrspakshandtag F6400-000005 SAAB-FD4-6	03 04 20 00	Ue				1					G		ME Fvst	ASM 35-30-405 Kontroll av strömställare och manöverkrafter	CVA 35	
												H		ME CVA	ASM 35-30-405 Byte av strömställare Smörjning		
0550	Styrspakshandtag F6400-003496 SAAB-FD4-8 (V28) AB (V29) DE	03 01 25 00	Ue	1	1		1	1				G		ME Fvst	ASM 35-30-406 Kontroll av strömställare och manöverkrafter	CVA 35	
												H		ME CVA	ASM 35-30-406 Byte av strömställare Smörjning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning		
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig	
0560	Styrspak (forts) Styrspakshandtag F6400-017435 SAAB-FD4-11	03 04 30 00	Ue				1				B D EFGH G H		BE Komp BE Komp BE Komp ME Fvst ME CVA	SKI 35 Flygplandelen Kontroll UFS 35-815-2011 Funktionsprov UFS 35-815-2012 Prestandakontroll ASM 35-30-412 Kontroll av strömställare, vi- brator och manöverkrafter ASM 35-30-412 Byte av strömställare Kontroll av vibrator Smörjning	CVA 35	Efter införande av stallvarning
0570	Styrspakshandtag F6400-017436 SAAB-FD4-13	03 04 35 00	Ue	1	1	2	1	1			B D EFGH G H		BE Komp BE Komp BE Komp ME Fvst ME CVA	SKI 35 Flygplandelen Kontroll UFS 35-815-2011 Funktionsprov UFS 35-815-2012 Prestandakontroll ASM 35-30-413 Kontroll av strömställare, vi- brator och manöverkrafter ASM 35-30-413 Byte av strömställare Kontroll av vibrator Smörjning	CVA 35	Efter införande av stallvarning

U 410/73

Grupp 30 Styrssystem

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER UFS 35-00-1929B
UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT SYSTEM

Sida 14

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0580	Styrspak (forts) Spakvinkelgivare F6400-003110 SAAB-EJ40-6 (K1-64)	08 13 93 00													Se grupp 816 SA 51 A och B

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0640	Spakraftgivare F6400-011931 SAAB-1249641-6	03 05 05 00	Ue		1	1	1			FGH		BE Komp	UFS 35-41-2019 Kontroll av spakraft	CVM 35	
										Vb		ME Fvst	CVM-U Preliminär Översyn		
									10 år			ME CVM	CVM-U Preliminär Funktionsprov		
0650	. Centreringsdon M2180-005308 SAAB-PY2-1	03 05 10 00			1	1	1			Vb		ME Fvst	ASM 35-30-388 Provning	CVM 35	
										Vb		ME CVM	ASM 35-30-388 Översyn		
0660	. Låsdon M2180-005268 SAAB-EQ3-1 (K11-96) Ingår i SA 05	03 05 15 00			1	1	1			Vb		ME Fvst	ASM 35-30-389 Provning	CVM 35	
										Vb		ME CVM	ASM 35-30-389 Översyn		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing					Åtgärd av
0720	Luftbromsar Luftbroms övre, V och H	03 06 05 00		2	2	2	2	2	2	2	EFGH Vb		BE Komp ME CVM	UFS 35-30-2004 Kontroll av beklädnad	CVM 35	
0730	Luftbroms undre, V och H	03 06 10 00		2	2	2	2	2	2	2	EFGH Vb		BE Komp ME CVM	UFS 35-30-2004 Kontroll av beklädnad	CVM 35	
0750	Styrautomat															Se grupp 41 och 816