

1975-04-01

Sida 1 (2)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/Å Hellström	Fastställt av J Arman /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver 1)
--	--	---------------	----------------

35Underhållsplan apparater (UHPLAN-A)Grupp 30 Styrssystem. Tillägg

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppt		351	352	353	354	355	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0010	Sidroder F6400-012487 SAAB-1269765-1	03 00 05 00		1	1	1	1	1	SFGH GH Vb		BE Komp BE Komp ME CVM	UFS 35-30-2010 Kontroll av beklädnad Smörjning av lager Reparationshandbok fpl 35 Reparation	CVM 35	Emballage M7032-829610
0015	Lagerbult F6400-011094 SAAB-1215001	03 00 07 00		1	1	1	1	1	FGH		ME Fvst	UFA 35-30-4001 Tillsyn	CVM	
0250	Vingroder, inre	03 02 05 00		2	2	2	2	2	EF GH GH Vb		BE Komp BE Komp ME CVM	UFS 35-30-2010 Kontroll av beklädnad Smörjning av lager Reparationshandbok fpl 35 Reparation	CVM 35	Emballage M7032-829110
0252	Axeltapp F6400-009027 SAAB-1226595	03 02 06 00		2	2	2	2	2	FGH		ME Fvst	UFA 35-30-4001 Tillsyn	CVM	
0254	Skruv F6400-011715 SAAB-1233741	03 02 07 00		2	2	2	2	2	FGH		ME Fvst	UFA 35-30-4001 Tillsyn	CVM	

forts

- 1) Stryk poserna 0010, 0250, 0260 och 0270 i UFS 35-00-1929C.
Poserna 0015, 0252, 0254, 0262, 0264, 0272 och 0274 har tillkommit.
Inför "Se:1" i anteckningskolumnen efter poserna 0010, 0250, 0260 och 0270.

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning	
		Individ-uppf		361	362	363	364	365	366	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under-håll i krig
0260	Vingroder, mittre	03 02 10 00		2	2	2	2	2	2	EFGH GH Vb		BE Komp BE Komp ME CVM	UFS 35-30-2010 Kontroll av beklädnad Smörjning av lager Reparationshandbok fpl 35 Reparation	CVM 35	
0262	. Axeltapp F6400-009027 SAAB-1226596	03 02 11 00		2	2	2	2	2	2	FGH		ME Fvst	UFA 35-30-4001 Tillsyn	CVM	
0264	. Skruv F6400-009085 SAAB-1233739	03 02 12 00		2	2	2	2	2	2	FGH		ME Fvst	UFA 35-30-4001 Tillsyn	CVM	
0270	Vingroder, yttre	03 02 15 00		2	2	2	2	2	2	EFGH GH Vb		BE Komp BE Komp ME CVM	UFS 35-30-2010 Kontroll av beklädnad Smörjning av lager Reparationshandbok fpl 35 Reparation	CVM 35	Emballage M7032-829310
0272	. Skruv F6400-009084 SAAB-1233737	03 02 16 00		2	2	2	2	2	2	FGH		ME Fvst	UFA 35-30-4001 Tillsyn	CVM	
0274	. Skruv F6400-009085 SAAB-1233739	03 02 17 00		2	2	2	2	2	2	FGH		ME Fvst	UFA 35-30-4001 Tillsyn	CVM	