

1979-05-17

Sida 1 (6)

Tjänsteställe, handläggare	Fastställd av	Ändrad enligt	Upphäver
F:UP/Å Hellström	R Klitte		UFS 35-00-1929D ¹⁾
FFV-U/L 1340	/C-G Bringdal		35-00-1929D:1

35

Underhållsplan Materiel

Grupp 30. Styrssystem

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Sidstyrssystem	2
Vingrodersystem	3
Styrspak	5
Spakkraftsgivare	6

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll,
se TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Angivna drift- och kalendertider i denna
UFS är maxtider för underhållsintervallerna
och får inte överskridas. De i TOMT 80-140
angivna toleranserna för drift- och kalender-
tider gäller inte fpl 35.

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/TiMått		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
GRUPP 30. STYRSYSTEM <u>SIDSTYRSYSTEM</u>													
300010	01	LINA	--	-	-	-	900TIM	---	BE	CVM	UFS 35-30-2019		
	02	F6400-012428		1	1	1			KOMP		BYTE AV LINA		
	03	SAAB -1267781-000											

300020	01	LINA	--	-	-	-	900TIM	---	BE	CVM	UFS 35-30-2019		
	02	F6400-012429		1	1	1			KOMP		BYTE AV LINA		
	03	SAAB -1267783-000											

300030	01	LINA	--	-	-	1	900TIM	---	BE	CVM	UFS 35-30-2019		
	02	F6400-041496		-	-	-			KOMP		BYTE AV LINA		
	03	SAAB -1247325-003											

300040	01	LINA	--	-	-	1	900TIM	---	BE	CVM	UFA 35-30-2019		
	02	F6400-041497		-	-	-			KOMP		BYTE AV LINA		
	03	SAAB -1247325-004											

300050	01	LINA	--	-	-	1	900TIM	---	BE	CVM	UFS 35-30-2019		
	02	F6400-050040		-	-	-			KOMP		BYTE AV LINA		
	03	SAAB -1247341-000											

300060	01	LINA	--	-	-	1	900TIM	---	BE	CVM	UFS 35-30-2019		
	02	F6400-050041		-	-	-			KOMP		BYTE AV LINA		
	03	SAAB -1247343-000											

300070	01	LINA	--	-	-	1	900TIM	---	BE	CVM	UFS 35-30-2019		
	02	F6400-050045		-	-	-			KOMP		BYTE AV LINA		
	03	SAAB -1305887-000											
