

1978-11-16

Sida 1 (2)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/Å Hellström FFV-U/L 1340	Fastställd av J-O Arman /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver 1)
--	---	---------------	--------------------

35

Underhållsplan Apparater

Grupp 43. Luftkonditioneringssystem. Ändring

Allmänt

I samband med underhållsminimering har Underhållsplan Funktioner omarbetats. Detta medför att underhållsperiod som åtgärdas enligt SKI och UFS i Underhållsplan Funktioner och Underhållsplan Apparater inte alltid överensstämmer med varandra. Emedan Underhållsplan Funktioner är mindre till omfång har den ändrats först och gäller till dess Underhållsplan Apparater rättats.

-
- 1) Makulera poserna 0010 och 0030 i UFS 35-00-1933C. Inför "Se:1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för poserna 0010 och 0030 samt :1 på Innehållsförteckningen. Underhållsperiod ändrad.

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0010	LEDNINGAR OCH VENTILER FLÖDESREGULATOR F4940-000001 NOAIR-1333B000	UE		1		H	---	ME CVM	UFA 35-43-4339 ÖVERSYN	FFV-U (CVM) 35		
0030	STRYPVENTIL F6400-003589 SAAB-1304655-1	UE		1	600 TIM ²⁾	---	---	ME CVM	UFA 35-43-4326 TILLSYN	FFV-U (CVM)	2) 800 TIM NÄR MÄRKSKYL- TENS SIFFRA 2 KRYSSATS	
					---	5 ÅR		ME CVM	UFA 35-43-4326 KONTROLL AV MEMBRAN SMÖRJNING AV KULLAGER			