

1974-09-27

Sida 1 (1)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/Å Hellström	Fastställd av E Vintheden /J Österberg	Ändrad enligt	Upphäver 1)
--	--	---------------	----------------

35Underhållsplan apparater (UHPLAN-A)Grupp 71. Akaninstallation. Tillägg

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		361	362	363	364	365	Drift	För-varing	Åtgärd av		Under-håll i krig	
0020	Avfyringsmagnet F1250-900739 CVA 42-00, 54235	07 10 02 00		1	1	1			Vb 900 - 1200 st Vb		BE Komp ME Komp ME CVA	UFS 35-71-2004 Funktionsprov TOMT 8811-7 Tilläyn TOMT 8811-7 Reparation	CVA	Följer akan
0040	Avfyringsmagnet F1250-900739 CVA 42-00, 54235	07 10 06 00		1	1	1			Vb 900 - 1200 st Vb		BE Komp ME Komp ME CVA	UFS 35-71-2004 Funktionsprov TOMT 8811-7 Tilläyn TOMT 8811-7 Reparation	CVA	Följer akan

1) Stryk pos 0020 och 0040 i UFS 35-00-1944B.
Inför "Se:1" i anteckningskolumnen.

1978-11-16

Sida 1 (1)

Tjänsteställe, handläggare	Fastställd av	Ändrad enligt	Upphäver
F:UP/Å Hellström	J-O Arman		1)
FFV-U/L 1340-6	/C-G Bringdal		

35Underhållsplan ApparaterGrupp 71. AkaninstallationTilläggAllmänt

I samband med underhållsminimering har Underhållsplan Funktioner omarbetats. Detta medför att underhållsperiod som åtgärdas enligt SKI och UFS i Underhållsplan Funktioner och Underhållsplan Apparater inte alltid överensstämmer med varandra. Emedan Underhållsplan Funktioner är mindre till omfång har den ändrats först och gäller till dess Underhållsplan Apparater rättats.

1) Inför Se:2 på sidan 1 i UFS 35-00-1944B.