

1974-09-10

Sida 1 (1)

Tjänsteställe, handläggare F:UHDP/Å Hellström	Fastställd av J Arman /J Österberg	Ändrad enligt	Upphäver 1)
--	--	---------------	--------------------

35Underhållsplan apparater (UHPLAN-A)Grupp 73. Yttre beväpning. Tillägg

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på		Föreskrift	Huvud- vat	Anteckning
		Individ- uppf	Ue	352	353	354	355	356	357	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0100	RB-AFR-blandare F3200-000001 LME-709950	07 30 21 00	Ue						1	6 år		ME CVA	CVA TF 560-1:55 Översyn	CVA	Hemlig se Matsck F81jer balken
0210	RB-AFR-blandare F3200-000001 LME-709950	07 30 32 00	Ue						1	6 år		ME CVA	CVA TF 560-1:55 Översyn	CVA	Hemlig se Matsck F81jer balken
0320	RB-AFR-blandare F3200-000001 LME-709950	07 30 45 00	Ue						1	6 år		ME CVA	CVA TF 560-1:55 Översyn	CVA	Hemlig se Matsck F81jer balken

1) Pos 0100, 0210 och 0320 har tillkommit.
Inför "Se :1" i anteckningskolumnen
efter pos 0090, 0200 och 0310.

1978-11-16

Sida 1 (1)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/Å Hellström FFV-U/L 1340-6	Fastställd av J-O Arman /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver 1)
--	---	---------------	----------------

35Underhållsplan ApparaterGrupp 73. Yttre beväpningTilläggAllmänt

I samband med underhållsminimering har Underhållsplan Funktioner omarbetats. Detta medför att underhållsperiod som åtgärdas enligt SKI och UFS i Underhållsplan Funktioner och Underhållsplan Apparater inte alltid överensstämmer med varandra. Emedan Underhållsplan Funktioner är mindre till omfång har den ändrats först och gäller till dess Underhållsplan Apparater rättats.