

1979-05-17

Sida 1 (4)

Tjänsteställe, handläggare	Fastställd av	Andrad enligt	Upphäver
F:UP/Å Hellström	R Klitte		UFS 35-00-1948B 1)
FFV-U/L 1340	/C-G Bringdal		35-00-1948B:1
			35-00-1948B:2

35

Underhållsplan Materiel

Grupp 73. Yttre beväpning

InnehållSida

Balkar och skenor

2

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll,
se TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Angivna drift- och kalendertider i denna
UFS är maxtider för underhållsintervallerna
och får inte överskridas. De i TOMT 80-140
angivna toleranserna för drift- och kalender-
tid gäller inte fpl 35.

Specialammunition ska förvaras i reglements-
enliga och väl avfuktade förråd för att an-
givna kalendertider ska gälla.

Anm

Sprängämneskista räknas inte som godkänt
permanentförråd.

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av l fred	krig	Åtgärd		
				4	5	6							
GRUPP 73 YTTRE BEVÄPNING BALKAR OCH SKENOR													
730020	01	RAKBALK A5	--	-	-	-	90MÄNAD	---	ME	CVA	UFA 35-73-4002		
	02	M4840-003010		6	-	6			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1209937-001											
	04						VB		ME		UFA 35-73-4002		
	05								CVA		REPARATION		

730030	01	RAKBALK JSK	--	-	-	-	5ÅR	---	ME	CVA	ASM 35-70-328		
	02	M4840-005010		2	-	2			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1256057-001											
	04						VB		ME		ASM 35-70-328		
	05	S4							CVA		REPARATION		

730040	01	ELKRPT R M 59B	--	-	-	-	30MÄNAD		ME	CVA	SKI 35 VAPENDELEN		SANDS TILL CVA
	02	M4702-251202		2	-	2			KOMP	35	BYTE		
	03	SAAB -6013183-003											
	04							2ÅR	ME		BRUTEN FÖRPACKNING		
	05	S4-36							CVA		SANDS TILL CVA		
	06												
	07							4ÅR	ME		OBRUTEN FÖRPACKNING		
	08								CVA		SANDS TILL CVA		

730050	01	RAKSKENA 6,3-35	--	-	-	-	90MÄNAD	---	ME	CVA	TOMT 35-73-1		
	02	M4840-004010		6	-	6			FVST	35	TILLSYN		
	03	CVV -0779											

730060	01	RBBALK FSK MT	--	-	-	-	45MÄNAD	---	ME	CVA	TOMT 35-73-2		
	02	M4840-006023		-	-	2			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1270205-01-3											
	04						90MÄNAD		ME		U-FÖRESKRIFT		
	05	S6							CVA		ÖVERSYN		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
730070	01	.RB-AFR-BLANDARE	UE	-	-	-	FÖLJER	---	ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		SE MATSEK	
	02	F3200-000001		-	-	2	BALKEN		CVA	35	ÖVERSYN			
	03	LME -709950												
730080	01	RBBALK F5 VH MT	--	-	-	-	45MRNAD	---	ME	CVA	TOMT 35-73-2			
	02	M4840-006021		-	-	1			FVST	35	TILLSYN			
	03	SAAB -1270205-01-2												
	04						90MRNAD		ME		U-FÖRESKRIFT			
	05	S6							CVA		ÖVERSYN			
730090	01	.RB-AFR-BLANDARE	UE	-	-	-	FÖLJER	---	ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		SE MATSEK	
	02	F3200-000001		-	-	1	BALKEN		CVA		ÖVERSYN			
	03	LME -709950												
730100	01	RBBALK F5 VV MT	--	-	-	-	45MRNAD	---	ME	CVA	TOMT 35-73-2			
	02	M4840-006022		-	-	1			FVST		TILLSYN			
	03	SAAB -1270205-01-1												
	04						90MRNAD		ME		U-FÖRESKRIFT			
	05	S6							CVA		ÖVERSYN			
730110	01	.RB-AFR-BLANDARE	UE	-	-	-	FÖLJER	---	ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		SE MATSEK	
	02	F3200-000001		-	-	1	BALKEN		CVA		ÖVERSYN			
	03	LME -709950												
730120	01	RBBALK S5H	--	-	-	-	90MRNAD	---	ME	CVA	ASM 35-70-310			
	02	M4840-009010		1	-	1			FVST	35	TILLSYN			
	03	SAAB -1255999-002												
	04						VB		ME		U-FÖRESKRIFT			
	05	S5							CVA		REPARATION			
730130	01	RBBALK S5K	--	-	-	-	90MRNAD	---	ME	CVA	ASM 35-70-310			
	02	M4840-002010		2	-	2			FVST	35	TILLSYN			
	03	SAAB -1255999-003												
	04						VB		ME		U-FÖRESKRIFT			
	05	S5							CVA		REPARATION			

[illegible]