

1985-08-23

Sida 1 (5)

Tjänsteställe, handläggare	Festställd av	Ändrad enligt	Upphåver
FuhT/N Ericsson FuhD/M Ohlson	E Vintheden /M Berg	Se /	UFS 35-00-1948C <sup>1)</sup>

35 D och F

UNDERHÅLLSPPLAN MATERIEL

GRUPP 73. YTTRE BEVÄPNING

InnehållAdress

Balkar och skenor

730200

1 Allmänna bestämmelser

Materielunderhåll. Gemensamma grundläggande bestämmelser. Se TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Angivna underhållsintervaller är max-tider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd. För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

forts

Tekniskt underhållsstöd, ref: FFV-U/CVM FF23 Sten Ljungaeus

1) Underhållsintervallen ändrad.

2 FÖr balkar/skenor, som inte avses brukas  
forts och som torrluftförvaras på krigsbas  
(motsv), gäller att man kortvarigt får  
ta dessa i bruk under t ex en KFÖ och  
därefter, efter återställande åtgärder,  
åter torrluftförvara dem utan att den  
ursprungliga förvaringsintervallen  
bryts.

1985-08-23

Sida 3

Adress	Red	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
		0A GRUPP 73 YTTRE BEVÄPNING											
		0B -----											
		0C											
		0D BALKAR OCH SKENOR											
		0E -----											
		0F											
		1A ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER: FÖR DE ENHETER SOM ÖVERSKRIDIT DET NYA INTERVALLET (6ÅR) SKALL TILLSYN VIDTAS VID											
		1B FÖRSTA LÄMPLIGA TILLFÄLLE, DOCK SENAST 90 MÅNADER EFTER FÖREGÅENDE TILLSYN.											
730200	01	RAKBALK A5	--	-	-	-	6ÅR	---	ME	CVA	UFA 35-73-4002		
	02	M4840-003010		6	-	6			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1209937-001											
730300	01	RAKBALK J5K	--	-	-	-	5ÅR	---	ME	CVA	ASM 35-70-328		
	02	M4840-005010		2	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1256057-001											
	04												
	05	S4											
730400	01	ELKRPT M 59B	--	-	-	-	*)	*)	ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		*)STÅR UNDER
	02	M4702-251202		1	-	-			CVA		KASSERAS		FORTLÖPANDE
	03	SAAB -6013183-003											KONTROLL AV
	04												FMV:AM
	05	S4-36											
		1A ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER: FÖR DE ENHETER SOM ÖVERSKRIDIT DET NYA INTERVALLET (6ÅR) SKALL TILLSYN VIDTAS VID											
		1B FÖRSTA LÄMPLIGA TILLFÄLLE, DOCK SENAST 90 MÅNADER EFTER FÖREGÅENDE TILLSYN.											
730500	01	RAKSKENA 5,3-36	--	-	-	-	6ÅR	---	ME	CVA	TOMT 35-73-1		
	02	M4840-004010		6	-	6			FVST	35	TILLSYN		
	03	CVV -0779											
730600	01	RBBALK F5K MT	--	-	-	-	4ÅR	---	ME	CVA	UFA 35-73-4004		
	02	M4840-006023		-	-	2			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1270205-01-3											
	04						8ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT		
	05	S6							CVA		ÖVERSYN		
730700	01	RB-AFR-BLANDARE	UE	-	-	-	8ÅR	---	ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		SE MATSÅK
	02	F3200-000001		-	-	1			CVA	35	ÖVERSYN		
	03	LME -709950											
730800	01	RBBALK F5 VH MT	--	-	-	-	4ÅR	---	ME	CVA	UFA 35-73-4004		
	02	M4840-006021		-	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1270205-01-2											
	04						8ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT		
	05	S6							CVA		ÖVERSYN		
730900	01	RB-AFR-BLANDARE	UE	-	-	-	8ÅR	---	ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		SE MATSÅK
	02	F3200-000001		-	-	1			CVA	35	ÖVERSYN		
	03	LME -709950											
731000	01	RBBALK F5 VV MT	--	-	-	-	4ÅR	---	ME	CVA	UFA 35-73-4004		
	02	M4840-006022		-	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1270205-01-1											
	04						8ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT		
	05	S6							CVA		ÖVERSYN		



1985-08-23

Sida 5

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred krig		
				4	5	6							
1A FÖR ROBOTSKENA SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE: 1B .TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT OM DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE 1C .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT 1D 1E ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER: FÖR DE ENHETER SOM ÖVERSKRIDIT DET NYA INTERVALLET (3ÅR) SKALL TILLSYN VIDTAS VID 1F FÖRSTA LÄMPLIGA TILLFÄLLE, DOCK SENAST 45 MÅNADER EFTER FÖREGÅENDE TILLSYN.													
731700	01	RBSKENA 24/3B2	--	-	-	-	3ÅR		ME	CVA	UFA 35-73-4001		TOTALTID 6ÅR
	02	M4840-001030		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	USNAV-8319											
	04						6ÅR		ME		UFA 35-73-4001		TORRLUFTFÖR- VARING
	05	ALTFBET: M4840-001010							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	06	" : M4840-001020											
-----													
731800	01	ÖVNRACKAPS57	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TOMT 8864-29		
	02	M4415-121100		2	-	-			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB - 1209931-000											
-----													