

1988-03-18

Sida 1 (2)

Tjänsteställe, handläggare FuhT/N Ericsson FuhD /G Saveborn	Fastställt av E Vintheden /M Berg	Andrad enligt	Upphäver UFS 35-00-1956F1)
---	---	---------------	-------------------------------

35

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL  
GRUPP 818. ELANLÄGGNING

InnehållAdress

818 Beväpning

S1, S3

818020

1 Allmänna bestämmelser

Gemensamma grundläggande bestämmelser  
för materielunderhåll, se TOM 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Angivna underhållsintervaller är max-  
tider och får inte överskridas.

Tekniskt underhållsstöd: FFV-AL/FF23 B Carlsson

1) Version 4 har utgått.

1988-03-18

Sida 2

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. Huvud- på vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
				4	5	6						
				7	8	9			Åtgärd			
	01	GRUPP 818. ELANLÄGGNING										
	02	*****										
	03	818 BEVÄPNING										
	04	-----										
818020	01	ELVÄXEL	UE	-	-	-	VB		ME	FFVAL	UFA 35-70-4302	
	02	F6400-003164		-	-	1			FVST	35	ÖVERSYN	
	03	SAAB -PP31-3		1	-	-						
	04							10ÅR	ME		UFA 35-70-4302	FÖ
	05	S1-11							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL	
818040	01	IMPULSGIVARE ,RAKET	UE	-	-	-	6ÅR	6ÅR	ME	FFVAA	ASM 35-70-330	TS FÖ
	02	M2491-703010		-	-	1			FVST	35	TILLSYN	
	03	SAAB -BH7-2		-	-	-						
	04											
	05	S3-16										
818045	01	IMPULSGIVARE ,RAKET	UE	-	-	-	6ÅR	6ÅR	ME	FFVAA	UFA 35-	TS FÖ
	02	M2491-710010		-	-	-			FVST	35	TILLSYN	
	03	SAAB -BH7-3		1	-	-						
	04											
	05	S3-16										
818060	01	PULSENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	ASM 35-70-306	
	02	F6400-003158		-	-	1			FVST	35	PROVNING	
	03	SAAB -ED29-2		1	-	-						
	04						VB		ME		ASM 35-70-306	
	05	S1-12							FFVAA		PROVNING	
818080	01	RELÄ	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	ASM 35-81-333	
	02	F6400-000184		-	-	4			FVST	35	PROVNING	
	03	SAAB -EH19-1		4	-	-						
	04						VB		ME		U-FÖRESKRIFT	
	05								FFVAA		REPARATION	
818090	01	RELÄ	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	ASM 35-81-351	
	02	F4306-000002		-	-	2			FVST	35	PROVNING	
	03	LEACH-7064-238		2	-	-						
	04						VB		ME		ASM 35-81-351	
	05	S3-44, -78							FFVAA		REPARATION	