

1978-11-16

Sida 1 (1)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/Å Hellström FFV-U/L 1340	Fastställd av J-O Arman /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver 1)
--	---	---------------	--------------------

35

Underhållsplan Apparater

Grupp 841. Radioinstallation. Ändring

Allmänt

I samband med underhållsminimering har Underhållsplan Funktioner omarbetats. Detta medför att underhållsperiod som åtgärdas enligt SKI och UFS i Underhållsplan Funktioner och Underhållsplan Apparater inte alltid överensstämmer med varandra. Emedan Underhållsplan Funktioner är mindre till omfång har den ändrats först och gäller till dess Underhållsplan Apparater rättats.

Pos	Materielidentifering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0480	. SÄNDTAGARE M3955-013118 AGA -392662 (F1-5, F11-5)	UE	1	1			FGH	3 ÅR	ME FVST	TOMT FR 13-2 PRESTANDAMÄTNING	FFV-U (CVA) 226 227	
							VB	---	ME CVA	CVA 590-2:253 REPARATION		
0520	. KRAFTENHET M3955-014138 CORAC-127B-1 MOD (F1-11) A (F1-24) C	UE	1				FGH	6 ÅR	ME FVST	TOMT FR 14-1 PRESTANDAMÄTNING	FFV-U (CVA) 226 227	
							VB	---	ME CVA	CVA 510 A 205 REPARATION		
0530	. MOTTAGARE M3955-014128 CORAC-51X-3 MOD (F1-15) A (F1-20) C	UE	1				FGH	6 ÅR	ME FVST	TOMT FR 14-1 PRESTANDAMÄTNING	FFV-U (CVA) 226 227	
							VB	---	ME CVA	CVA 510 A 205 REPARATION		
0540	. SÄNDARE M3955-014118 CORAC-171-8-A MOD (F1-16) A (F1-21) C	UE	1				FGH	6 ÅR	ME FVST	TOMT FR 14-1 PRESTANDAMÄTNING	FFV-U (CVA) 226 227	
							VB	---	ME CVA	CVA 510 A 205 REPARATION		
1160	SIGNALANALYSATOR M3161-510010 SEAB -00045-0000	UE	1	1			VB	9 ÅR	ME CVA	U-FÖRESKRIFT PRESTANDAMÄTNING	FFV-U (CVA) 227 228	SE MATSEK

1) Makulera poserna 0480, 0520, 0530, 0540 och 1160 i UFS 35-00-1958C. Inför "Se:1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnda poser samt :1 på Innehållsförteckningen. Underhållsperiod ändrad.