

1978-11-16

Sida 1 (1)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/Å Hellström FFV-U/L 1340	Fastställd av J-O Arman /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphöver 1)
--	---	---------------	----------------

35Underhållsplan Apparater (UHPLAN-A)Grupp 844. Siktes- och IR-installation. ÄndringAllmänt

I samband med underhållsminimering har Underhållsplan Funktioner omarbetats. Detta medför att underhållsperiod som åtgärdas enligt SKI och UFS i Underhållsplan Funktioner och Underhållsplan Apparater inte alltid överensstämmer med varandra. Emedan Underhållsplan Funktioner är mindre till omfång har den ändrats först och gäller till dess Underhållsplan Apparater rättats.

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
			353	354	355	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
1480	RB-parameterberäknare M3297-007528 SAAB-6263500-12-2 (S3-13)	Ue			1	F	---	ME Fvst	TOMT 35-70-4 Tillsyn	CVA 35 F	Emballage M7096-714610
						---	2 ÅR	ME Fvst	TOMT 35-70-4 Provas före montering i flygplanet		
						GH	---	ME CVA	TOMT 35-70-4 Översyn		

- 1) Makulera posen 1480 i UFS 35-00-1961B. Inför "Se:1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för posen 1480 samt :1 på Innehållsförteckningen. Underhållsperiod ändrad.