

*100 av utg H/ 80*

1980-01-03

Sida 1 (1)

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/ Å Hellström SAAB/FMSU-2	Fästetäld av E Vintheden /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphåver 1)
---	--	---------------	----------------

AJ, SK, SH, SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 20. Landställ. Ändring

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på		Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar- män	Åtgärd av	Åtgärd	UFS	Underh. krig		
			3	4							5	
206	INDIKERINGSKRETSAR											
05	STRÖMSTÄLLARE F6400-003430 8211000-102 (H01-011)		1	1		FGH		BE KOMP	UFS 37-617-2502 BYTE		CVA 37	
						VB		BE KOMP	UFS 37-617-2008 SMÖRJNING			
								ME FVST	UFA 37-104-4002 REPARATION			

1) Makulera pos 05 i UFS 37-00-1927G. Inför "Se :2" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för pos 05 samt :2 på Innehållsförteckningen.